

ლასპენა

ქ. თბილისში, წინამდღვრიმვილის ქ. №1/5-ში მდგრადი

საცხოვრებელი სახლების


კონსტრუქციების ტექნიკური მდგრადარიგის შესახებ

I. მესავალი

ქ. თბილისში, წინამდღვრიმვილის ქ. №1/5-ში მდგრადი საცხოვრებელი სახლების
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგრადარიგის შესწავლის და კონსტრუქციელი ლასპენის
მომზადების საჭეპვლად გამოყენებული იქნა ანაგრძი ნახაგები, საინჟინერ-გეოლოგიური
კვლევა და ვიზუალური დათვალიერება.

მავის №	შესახებ	ვურცელის №
I	მესავალი	1
II	გოგალი ნაწილი	2
III	საინჟინერ-გეოლოგიური ლასპენა	3
IV	შენობის კონსტრუქციების აღწერა	7
V	შენობის ამსახველი სერატები	10
VI	ლასპენი შენობების კონსტრუქციების ტექნიკური მდგრადარიგის შესახებ და რეკომენდაციები	47

სიტუაციური გეგმა



II. გოგაღი ნაწილი

საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი აშენებულია სავარაუდოდ XX საუკუნის დასაწყისში. კომპლექსი შედგება ორი დამოუკიდებელი საცხოვრებელი სახლისგან, რომლებიც პირობითად დავყავით:

- “A” და “B” ბლოკი, გეგმაში რთული ფორმის, ამასთან “A” ბლოკის ფასადი გამოდის ჯავახიშვილის ქუჩის გასწვრივ, ეზოში მის მიმართ ბლაგვი კუთხით მდებარეობს “B” ბლოკი;
- “C” და “D” ბლოკი, გეგმაში რთული ფორმის, ამასთან “C” ბლოკის ფასადი გამოდის წინამდლვრიშვილის და ტოლსტოის ქუჩის გასწვრივ, ეზოში მის მიმართ ბლაგვი კუთხით მდებარეობს “D” ბლოკი;

“A” ბლოკი:

გეგმაში ტრაპეციის ფორმისაა, სამსართულიანია – სარდაფით, სარდაფის სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 3.0 მ-ია, I სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.2 მ-ია, II სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია, III სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია.

ბლოკი განივი მიმართულებით ორმაღიანია. გაბარიფული ზომები 34.0 (32.0)*12.5 (გ); ებოს მხარეს მოწყობილია 2.5 :- 2.7 მ-ის (სავარაუდო) სიგანის შუშაბანდები და აივნები, რომელიც დაყრდნობილია აგურის წყობის კედლებზე და ხის დგარებზე; ბლოკის შუაში განთავსებულია ერთი კიბე, სარდაფის სართულში ჩადის ორი კიბე, ებოს მხრიდან დამონტაჟებულია ლითონის კიბე, რომელიც დღეისთვის წარმოადგენს ვერტიკალური კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას.

“B” ბლოკი:

გეგმაში რთული (ტრაპეციის) ფორმისაა, ორსართულიანია – სარდაფით და ნაწილზე მანსარდის ტიპის სართულით, სარდაფის სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 3.0 მ-ია, I სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.2 მ-ია, II სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია, მანსარდის სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია. ანსარდის სართულის დანარჩენ ნაწილში მოწყობილია ღია ტერასა.

ბლოკი განივი მიმართულებით ორმაღიანია. გაბარიფული ზომები 14.5 (16.0)*10.9 (11.5) (გ); ებოს მხარეს მოწყობილია 2.1 :- 2.5 მ-ის (სავარაუდო) სიგანის შუშაბანდები და აივნები, რომელიც დაყრდნობილია აგურის წყობის კედლებზე და ხის დგარებზე; ბლოკის გააჩნია ერთი კიბე, სარდაფის სართულში ჩადის ერთი კიბე. ბლოკის აღმოსავლეთით მიშენებული აქვს ხის და აგურის წყობის ნაგებობა.

“C” ბლოკი:

გეგმაში რთული ფორმისაა, სამსართულიანია – სარდაფით და მანსარდით (წინამდლვრიშვილის და ტოლსტოის ქუჩის გასწვრივ), სარდაფის სართულის სიმაღლე ცვალებადია, საორიენტაციო 2.8 :- 3.3 მ-ია, I სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია, II სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.30 მ-ია, III სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია.

ბლოკი განივი მიმართულებით ერთ ნაწილში (ფასადიდან მარცხენა მხარეს) ორმაღიანია (სიგანე 16.5 გ), ხოლო მეორე ნაწილში (ფასადიდან მარჯვენა მხარეს) სამმაღლიანია (სიგანე 17 :- 20 გ). მაქსიმალური გაბარიფული ზომები 67.0 * 26.0 (გ); ებოს მხარეს მოწყობილია 2.5 მ-ის (სავარაუდო) სიგანის შუშაბანდები და აივნები, რომელიც დაყრდნობილია აგურის წყობის კედლებზე და ხის დგარებზე; ბლოკის გააჩნია 4 კიბის უჯრედი და ერთი ხის გარე კიბე. სარდაფის სართულში ჩადის ორი კიბე, ებოს მხრიდან

“D” ბლოკი:

გეგმაში მართკუთხა ფორმისაა, სამ სართულიანია – სარდაფით, სარდაფის სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 2.9 :- 3.0 მ-ია, I სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.30 მ-ია, II სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 3.0 მ-ია, III სართულის საორიენტაციო სიმაღლე 4.0 მ-ია.

ბლოკი განივი მიმართულებით ერთმაღიანია. გაბარიფული ზომები 10.0*29.0 (გ); ებოს მხარეს მოწყობილია 2.4 მ-ის (სავარაუდო) სიგანის შუშაბანდები, რომელიც დაყრდნობილია აგურის წყობის კედლებზე და ხის დგარებზე;

შენობების სახურავი თუნექისაა, ოქქანობიანია, ხის ნივნივებზე.

შიდა ებოში განთავსებულია წყალსადენის და კანალიზაციის ჭები და ტრასები, ებოში განთავსებულია ასევე ონკანი და წყლის მიმღები ღია აუგი.

III. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა

შპს „ახალი საქალაქმშენპროექტის“ საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების განყოფილებამ 2017 წლის მაისში, ქ. თბილისში, წინამდღვრიშვილის ქუჩა № 1-ში, არსებული საცხოვრებელი სახლების ფუძის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევისა და საძირკვლების შესწავლისთვის, ჩაატარა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. ასკვნას საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესახებ გთავაზოთ ქვემოთ:

1. საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევი ტერიტორია დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან ადგილზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ არის განვითარებული.
არახელსაყრელი ფაქტორია გრუნტის წყლის გავრცელების მაღალი დონე (+0.05 და -1,2 მ სარდაფის იატაკიდან), რაც შენობის დეფორმაციის ერთ-ერთ მიზეზად უნდა ჩაითვალოს.
საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, საკვლევი უბანი სხ და წ 1.02.07-87 მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, მიეკუთვნება II კატეგორიას (საშუალო სირთულის).
2. უბნის ამგებ გრუნტებში ნაყარის (ფენა 1) ჩაუთვლელად გამოიყოფა ორი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე):
I სგე – რბილპლასტიკური თიხნარი (ფენა 2);
II სგე – მსხვილნაფეხოვანი გრუნტი, კენჭნარი (ფენა 3).
3. შენობა დაფუძნებულია ლენტური საძირკვლებით უმეტეს ნაწილში თიხნარ გრუნტები (I სგე ფენა 2), ხოლო ნაწილობრივ (სამხრეთ ნაწილში) – კენჭნაროვან გრუნტები (ფენა 3), საძირკვლები ყორე-ქვის და ბეტონისაა და ნორმალურ მდგომარეობაშია.
4. შენობის შემდგომი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა დაისახოს კონსტრუქციული ღონისძიებები (საძირკვლების გაგანიერება), დაყვანა პრაქტიკულად არაკუმულ გრუნტები და აუცილებლობას წარმოადგენს შენობის ფარგლებში და მის სიახლოეს არსებული წყალშემცველი კომუნიკაციების შემოწმება და დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება ან ახლით შეცვლა.
5. ფუძე-საძირკვლის გაანგარიშებისათვის, ქვემოთ მოცემულია ორივე სგე-ს გრუნტის აუცილებელი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო-ნორმატიული მნიშვნელობები მიღებული ლაბორატორიული გამოკვლევების, საარქივო მასალების, ნორმატიული დოკუმენტების და საცნობარო ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე.

№№	გრუნტების მახასიათებლები	საანგარიშო მნიშვნელობები		
		I სტ (ვენა 2)	II სტ (ვენა 3)	
1	სიმკვრივე, გ/სმ ³	ρ	1,90	1,95
2	ხვედრითი შეჭიდულობა, კპა (კგძ/სმ ²)	c	16 (0,16)	1,0 (0,01)
3	შინაგანი ხახუნის კუთხე	φ°	16	38
4	საანგარიშო წინაღობა, კპა (კგძ/სმ ²)	R ₀	150 (1,5)	400 (4,0)
5	დეფორმაციის მოდული, მპა (კგძ/სმ ²)	E	8 (80)	4 (400)
6	საგების კოეფიციენტი კგ/სმ ³	κ	2	8
7	ჰუასონის კოეფიციენტი	μ	0,35	0,27

6. საძირკვლების II სეე-ს გრუნტზე დაყრდნობისას, საჭირო გახდება წყალქცევითი სამუშაოების წარმოება. სარდაფის პერიოდული დატბორვიდან და ბემოაღნიშნული წყალქცევითი სამუშაოების წარმოების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნებოდა დრენაჟის მოწყობა. თხრილების და დრენაჟის ყოველ გრძივ შეტრიბე, წყლის მოდენი მიღებული იქნას 0,01 ლ/წმ.
7. გამოკვლეული წყალი-გარემო ხასიათდება სხვადასხვა ხარისხის სულფატური აგრესიულობით რეინაბეტონის კონსტრუქციების მიმართ.
კონსტრუქციების დამზადებისას გამოყენებული იქნას წყლის ქიმიური ანალიზის დასკვნაში რეკომენდებული ცემენტის სახეები.
8. საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით, ქ. თბილისი მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის გონიაში (საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს 1991 წ. 7 ივნისის დადგენილება №42).
უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით, სხ და წ II-7-81-ის №1 ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან:
- ა) ნაყარი (ფენა 1) და რბილპლასტიკური თიხნარი (ფენა 2) – III კატეგორიას;
 - ბ) კენჭნარი (ფენა 3) – II კატეგორიას.
9. თხრილების ფერდოვების მაქსიმალური დასაშვები დახრა, მიღებული იქნას სხ და წ 3.02.01-87-ის პ.პ. 3.11; 3.12; 3.15 და სხ და წ III-4-80 მე-9 თავის მოთხოვნების მიხედვით.
10. დამუშავების სიმნივეს მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები სხ და წ IV-2-82 1-1 ცხრილის თანახმად მიეკუთვნებიან:
- ა) ნაყარი (ფენა 1) – ხელით დამუშავებისას – II ჯგუფს (რიგ. №24^ა);
 - ბ) თიხნარი (ფენა 2) – ხელით დამუშავებისას – II ჯგუფს, სიმკვრივით 1900 კგ/მ³ (რიგ. № 33^ა);
 - გ) კენჭნარი (ფენა 3) – ხელით დამუშავებისას – III ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1950 კგ/მ³ (რიგ. № 6^ა).

გრუნტის წყლის სინჯების ქიმიური ანალიზების თანახმად გამოკვლეული წყალი-გარემო:

გრუნტის წყლის სინჯების ქიმიური ანალიზების თანახმად გამოკვლეული წყალი-გარემო:

№ № 1, 2, 3 და 4 შურფ-ბურლილების უბნებზე:

I. დასაპროექტებელი კონსულტაციის ბეჭონის მიმართ: ამჟღავნებს სულფატური აგრესიულობის შემდეგ თვისებებს:

1. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) გამოყენებისას:

ა) სუსტად აგრესიულია W_4 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონის მიმართ;

ბ) არააგრესიულია W_6-W_8 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

2. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) კლინკერში ჩანართებით C_S არაუმეტეს 65%, C_A არაუმეტეს 7%, $C_A + C_{AF}$ არაუმეტეს 22%, წილაპორტლანდცემენტის და აგრეთვე სულფატდგრადი (სტანდარტი 22266-76) ცემენტების გამოყენებისას არააგრესიულია W_4-W_6 - W_8 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

II. არმატურის მიმართ:

ა) არ არის აგრესიული წყლის გარემოში მუდმივად ყოფნის დროს;

ბ) სუსტად აგრესიულია წყლის გარემოში პერიოდულად ყოფნის დროს.

№ № 5, 6, და 7 შურფ-ბურლილების უბნებზე:

I. დასაპროექტებელი კონსულტაციის ბეჭონის მიმართ: ამჟღავნებს სულფატური აგრესიულობის შემდეგ თვისებებს:

1. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) გამოყენებისას:

ა) საშუალოდ აგრესიულია W_4 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონის მიმართ;

ბ) სუსტად აგრესიულია W_6-W_8 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

2. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) კლინკერში ჩანართებით C_S არაუმეტეს 65%, C_A არაუმეტეს 7%, C_A+C_{AF} არაუმეტეს 22%, წილაპორტლანდცემენტის და აგრეთვე სულფატდგრადი (სტანდარტი 22266-76) ცემენტების გამოყენებისას არააგრესიულია W_4-W_6 - W_8 წყალშეუღწევა-დობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

II. არმატურის მიმართ:

ა) არ არის აგრესიული წყლის გარემოში მუდმივად ყოფნის დროს;

ბ) სუსტად აგრესიულია წყლის გარემოში პერიოდულად ყოფნის დროს.

IV. შენობების კონსტრუქციების აღწერა

შენობების მზიდი კონსტრუქციები წარმოდგენილია აგურის მზიდი და თვითმმადიდი კედლებისგან. სარდაფის სართულის გევით შესაძლებელია აგურის კედლები იყოს “კომერციული” წყობის.

I სართულის გადახურვის კონსტრუქციების წარმოდგენილია სხვადასხვა მასალისგან: აგურის წყობის თაღის, აგურის მეტალის ნაგლინ ორგესებრ კოჭებზე, რკინაბეჭონის და ხის კონსტრუქციებით. შენობების დანარჩენ ნაწილში სართულშეა გადახურვა და სახურავი შესრულებულია ხის კონსტრუქციებისაგან (კოჭები, ნივნივები, ფიცარი).

“A” ბლოკი:

- შენობის გრძივი მიმართულებით აგურის მზიდი კედლები - განლაგებულია სამ რიგად, საორიენტაციო სიგანით 120 :- 60 სმ; ეზოს მხარეს გრძივი მიმართულებით სარდაფის ღონებზე მდებარე აგურის წყობის კედლებზე დაყრდნობილია აგურის წყობის კედლები (ახალი) და ხის მზიდი ღგარები;
- შენობის ამ ნაწილის სარდაფის სართულში განივი მიმართულებით თვითმმადიდი აგურის კედლები - განლაგებულია სამ რიგად, I სართულზე კედლები - განლაგებულია ხუთ რიგად, II-III სართულებზე ოთხ რიგად, საორიენტაციო სიგანით 120 :- 40 სმ;
- ლენტური საძირკვლები ყორე-ქვის წყობის (ფუძე – ფენა 2, I სგე);
- სარდაფის სართულის კედლები აგურის წყობის, კირის ხსნარზე, (II კატეგორიის წყობა);
- სარდაფის სართულის გევით კედლები აგურის (შესაძლებელია “კომერციული”) წყობის, კირის ძლიერ გამოფიტულ ხსნარზე;
- ახალი აგურის წყობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე;
- პირველი სართულის სართულშეა გადახურვა “1-8” ღერძებს შორის აგურის თაღური წყობის (კირის ხსნარზე) კონსტრუქციის, ხოლო “8-9” ღერძებს შორის ლითონის მზიდ ორგესებრ კოჭებზე მოწყობილი აგურის წყობის;
- ბლოკის სხვა სართულშეა გადახურვა და ეზოს მხარეს პირველი სართულის ნაწილი - პირვანდელი სახის ხის კონსტრუქციის (კოჭი, ფიცარი);
- ძირითადი კიბე - ქვის საფეხურები ლითონის კოსოურებზე. ეზოს მხრიდან დამონტაჟებულია ლითონის კიბე, რომელიც დღეისთვის წარმოადგენს ვერტიკალური კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას.;
- ტიხების ძირითადი ნაწილი ხის კოსტრუქციის (ე. წ. “ჩალანგარა”), ნაწილი აგურის წყობის (ახალი);
- სახურავი ორქანობიანი თუნექის, ხის ნივნივებზე.

“B” ბლოკი:

- შენობის გრძივი მიმართულებით აგურის მზიდი კედლები - განლაგებულია სამ რიგად, საორიენტაციო სიგანით 90 :- 60 სმ; ებოს მხარეს მოწყობილია ხის კონსტრუქციის შუშაბანდები, ხოლო ბლოკის აღმოსავლეთით უსისტემოთ არის განხრციელებული ახალი მიშენება სხვადასხვა სამშენებლო მასალის (ხის და აგურის);
- შენობის ამ ნაწილის განივი მიმართულებით თვითმშიდი აგურის კედლები - განლაგებულია სამ რიგად, საორიენტაციო სიგანით 80 :- 60 სმ;
- ლენტური საძირკვლები ყორე-ქვის წყობის
- სარდაფის სართულის კედლები აგურის წყობის, კირის ხსნარზე, რომელიც რიგ შემთხვევაში ძლიერ გამოფიტულია;
- სარდაფის სართულის ზევით კედლები აგურის კირის ძლიერ გამოფიტულ ხსნარზე;
- ახალი აგურის წყობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე;
- სართულმუა გადახურვა პირვანდელი სახის ხის კონსტრუქციის (კოჭი, ფიცარი);
- კიბე - ხის საფეხურები ლითონის კოსოურებზე;
- ტიხრების ძირითადი ნაწილი ხის კოსტრუქციის (ე. წ. “ჩალანგარა”), ნაწილი აგურის წყობის (ახალი);
- ტერასა ლითონის და რკ/ბ-ის კონსტრუქციის, შეთავსებული ბრტყელი სახურავით მანსარდის სახურავი ერთქანობიანი თუნუქის, ხის ნივნივებზე.

“C” ბლოკი:

- შენობის გრძივი მიმართულებით აგურის მზიდი კედლები - განლაგებულია: ერთ ნაწილში (ფასადიდან მარცხენა მხარეს) სამ რიგად, მეორე ნაწილში (ფასადიდან მარჯვენა მხარეს) ოთხ რიგად; ებოს მხარეს მოწყობილ შუშაბანდების და აივნების ხის კონსტრუქციები ეყრდნობა აგურის კედელს;
- განივი მიმართულებით აგურის კედლები მრავლობითი ოდენობით არის წარმოდგენილი;
- აგურის კედლების საორიენტაციო სიგანე ცვალებადია 25 :- 140 სმ;
- ლენტური საძირკვლები ყორე-ქვის წყობისაა: ერთ ნაწილში (ფასადიდან მარცხენა მხარეს) ფუძე გრუნტს წარმოადგენს ფენა-2 (I სგე); მეორე ნაწილში (ფასადიდან მარჯვენა მხარეს) ყორე-ქვის წყობის ქვეშ, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევისას, გამოიკვეთა ბეტონის ლენტური საძირკველი, რომელიც დაყრდნობილია ფენა-3 (II სგე-ზე);
- სარდაფის სართულის კედლები აგურის წყობის, კირის ხსნარზე, რომელიც რიგ შემთხვევაში ძლიერ გამოფიტულია;
- სარდაფის სართულის ზევით კედლები აგურის კირის ძლიერ გამოფიტულ ხსნარზე;
- ახალი აგურის წყობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე;
- სართულმუა გადახურვა:

I სართულის გადახურვის კონსტრუქციების წარმოდგენილია სხვადასხვა მასალისგან: აგურის წყობის თაღი, აგურის წყობის მეტალის ნაგლინ თრტესებრ კოჭებზე, რკინაბეტონის ჩანართები და ხის კონსტრუქციებით.

- შენობების დანარჩენ ნაწილში სართულშუა გადახურვა და სახურავი შესრულებულია ხის კონსტრუქციებისაგან (კოჭები, ნივნივები, ფიცარი);
- კიბე – ქვის და ხის საფეხურები ლითონის კოსოურებზე;
 - ტიხრების ძირითადი ნაწილი ხის კოსტრუქციის (ე. წ. “ჩალანგარა”), ნაწილი აგურის წყობის (ახალი);
 - ტერასა ლითონის და ოკ/ბ-ის კონსტრუქციის, შეთავსებული ბრტყელი სახურავით
 - მანსარდის მზიდი კონსტრუქციების მასალა – ხე;
 - სახურავი ორქანობიანი თუნუქის, ხის ნივნივებზე.

“D” პლანი:

- შენობის გრძივი მიმართულებით აგურის მზიდი კედლები - განლაგებულია ორ რიგად, საორიენტაციო სიგანით 50 :- 95 სმ; ეზოს მხარეს გრძივი მიმართულებით სარდაფის დონეზე მდებარე აგურის წყობის კედელზე დაყრდნობილია აგურის წყობის კედელი (ახალი) და ხის მზიდი დგარები;
- შენობის ამ ნაწილის სარდაფის სართულში განივი მიმართულებით თვითმზიდი აგურის კედლები - განლაგებულია ორ რიგად;
- ლენგური საძირკვლები ყორე-ქვის წყობის (ფუძე – ფენა 2, I სგე);
- სარდაფის სართულის კედლები აგურის წყობის, კირის ხსნარზე, (II კატეგორიის წყობა);
- სარდაფის სართულის ბევრით კედლები აგურის (შესაძლებელია “კომერციული”) წყობის, კირის ძლიერ გამოფიტულ ხსნარზე;
- ახალი აგურის წყობის კედლები ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე;
- პირველი სართულის სართულშუა გადახურვა “1-8” ლერძებს შორის აგურის თაღური წყობის (კირის ხსნარზე) კონსტრუქციის, ხოლო “8-9” ლერძებს შორის ლითონის მზიდ ორტესებრ კოჭებზე მოწყობილი აგურის წყობის;
- ბლოკის სხვა სართულშუა გადახურვა და ეზოს მხარეს პირველი სართულის ნაწილი - პირვანდელი სახის ხის კონსტრუქციის (კოჭი, ფიცარი);
- ძირითადი კიბე – ქვის საფეხურები ლითონის კოსოურებზე. ეზოს მხრიდან დამონტაჟებულია ლითონის კიბე, რომელიც დღეისთვის წარმოადგენს ვერტიკალური კომუნიკაციის ძირითად საშუალებას.;
- ტიხრების ძირითადი ნაწილი ხის კოსტრუქციის (ე. წ. “ჩალანგარა”), ნაწილი აგურის წყობის (ახალი);
- სახურავი ორქანობიანი თუნუქის, ხის ნივნივებზე.

V. “A” და “B” გლობის ამსახველი სურათები

A. სარდაფის სართული:



სერ. №1

“A” ბლოკი; სარდაფის სართულის ხედი “ა-ბ” და “1-8” ღერძებს.



სერ. №2

“A” ბლოკი; სარდაფის სართულის გაბზარული კედელი “2” ღერძზე “ა-ბ” ღერძებს შორის
(25 მმ-მდე);



სერ. №3

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული. დასველებულია გადახურვის აგურის წყობის თაღური კონსტრუქცია I სართულის გაუმართავი სანტექნიკური კომუნიკაციისგან.



სერ. №4

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული. დასველებულია გადახურვის აგურის წყობის თაღური კონსტრუქცია I სართულის გაუმართავი სანტექნიკური კომუნიკაციისგან.



სერ. №5

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული. “ა” ღერძბე “8-9” ღერძებს შორის. დასველებულია გადახურვის ორგესებრი ლითონის კოჭების და აგურის წყობის კონსტრუქცია ქუჩის და I სართულის გაუმართავი სანტექნიკური კომუნიკაციისგან.



სერ. №6

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული. “ა” ღერძბე “8-9” ღერძებს შორის. ქუჩის გაუმართავი სანტექნიკური კომუნიკაციისგან დიდი დებიტით იღვრება წყალი სარდაფის სართულში.



სერ. №7

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული. ხედი “ბ-გ” ღერძებს შორის. დასველებულია გადახურვის აგურის წყობის თაღური კონსტრუქცია I სართულის გაუმართავი სანფექნიკური კომუნიკაციისგან, დაზიანებულია ჭერში გამაფალი წყლის მილი.



სერ. №8

“A” ბლოკი; სარდაფის სართულის ჩასასვლელი “გ” ღერძთან. დაზიანებული სართულშეა გადახურვის ხის კოჭი დაყრდნობილია დროებით ხის დგარზე;



სერ. №9

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული “გ-დ” დერძებს შორის.
ხის სართულშეა გადახურვის დაზიანებული (დამპალი) კონსტრუქცია;
სისველე გამოწვეულია კანალიზაციის და წყლის დაზიანებული მილებისგან.



სერ. №10

“A” ბლოკი; სარდაფის სართული “გ-დ” დერძებს შორის.
ხის სართულშეა გადახურვის დაზიანებული (დამპალი) კონსტრუქცია;



ს. შრ. №11

“B” ბლოკი; სარდაფის სართული გამოუყენებელია.
დაზიანებული ხის სართულშეა გადახურვის კონსტრუქციის დროებითი სამაგრი ლითონის
კონსტრუქცია;



ს. შრ. №12

“B” ბლოკი; სარდაფის სართული გამოუყენებელია.
დაზიანებული ხის სართულშეა გადახურვის კონსტრუქციის დროებითი სამაგრი ლითონის
კონსტრუქცია;

В. ვასაძის და ვერ:



სურ. №13

მთავარი ფასადის საერთო ხედი (მარცხენა მხარე).



სურ. №14

მთავარი ფასადის საერთო ხედი (მარჯვენა მხარე).



სერ. №15

მთავარი ფასადის (მარცხენა მხარე) დაზიანებული და შეკეთებული ფრაგმენტები.



სერ. №16

მთავარი ფასადის აივანი საჭიროებს რესტავრაციას.



სერ. №17

“A” ბლოკი. ფასადი ეზოს მხრიდან.



სერ. №18

“B” ბლოკი, ფრაგმენტი. ფასადი ეზოს მხრიდან.



სურ. №19

“A” ბლოკი. ეზოში განთავსებული ლითონის კიბე.



სურ. №20
“A” და “B” ბლოკი. ფასადის ფრაგმენტი ეზოს მხრიდან.



სურ. №21
“B” ბლოკი. ფასადის ფრაგმენტი ეზოს მხრიდან “თ” დერძის გასწვრივ.



სერ. №22

“B” ბლოკი. ფასადის ფრაგმენტი ეზოს მხრიდან “თ” ღერძის გასწვრივ.
ძლიერ დაზიანებული კედელი.



სერ. №23

“B” ბლოკი. ფასადის ფრაგმენტი ეზოს მხრიდან “თ” ღერძის გასწვრივ.
ძლიერ დაზიანებული კედელი.



სერ. №24

“B” ბლოკი. აღმოსავლეთის ფასადის ფრაგმენტი ეზოს მხრიდან. მიშენება.



სერ. №25

“B” ბლოკი. დაზიანებული ლითონის კიბე.

C. შიდა ინტერიერი და სახურავი:



სურ. №26

“A” ბლოკი. I სართული, სადარბაზოს შესასვლელი (“4-6”ღერძებს შორის).



სურ. №27

“A” ბლოკი. შიგა კიბე (“4-6”ღერძებს შორის).



სქრ. №28, ინტერიერი

“A” ბლოკი. I სართული, ეზოში ყოფილი შესასვლელი (ე.წ. “არკა”), დღეს განთავსებულია აფთიაქი (“ბ” ღერძი “1-2”ღერძებს შორის).
შეინიშნება ბგარები (1-4 მმ) აგურის წყობის თაღში.



სქრ. №29, ინტერიერი

“A” ბლოკი. I სართული, ეზოში ყოფილი შესასვლელი (ე.წ. “არკა”), “გ” ღერძი “1-2”ღერძებს შორის.
შეინიშნება ბგარები (2-6 მმ) აგურის წყობის თაღში.



სერ. №30, ინგერიერი

“A” ბლოკი. I სართული, ბზარი კედელზე (2-6 მმ) (“2” ღერძი “ა-ბ”ღერძებს შორის).



სერ. №31, ინგერიერი

“A” ბლოკი. I სართული, ბზარი კედელზე (5-15 მმ) (“ბ” ღერძი “2-4”ღერძებს შორის).



სერ. №32, ინტერიერი
“A” ბლოკი. I სართული, ბზარი კედელზე (5-15 მმ) (“ბ” ღერძი “2-4”ღერძებს შორის).
“A” ბლოკი. I სართული, ბზარი კედელზე (5-15 მმ) (“ბ” ღერძი “2-4”ღერძებს შორის).



სერ. №33, ინტერიერი“A” ბლოკი. I სართული, ბზარი კედელზე (3-6 მმ)
 (“გ” ღერძი “ა-ბ”ღერძებს შორის).



სქრ. №34, ინტერიერი “A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანების კედლები.



სქრ. №35, ინტერიერი “A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანების კედლები,
ბგარი კედელები (2-5 მმ).



ს. 36, ინტერიერი “A” ბლოკი. II - III სართულის დამიანებილი კედლები, ბზარები
ახალი ამოვსებულია ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.



ს. 37, ინტერიერი “A” ბლოკი. II - III სართულის დამიანებილი კედლები, ბზარები
ახალი ამოვსებულია ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.



სერ. №38 სერ. №35, ინგერიერი“A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანების კედლები,
ბგარი კედელბე (2-5 მმ).



სერ. №39, ინგერიერი“A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანების კედლები,
ბგარი კედელბე (3-6 მმ).



სერ. №40, ინტერიერი

“A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანებილი კედლები,
ბგარი კედელზე (3-6 მმ). ჭერი დასველებულია სახურავის დაზიანების გამო.



სერ. №41, ინტერიერი


“A” ბლოკი. II - III სართულის დაზიანებილი კედლები,
ბგარი კედელზე (3-6 მმ). ჭერი დასველებულია სახურავის დაზიანების გამო.



სქრ. №42, სახურავი

“A” და “B” ბლოკი. სახურავის საერთო ხედი.

სახურავი ბოლო ხანებშია შეცვლილი ან შეკეთებული. მიუხედავად ამისა სველდება როგორც ბოლო სართულის ჭერი ისე ფასადის კედელი.



სქრ. №43, სახურავი

“B” ბლოკი. სახურავის საერთო ხედი.

ტერასის კონსტრუქცია და შეთაგსებული სახურავი ბოლო ხანებშია შეცვლილი.

VI. “C” და “D” ბლოკის ამსახველი სერატები

Д. Сардагчины сарматын:



სურ. №44


სარდაფის სართულის ხედი

სარდაფში დგას წყალი, დეფორმირებულია და კოროზირებულია გადახურვის კოჭები



სურ. №45

გადახურვის კოჭების დროებითი გამაგრების ღონისძიება;



სერ. №46
სარდაფის სართული. გადახურვის აგურის წყობის თაღური კონსტრუქცია აგარიულ
მდგომარეობაშია



სერ. №47
სარდაფის სართული. ნაგაესაყრელად ქცეული სარდაფი



სქრ. №48

სარდაფის სართული. აუგებარი დანიშნულების კონსტრუქცია; გაუმართავი სანტექნიკური კომუნიკაცია.



სქრ. №49

სარდაფის სართული. წყალი სარდაფის სართულში; გაუმართავი კომუნიკაციებისგან დასველებული აგურის თაღი.



სქრ. №50

სარდაფის სართული. დასველებულია, დეფორმირებულია და ავარიულ მდგომარეობაშია გადახურვის რკ/ბ-ის და მეტალის კონსტრუქციები.



სქრ. №51

სარდაფის სართული. დაზიანებულ აგურის თაღური გადახურვის ქვეშ მოწყობილი მეტალის კოროზირებული კოჭი დაყრდნობილია დროებით აგურის წყობის დგარზე;



სერ. №52

სარდაფის სართული.ხის სართულშეა გადახურვის დაზიანებული (დამპალი) კონსტრუქცია;
კორობირბული მეტალის ღროებითი დამჭერი კონსტრუქციები
დაზიანება გამოწვეულია კანალიზაციის და წყლის დაზიანებული მიღებისგან.



სერ. №53

სარდაფის სართული. ხის სართულშეა გადახურვის დაზიანებული (დამპალი) კონსტრუქცია;



ს. ქ. №54

სარდაფის სართული.

დაზიანებული აგურის თაღის გადახურვის კონსტრუქცია, რომელიც გაძლიერებულია
მეტალის ორტესებრი კოჭებით;



ს. ქ. №55

სარდაფის სართული. გამოუყენებელია.

დაზიანებული აგურის თაღის სამაგრი ლითონის კონსტრუქცია დაყრდნობილი აგურის
წყობის დგარზე;

Е. ვასაღი და სახურავი ეგოს მხრიდან:



სურ. №56
“C”, “D” და “B” ბლოკი.



სურ. №57
“C”, “D” და “B” ბლოკი.



სურ. №58
“C” ბლოკი.



სურ. №59
“C” ბლოკი.



სერ. №60
“D” ბლოკი.



სერ. №61

“C” და “D” ბლოკი. დეფორმირებული და დაზიანებული ხის კონსტრუქციის აივანი და შუშაბანდი.



სურ. №62

“C” ბლოკი. დეფორმირებული და დაზიანებული ხის კონსტრუქციის შუშაბანდი.



სურ. №63

“C” ბლოკი. ადრე შესრულებული დიობის გაძლიერება და კედლის მოჭიმვა მეტალის
ჭიმით.



სურ. №64


“C” ბლოკი. მანსარდის ხის კონსტრუქციები



სურ. №65

“C” ბლოკები. ფასადის დაზიანებული კედლები

F. “C” და “D” პლატფ. შედა ინზერიერი და სსევენი:



სქრ. №66
დაზიანებული კელები



სურ. №67
დაზიანებული ჭერი



სურ. №68
სხვენის ხის კონსტრუქციები

VII. ღასკვნა შენობის პრისტრუქციების ტექნიკური მდგრამარეობის შესახებ

1. საშინელი ანგისანიგარიაა “B”, “C” და “D” ბლოკების სარდაფის სართულში.
2. შენობა კონსტრუქციული თვალსაზრისით არასეისმიურია:
 - a) არ კმაყოფილდება სამშენებლო ნორმების და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) მუხლი “15” მთელი რიგი პუნქტები. (შეუძლებელია აგურის კედლის წყობის კატეგორიის დადგენა სარდაფის სართულის ზევით იმის გამო, რომ ხსნარის მარკა რიგ შემთხვევაში გამოფიტულია და უახლოვდება ნოლს);
 - b) არ კმაყოფილდება სამშენებლო ნორმების და წესების პნ 01.01-09-ის მუხლი “15”, პუნქტი “7” - შენობას არ გააჩნია ანგისეისმიური სარტყელი;
 - c) არ კმაყოფილდება სამშენებლო ნორმების და წესების პნ 01.01-09-ის მუხლი “15”, პუნქტი “12” - შენობის განივ კედლებს შორის მანძილი აღემატება 9 მ-ს;
 - d) გეგმარებიდან გამომდინარე, შენობის “A” - “B” და “C” - “D” ბლოკები, გაყოფილ უნდა იყვნენ ანგისეისმიური ნაკერით, ამ შემთხვევაში ბლოკები გადაბმულია.
3. შენობა ამორტიზირებულია, რომელიც გამოწვეულია ფუძე-გრუნტების (და შესაბამისად საძირკვლების) არათანაბარი დეფორმაციებით, შენობის სეისმიური რაიონისთვის შეუფერებელი გეგმარებით, მშიდი და თვითმშიდი კედლების სერიოზული დაზიანებით:
 - a. ლენტური საძირკვლების დეფორმაცია გამოწვეულია: დაზიანებული სანიაღვრე და კანალიზაციის სისტემით, ასევე წყალგაყვანილობის ტრასებით და ჭებით, რომლებიც დამონტაჟებულია ეზოში, წინამდლერიშვილის და ჯავახიშვილის ქუჩებზე; დაზიანებული და მოუწესრიგებელი ეზოში მოხვედრილი და სახურავიდან ჩამონადენი ზედაპირული წყლების გადაყვანის სისტემით; ასევე ამორტიზირებული და მოუწესრიგებელი კანალიზაციის და წყალსადენის შიგა გაყვანილობებით (რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადის პირდაპირ მშიდ კედლებში, რის გამოც მათი რევიზია შეუძლებელია); გაუმართავი სახურავის კონსტრუქციით. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მიზებს ემატება ფუძე-გრუნტების დაბალი დეფორმაციის მოდული და გრუნტის წყლების მაღალი დონე;

b. აგურის მზიდი და თვითმმართვის კედლების ცალკეული უბნების მდგრადობა და მზიდუნარიანობა დაბალია, კედლების ცალკეულ უბნებზე შეინიშნება სხვადასხვა სიგანის (1 -:- 25 მმ) და სიგრძის ბზარები.

“A” ბლოკის “1” და “2” ლერძებს შორის თავდაპირველად მდებარეობდა ეზოში შესასვლელი (გახსნილი სივრცე). “1” და “2” ლერძებზე მდებარე და მათი მიმდებარე კედლების დაზიანების მნიშვნელოვანი მიზეზია ამ კედლებს შორის (სავარაუდო) გრძივი საძირკვლების და კედლების არ არსებობა, ანუ “1” ლერძებზე მდებარე კედელი II სართულის დონემდე შეიძლება ჩაითვალოს ცალკე მდგომად. ბზარები შეინიშნება ასევე ღიობების მიმდებარე კედლებში (ძირითადად ფასადის კედელში);

სავარაუდო ეზოში მდებარე სანტექნიკური კომუნიკაციების დაზიანების გამო, “B” ბლოკის კედელი “თ” ლერძის გასწვრივ და მისი მიმდებარე კედლები ძლიერ დეფორმირებული და დაშლილია.

“C” და “D” ბლოკების კედლების ცალკეულ უბნებში შეინიშნება მნიშვნელოვანი დეფორმაციები და ბზარები.

თუ გავითვალისწინებთ შენობის აგების თარიღს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სარდაფის სართულის გევით მზიდი და თვითმმართვის კედლები “კომერციული” წყობისაა, თუმცა ჩვენ ამას არ ვადასტურებთ. ბოგადად კედლების დაზიანების მიზეზი, ჩვენი აზრით, არის საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა, წყობის ბოგიერთ უბნებზე დუღაბის დასაშვებზე დაბალი მარკა, კედლებში მოუწერიგებლად გაყვანილი დაზიანებული სანტექნიკური კომუნიკაციები და სხვადასხვა დროს მომხდარი მიწისძვრები;

c. “B”, “C” და “D” ბლოკების I სართულის გადახურვის კონსტრუქციების, როგორც ხის, ისე აგურის წყობის 80 – 90 % აფარიულ მდგომარეობაშია:

- დაზიანებულია (დამპალია) ხის გადახურვის კონსტრუქციების პირველი სართულის მნიშვნელოვანი ნაწილი (“A” ბლოკის “გ-დ” ღერძებს შორის, ხოლო “B” ბლოკის მთელ ფართზე, “C” და “D” ბლოკების მთლიანად) და სავარაუდოდ სხვა სართულების მცირე ნაწილი (ძირითადად შენობის კონსტრუქტან);
 - “C” ბლოკის I სართულის გადახურვის კონსტრუქციებისძირითადი ნაწილი წარმოადგენს აგურის წყობის თაღებს, ან მეტალის ორტესებრ კოჭებში ჩალაგებულ აგურის მცირე თაღებს. ამ კონსტრუქციების უმეტესი ნაწილი მწვავე ავარიულ მდგომარეობაშია. მყისიერ ნგრევას აფერხებს დროებითი საბჯენი (ხის, მეტასლის, აგურის წყობის დგარების) და კოჭების (ხის და მეტალის) კონსტრუქციები, რომლებიც ქაოსურადაა დამონტაჟებული და მათი უმეტესი ნაწილი დამპალი ან კორობირებულია (სარდაფში დგას წყალი);
 - d. ამორტიზირებულია და ავარიულ მდგომარეობაშია ეზოს მხარეს ხის კონსტრუქციის აიგნები და შეშაბანდები;
 - e. მიუხედავად იმისა, რომ სახურავის საფარი შედარებით ახალი მოწყობილია, მრავლობითად შეინიშნება წყლის კვალი III სართულის ჭერში, მოსახლეობის გამოკითხვით სახურავის გაუმართაობის გამო მნიშვნელოვნად სველდება ფასადის კედელი. აბიანებულია ასევე სახურავის ხის მზიდი კონსტრუქციების ნაწილი (40 %);
 - f. ამორტიზირებულია და ძლიერ კორობირებულია ეზოში მდებარე ლითონის და ხის კიბე;
4. შედარებით მცირე დაზიანებები შეინიშნება: “A” ბლოკის სარდაფის სართულში, რომლის ერთი ნაწილი უნიკალური აგურის წყობის თაღური კონსტრუქციითაა წარმოდგენილი, ხოლო მეორე ნაწილი ლითონის და აგურის კომპლექსური კონსტრუქციითაა გადახურული (შეინიშნება კორობია ლითონის კოჭებში);
- შენობის დანარჩენ კონსტრუქციებში;

5. ამორტიზირებულია “B” და “C” ბლოკის შიგა კიბის ხის და ქვის საფეხურები.

არსებული მდგრადართვის გათვალისწინებით შეუძლება მიზანია შეცვალის აღდგენა-რესტავრაციის სამუშაოების ჩატარება იმ პონდეციამდე, რომ სრულად დაკამაყოფილდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნები, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია ჩასატარებელი სამუშაოებით მიღწეული შეღები აკმაყოფილებების შემდეგ მირითად პირობებას:

- ა) შეცვალის მგილი კონსტრუქციების გაძლიერება შესრულდეს იმ დონეზე, რომ უგრძეველყოფილი იყოს შეცვალის საიმპერატორო მობინალობა, სიცოცხლის დაცვის თვალსაზრისით;
- ბ) არამატებული კუთხით შეცვალი იქნას შეცვალის ისტორიული ივრსახვი (ვასალი წინამდლონიშვილის, ტოლსტოის და ხავახიშვილის ქარის მხარიდან).

შეცვალის მგილი კონსტრუქციების აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები ჩატარდეს შემდეგი თანამიმდევრობით (იხილე კორექტის მუშა ნახაგვაზე აღბომი №2-2):

1. რათა არ დავუშვათ ფუძე-გრუნტების მზიდუნარიანობის გაუარესება, ძალგე მნიშვნელოვანია თავიდან ავიცილოთ მათი დამატებითი დასველება: გაფარდეს შესაბამისი ღონისძიებები სანიაღვრე და სანტექნიკური დანიშნულების კომუნიკაციების გამართულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად (კარგი იქნება, როგორც ჯავახიშვილის და წინამდლონიშვილის ქუჩის, ისე ეგოს კომუნიკაციებმა გაიაროს დახურული არხებში ისე, რომ მოხერხდეს მათი რევიზია). ამ სამუშაოების ჩატარებისას გათვალისწინებულ იქნას შიგა ეზოდან ზედაპირული წყლების მოწესრიგებულად გადაყვანის სამუშაოები. ახალი სანიაღვრე და სანტექნიკური დანიშნულების კომუნიკაციების მოწყობის შემდეგ უნდა გაუქმდეს და დემონტირებულ იქნას ძველი სისტემები;
2. მოწესრიგდეს და შეიცვალოს შენობაში არსებული დაზიანებული წყალსადენის და კანალიზაციის გაყვანილობა, ამავე დროს გაუქმდეს მზიდ კედლებში გამავალი სისტემები და სველი წერტილები;
3. მომავალში საძირკვლების არათანაბარი დეფორმაციების განვითარების თავიდან ასაცილებლად, განიხილება ორი ვარიანტი:
 - საძირკვლების გასაძლიერებლად მოეწყოს ე. წ. ამობრუნებული “გობისებური” რკ/ბ-ის საძირკვლის ფილა. მავე დროს სარდაფის სართულის ქვეშ ამოღებულ იქნას ნაყარი გრუნტი, რომელიც შეიცვალოს შემკვრივებული ღორღით. იყი შეასრულებს ხელოვნური ფუძის ფუნქციას ამობრუნებული “გობისებური” რკ/ბ-ის საძირკვლის ფილისთვის;

- ლენტური საძირკვლების ქვეშ მოწყოს ბეგონის ბალიში ეტაპობრივად, რომლის ფუძე ჩაღმავებული იქნება კენჭნარებამდე (სგვ-2). მავე დროს სარდაფის კედლის შიდა პერიმეტრზე უნდა მოწყოს რკ/ბ-ის პერანგი სარდაფის იატაკამდე, რომელიც ჩაანკერებული იქნება საძირკვლის ბეგონის ბალიშში. რკ/ბ-ის პერანგში ჩამონოლითდეს სარდაფის იატაკის რკ/ბ-ის ფილა.
 - ორივე შემთხვევაში უნდა უბრუნველყოთ სარდაფის გაწყლიანება – ჰიდრობოლაციის ღონისძიების გატარების გზით.
4. შენობის მზიდი კედლების შესაბამისი უბნების გასაძიერებლად გამოყენებულ იქნას რკ/ბ-ის პერანგები და არმატურის ბადეები, რომლებიც კედლებთან და ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნება არმატურის ანკერების მეშვეობით, წინამდებარე პროექტის მიხედვით. ანკერების კედლებში ჩამაგრება განხორციელდეს პოლიმერ-ცემენტის ხსნარის ინექციის საშუალებით; შენობის მზიდი კედლების დანარჩენი დაზიანებული უბნების აღდგენა განხორციელდეს ბზარების ამოსუფთავების, გამორეცხვის და პოლიმერ-ცემენტის ხსნარის ინექციით შევსების გზით;
5. შეიცვალოს დაზიანებული ხის გადახურვის კონსტრუქციები პირველ სართულზე მთლიანად და სხვა სართულებზე ნაწილობრივ;
6. ეტად საპასუხისმგებლოა “C” ბლოკის მწვავე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი პირველი სართულის გადახურვის კონსტრუქციების დაშლის და ახალი კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოების შესრულება, რომელიც წინ უნდა უსწრებდეს ამ ბლოკში ამობრუნებული “გობისებური” რკ/ბ-ის საძირკვლის ფილის მოწყობას. ს ღონისძიებები უნდა გაფარდეს ეტაპობრივად: პროექტის და სამუშაოთა წარმოების პროექტის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით;
7. ხის გადახურვის კოჭების ქვეშ მთელ პერიმეტრზე მოწყოს ლითონის სარტყელები;
8. პროექტით განსაზღვრულ ადგილებში შეიცვალოს ხის (“ჩალანგარა”) ტიხრები ლითონის კონსტრუქციის დიაფრაგმებით (რითაც დაკავშირებულ იქნება აგურის გრძივი მზიდი კედლები ერთმანეთთან), შეკეთდეს ან შეიცვალოს დაზიანებული ხის (“ჩალანგარა”) ტიხრები;
9. შეიცვალოს ლითონის კიბე იდენტური ახალი ლითონის კიბით;
10. შეიცვალოს “B” და “C” ბლოკის კიბის ხის და ქვის კონსტრუქციები;
11. შეკეთდეს და შეიცვალოს დაზიანებული სახურავის და მანსარდის კონსტრუქციები.

პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი:


გ. ოქროშიძე

თბილისი, 20 ივნისი, 2017 წელი

კონსტრუქციელი დასავნა
**ქ. თბილისში, წინამდლონიშვილის ქ. №1/5-ში მდებარე
საცხოვრებელი სახლების**
**გამაზრება-რეაბილიტაციის სამუშაოების მომიჯნავე შენობაების
გეგავლების შესახებ**

ქვემოთ განვიხილავთ ქ. თბილისში, წინამდლონიშვილის ქ. №1/5-ში მდებარე საცხოვრებელი გამაზრება-რეაბილიტაციის სამუშაოების გეგავლების საპითეს მომიჯნავე შენობაების შეაფრთხოების თვალსაზრისით.

I. სიტუაციერი გეგმა



II. გოგადი ნაწილი

განსახილველი შენობები აშენებულია სავარაუდო XX საუკუნის დასაწყისში. ამავრება-რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული შენობები შედგება ორი დამოუკიდებელი საცხოვრებელი სახლისგან, რომლებიც პირობითად დავყავით:

- “A” (სამსართულიანი სარდაფით) და “B” (ორსართულიანი სარდაფით) ბლოკი, გეგმაში რთული ფორმის, ამასთან “A” ბლოკის ფასადი გამოდის ჯავახიშვილის ქუჩის გასწვრივ, ეზოში მის მიმართ ბლაგვი კუთხით მდებარეობს “B” ბლოკი;
 - “C” (სამსართულიანი სარდაფით) და “D” (სამსართულიანი სარდაფით) ბლოკი, გეგმაში რთული ფორმის, ამასთან “C” ბლოკის ფასადი გამოდის წინამდლონიშვილის და ტოლსტოის ქუჩის გასწვრივ, ეზოში მის მიმართ ბლაგვი კუთხით მდებარეობს “D” ბლოკი;
- მათი მომიჯნავე შენობებიც (იხ. სიტუაციური გეგმა) 2-3 სართულიანია.

III. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა

შპს „ახალი საქალაქმშენპროექტის“ საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების განყოფილებამ 2017 წლის მაისში, ქ. თბილისში, წინამდღვრიშვილის ქუჩა № 1/5-ში, არსებული საცხოვრებელი სახლების ფუძის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევისა და საძირკვლების შესწავლისთვის, ჩატარა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა. დასკვნას საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესახებ გთავაზობთ ქვემოთ:

1. საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაბრისით, საკვლევი ტერიტორია დამაკმაყოფილებულ პირობებშია, ვინაიდან ადგილზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ არის განვითარებული. არახელსაყრელი ფაქტორია გრუნტის წყლის გავრცელების მაღალი დონე (+0.05 და –1,2 მ სარდაფის იატაკიდან), რაც შენობის დეფორმაციის ერთ-ერთ მიზებად უნდა ჩაითვალოს. საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, საკვლევი უბანი სხ და წ 1.02.07-87 მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, მიეკუთვნება II კატეგორიას (საშუალო სირთულის).
2. უბნის ამგებ გრუნტებში ნაყარის (ფენა 1) ჩაუთვლელად გამოიყოფა ორი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე):
I სგე – რბილპლასტიკური თიხნარი (ფენა 2);
II სგე – მსხვილნატეხოვანი გრუნტი, კენჭნარი (ფენა 3).

3. შენობა დაფუძნებულია ლენტური საძირკვლებით უმეტეს ნაწილში თიხნარ გრუნტები (I სგე ფენა 2), ხოლო ნაწილობრივ (სამხრეთ ნაწილში) – კენჭნაროვან გრუნტები (ფენა 3), საძირკვლები ყორე-ქვის და ბეტონისაა და ნორმალურ მდგომარეობაშია.
4. შენობის შემდგომი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა დაისახოს კონსტრუქციული ღონისძიებები (საძირკვლების გაგანიერება), დაყვანა პრაქტიკულად არაკუმულურ გრუნტები და აუცილებლობას წარმოადგენს შენობის ფარგლებში და მის სიახლოვეს არსებული წყალშემცველი კომუნიკაციების შემოწმება და დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება ან ახლით შეცვლა.
5. ფუძე-საძირკვლის გაანგარიშებისათვის, ქვემოთ მოცემულია ორივე სგე-ს გრუნტის აუცილებელი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო-ნორმატიული მნიშვნელობები მიღებული ლაბორატორიული გამოკვლევების, საარქივო მასალების, ნორმატიული დოკუმენტების და საცნობარო ლიტერატურის გამოყენების საფუძველზე.

№№	გრუნტების მახასიათებლები	სააგენტოშო მიზანები		
		I სტ (ვენა 2)	II სტ (ვენა 3)	
1	სიმკვრივე, გ/სმ ³	ρ	1,90	1,95
2	ხვედრითი შეჭიდულობა, კპა (კგძ/სმ ²)	c	16 (0,16)	1,0 (0,01)
3	შინაგანი ხახუნის კუთხე	φ°	16	38
4	საანგარიშო წინაღობა, კპა (კგძ/სმ ²)	R ₀	150 (1,5)	400 (4,0)
5	დეფორმაციის მოდული, მპა (კგძ/სმ ²)	E	8 (80)	4 (400)
6	საგების კოეფიციენტი კგ/სმ ³	κ	2	8
7	პუასონის კოეფიციენტი	μ	0,35	0,27

6. სააძირკვლების II სტანდარტული დაყრდნობისას, საჭირო გახდება წყალქეცევით სამუშაოების წარმოება. სარდაფის პერიოდული დატბორვიდან და ბემოაღნიშნული წყალქეცევით სამუშაოების წარმოების აუცილებლობიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნებოდა დრენაჟის მოწყობა. თხრილების და დრენაჟის ყოველ გრძივ მეტრზე, წყლის მოდენი მიღებული იქნას 0,01 ლ/წმ.
 7. გამოკვლეული წყალი-გარემო ხასიათდება სხვადასხვა ხარისხის სულფატური აგრესიულობით რკინაბეგონის კონსტრუქციების მიმართ.
კონსტრუქციების დამზადებისას გამოყენებული იქნას წყლის ქიმიური ანალიზის დასკვნაში რეკომენდებული ცემენტის სახეები.
 8. საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით, ქ. თბილისი მდებარეობს 8 ბალიანი სეისმურობის გონიაში (საქართველოს რესპუბლიკის არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს 1991 წ. 7 ივნისის დადგენილება № 42).
უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებების მიხედვით, სხ და წ II-7-81-ის № 1 ცხრილის თანახმად, მიეკუთვნებიან:
 - ნაყარი (ფენა 1) და რბილპლასტიკური თიხნარი (ფენა 2) – III კატეგორიას;
 - კენჭნარი (ფენა 3) – II კატეგორიას.
 9. თხრილების ფერდოების მაქსიმალური დასაშვები დახრა, მიღებული იქნას სხ და წ 3.02.01-87-ის პ.პ. 3.11; 3.12; 3.15 და სხ და წ III-4-80 მე-9 თავის მოთხოვნების მიხედვით.
 10. დამუშავების სიმძლის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული გრუნტები სხ და წ IV-2-82 1-1 ცხრილის თანახმად მიეკუთვნებიან:
 - ნაყარი (ფენა 1) – ხელით დამუშავებისას – II ჯგუფს (რიგ. № 24^o);
 - თიხნარი (ფენა 2) – ხელით დამუშავებისას – II ჯგუფს, სიმკვრივით 1900 კგ/მ³ (რიგ. № 33^o);
 - კენჭნარი (ფენა 3) – ხელით დამუშავებისას – III ჯგუფს, საშუალო სიმკვრივით 1950 კგ/მ³ (რიგ. № 63^o).

გრუნტის წყლის სინჯების ქიმიური ანალიზების თანახმად გამოკვლეული წყალი-გარემო:

გრუნტის წყლის სინჯების ქიმიური ანალიზების თანახმად გამოკვლეული წყალი-გარემო:

№№ 1, 2, 3 და 4 შერფ-ბურლილების უბნებზე:

I. დასაპროექტებელი კონსტრუქციის ბეჭონის მიმართ: ამჟღავნებს სულფატური აგრესიულობის შემდეგ თვისებებს:

1. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) გამოყენებისას:

ა) სუსტად აგრესიულია W_4 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონის მიმართ;

ბ) არააგრესიულია $W_6 - W_8$ წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

2. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) კლინკერში ჩანართებით C_S არაუმეტეს 65%,

C_A არაუმეტეს 7%, $C_A + C_{AF}$ არაუმეტეს 22%, წილაპორტლანდცემენტის და აგრეთვე

სულფატმდგრადი (სტანდარტი 22266-76) ცემენტების გამოყენებისას არააგრესიულია $W_4 - W_6$

W_8 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

II. არმატურის მიმართ:

ა) არ არის აგრესიული წყლის გარემოში მუდმივად ყოფნის დროს;

ბ) სუსტად აგრესიულია წყლის გარემოში პერიოდულად ყოფნის დროს.

№№ 5, 6, და 7 შერფ-ბურლილების უბნებზე:

I. დასაპროექტებელი კონსტრუქციის ბეჭონის მიმართ: ამჟღავნებს სულფატური აგრესიულობის შემდეგ თვისებებს:

1. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) გამოყენებისას:

ა) საშუალო აგრესიულია W_4 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონის მიმართ;

ბ) სუსტად აგრესიულია $W_6 - W_8$ წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

2. პორტლანდცემენტის (სტანდარტი 10178-76) კლინკერში ჩანართებით C_S არაუმეტეს 65%,

C_A არაუმეტეს 7%, $C_A + C_{AF}$ არაუმეტეს 22%, წილაპორტლანდცემენტის და აგრეთვე

სულფატმდგრადი (სტანდარტი 22266-76) ცემენტების გამოყენებისას არააგრესიულია $W_4 - W_6$

W_8 წყალშეუღწევადობის მარკის ბეჭონების მიმართ.

II. არმატურის მიმართ:

ა) არ არის აგრესიული წყლის გარემოში მუდმივად ყოფნის დროს;

ბ) სუსტად აგრესიულია წყლის გარემოში პერიოდულად ყოფნის დროს.

უნდა ვიგარაუდოდ, რომ ანალოგიური საინჟინრო გეოლოგიური პირობები იქნება მომიჯნავე შენობების ფუძეში.

IV. მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციების გოგაღი დახასიათება

მომიჯნავე შენობების მზიდი კონსტრუქციები სავარაუდოდ წარმოდგენილია აგურის მზიდი და თვითმმართველი კედლებისგან.

გადახურვის კონსტრუქციები სავარაუდოდ წარმოდგენილია სხვადასხვა მასალისგან: პირველი სართულის ღონებები აგურის წყობის თაღის, აგურის მეტალის ნაგლინ ორგესებრ კოჭებზე და ხის კონსტრუქციებით. შენობების დანარჩენ ნაწილში სართულშეა გადახურვა და სახურავი შესრულებულია ხის კონსტრუქციებისაგან (კოჭები, ნივნივები, ფიცარი).

შენობები კონსტრუქციული თვალსაზრისით არასეისმიურია და ამორტიტირებულია.

V. კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, წინამდლობრიშვილის ქ. №1/5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაციის წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები გულისხმობს (იხილე პროექტის მუშა ნახაზები ალბომი №2-2) შემდეგ ღონისძიებებს:

- რათა არ დავუშვათ ფუძე-გრუნტების მზიდუნარიანობის გაუარესება, ძალგე მნიშვნელოვანია თავიდან ავიცილოთ მათი დამატებითი დასველება: გაფარდეს შესაბამისი ღონისძიებები სანიაღვრე და სანტექნიკური დანიშნულების კომუნიკაციების გამართულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად (კარგი იქნება, როგორც ჯავახიშვილის და წინამდლონიშვილის ქუჩის, ისე ეზოს კომუნიკაციებმა გაიაროს დახურული არხებში ისე, რომ მოხერხდეს მათი რევიზია). ამ სამუშაოების ჩატარებისას გათვალისწინებულ იქნას შიგა ეზოდან ზედაპირული წყლების მოწერილებულად გადაყვანის სამუშაოები. ახალი სანიაღვრე და სანტექნიკური დანიშნულების კომუნიკაციების მოწყობის შემდეგ უნდა გაუქმდეს და დემონტირებულ იქნას ძველი სისტემები;
- მოწერილებეს და შეიცვალოს შენობაში არსებული დაზიანებული წყალსადენის და კანალიზაციის გაყვანილობა, ამავე დროს გაუქმდეს მზიდ კედლებში გამავალი სისტემები და სველი წერტილები;

3. მომავალში საძირკვლების არათანაბარი დეფორმაციების განვითარების თავიდან ასაცილებლად:
- საძირკვლების გასაძლიერებლად მოეწყოს ე. წ. ამობრუნებული “გობისებური” რკ/ბ-ის საძირკვლის ფილა. მავე დროს სარდაფის სართულის ქვეშ ამოღებული იქნას ნაყარი გრუნტი, რომელიც შეიცვალოს შემკვრივებული დორლით. იგი შეასრულებს ხელოვნური ფუძის ფუნქციას ამობრუნებული “გობისებური” რკ/ბ-ის საძირკვლის ფილისთვის;
 - ლენტური საძირკვლების ქვეშ მოეწყოს ბეჭონის ბალიში ეფაპობრივად, რომლის ფუძე ჩაღმავებული იქნება კენჭნარებამდე (სგვ-2). მავე დროს სარდაფის კედლის შიდა პერიმეტრზე უნდა მოეწყოს რკ/ბ-ის პერანგი სარდაფის იატაკამდე, რომელიც ჩაანკერებული იქნება საძირკვლის ბეჭონის ბალიშში. რკ/ბ-ის პერანგში ჩამონილითდეს სარდაფის იატაკის რკ/ბ-ის ფილა.
 - საძირკვლის კონსტრუქციებში გასატარებელი გაძლიერბის ღონისძიებების შედეგად შემცირდება ძაბვა საძიერკვლის ფუძეში და სეისმიური ზემოქმედებით გამოწვეული ძალვები შენობების მზიდ კონსტრუქციებში.
4. შენობის მზიდი კედლების შესაბამისი უბნების გასაძიერებლად გამოყენებული იქნას რკ/ბ-ის პერანგები და არმატურის ბადეები, რომლებიც კედლებთან და ერთმანეთთან დაკავშირებული იქნება არმატურის ანკერების მეშვეობით, წინამდებარე პროექტის მიხედვით. ანკერების კედლებში ჩამაგრება განხორციელდეს პოლიმერ-ცემენტის ხსნარის ინექციის საშუალებით; შენობის მზიდი კედლების დანარჩენი დაზიანებული უბნების აღდგენა განხორციელდეს ბზარების ამოსუფთავების, გამორეცხვის და პოლიმერ-ცემენტის ხსნარის ინექციით შევსების გზით;
5. შეიცვალოს დაზიანებული აგურის თაღების და დაზიანებული ხის გადახურვის კონსტრუქციები პირველ სართულზე მთლიანად და სხვა სართულებზე ნაწილობრივ;
6. ხის გადახურვის კოჭების ქვეშ მთელ პერიმეტრზე მოეწყოს ლითონის სარტყელები;
7. პროექტით განსაზღვრულ ადგილებში შეიცვალოს ხის (“ჩალანგარა”) ტიხრები ლითონის კონსტრუქციის დიაფრაგმებით (რითაც დაკავშირებულ იქნება აგურის გრძივი მზიდი კედლები ერთმანეთთან), შეკეთდეს ან შეიცვალოს დაზიანებული ხის (“ჩალანგარა”) ტიხრები;
8. შეიცვალოს ლითონის კიბე იდენტური ახალი ლითონის კიბით;
9. შეიცვალოს “B” და “C” ბლოკის კიბის ხის და ქვის კონსტრუქციები;
10. შეკეთდეს და შეიცვალოს დაზიანებული სახურავის და მანსარდის კონსტრუქციები.

ამავე დროს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქ. თბილისში, წინამდღვრიშვილის ქ. № 1/5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაციის წარმოდგენილი პროექტი არ ითვალისწინებს:

- მომიჯნავე შენობების გასწვრივ არსებული კონსტრუქციების დაშლის სამუშაოების წარმოებას;

- არსებულ შენობებზე დაშენების სამუშაოების წარმოებას;

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქ. თბილისში, წინამდღვრიშვილის ქ. № 1/5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-რეაბილიტაციის წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება არავითარ საფრთხეს არ შეუქმნის მომიჯნავე შენობა ნაგებობებს.

პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი:



გ. ოქროშიძე

თბილისი, 25 აგვისტო, 2017 წელი