0 1 . ფუნქციების პროცენტულობის ანგარიში, ამჟამად წარმოდგენილი სახით არ არის მისაღები. გაითვალისწინეთ, რომ საცხოვრებელი ფუნქცია მცირედით აღემატება 25%-ს. გაითვალისიწნეთ რომ (საოფისე ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს 75%, ხოლო საცხოვრებელი 25%-ს) აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორების შემდეგ საკითხი გადაგზავნილ იქნება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში.

შესწორებულია

(საცხოვერებელი და საოფისე ფუნქციების საერთო ფართი შეადგენს 2819,1 მ2-ს,
აქედან საცხოვრებელი ფუნქცია არის ზუსტად 25% 704,8 (2819,1 X 0.25 = 704.775),
ხოლო საოფისე ფუნქცია არის 75% 2114,3 მ2 (2819,1 X 0.75 = 2114.325).
ფართები დამრგვალებულია მეათედის სიზუსტით (დადგენილების მოთხოვნის შესაბამისად).

0 2 . ასევე გაცნობებთ, რომ ამჟამად ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების მონაცემები არ არის სწორად შევსებული. გაითვალისიწნეთ რომ საოფისე და საცხოვრებლი ფართები საჭიროა ველებში მითითებულ იქნას საზაფხულო ფართების გამოკლებით, მხოლოდ შიდა კონტურზე არსებული ფართის მითითებით.

შესწორებულია

03.საჭიროების შემთხვევაში მომიჯნავე შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული დასკვნა. ->
.კონსტრუქციული დასკვნის pdf ფაილი.:
საექსპერტო დასკვნას თან უნდა ერთვოდეს ექსპერტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მონაცემები, (დიპლომი და რეზიუმე) (გაითვალისწინეთ, რომ ექსპერტს უნდა გააჩნდეს სპეციალობით მუშაობის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება).

შესწორებულია