
ეს მხარე ფერდის ვარდნის გამო გადმოიწია
ფილისგან, რამაც გამოიწვია ამ მხარეს კედლის
ტრიალეტორიის ოდნავი ცვლილება. ამ ადგილას
სპეციალურად არ არის მოწყობილი არმირებული
კედელი პროექტის კორექტირებამდე.
04 February 2026 09:48