

როგორც ფოტოზე ხედავთ -კედელს ხელს უშლის ვინტილაციის მილი , ვერ ხდება ბოლომდე ამოშენება . ამიტომაც კედელი გადმოიწევს მარჯვნივ ისე რომ გაუსწორდეს ვინტილაციის მილს და ამოშენდება ჭერამდე.




E 1






253

