
ლოგის გადანგრეული ნაწილების აღდგენა
არსებული ლოგის იდენტურად


500
220
ლითონის ჭიშკარი
ღობის გადანგრეული ნაწილების აღდგენა
არსებული ღობის იდენტურად