დაზიანებული დეკორატიული ელემენტების გიდროსაიზოლაციო
საფასადე ფითხით დამუშავება და აღდგენა

შეიღებოს საფასადე სადებავით
(Basalt 18 L92 - C1- H85)

შეიღებოს საფასადე სადებავით
(Basalt 15 L82 - C1- H43)

