
2.4
15.2


15.2მ სიგანის და 2.4მ. სიმაღლის
არსებული დაზიანებული
დამცავი ტოტა
(მოიცვლება იგივე ბაბარიტების
ახალი დამცავი ტოტით)
15.2
2.4