
მონიშნულია გადახურვის
მოსაწყობი ადგილი მთლიან
მოცულობაზე , ფოტოდან
ჩანს რომ გადახურვა არ
გამოდის მთავარ ფასად'ზე
DGD-38











