ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 143767

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B10132846

ამონაწერის მომზადების თარიღი: 21/10/2010 18:04:42

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს კავკასიის სამშენებლო კომპანია
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონში, თემქა 11მ/რ, II კვ. კორპ. №23 ბინა №51
საიდენტიფიკაციო კოდი:	400010082
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	21/10/2010
მარეგისტრირებელი ორგანო:	საჯარო რეესტრი
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი გლდანი-ნაძალადევის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01022009556, ლელა მაჭარაშვილი,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01022009556, ლელა მაჭარაშვილი,	100.00000000%	400010082-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის

უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.



IDENTITY CARD

GEO

საქართველო

სახელი / FIRST NAME
ინდიკო
INDIKO

გვარი / LAST NAME
სანაია
SANAIA

მოქ. / CIT GEO

სქესი / SEX ᲛᲛ / M

პირადი No / PERSONAL No
01016002274

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH
21.11.1952

მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY
07.10.2023

ბარათის No / CARD No
13IC18721

ხელმოწერა / SIGNATURE

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
სენაკი
SENAKI

გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
07.10.2013

გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE

დამკვეთი: სრს, დამამზადებელი: MB-IDS 02/13
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE013IC18721501016002274<<<<
5211216M2310071GE0<<<<<<<<<<<3
SANAIA<<INDIKO<<<<<<<<<<<<<<<

სახელმწიფო ლიცენზია

სერია № 1022

საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე

ეძლევა [illegible] „[illegible]"

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16

მასზედ, რომ მას აქვს უფლება განახორციელოს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობა დანართში მოცემულ სახეობებში.

ლიცენზია მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე

განსაკუთრებული პირობები

ლიცენზიის მოქმედების ვადა უვადო

ლიცენზია გაცემულია 18.04.2000წ.

საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრი მ. ჩხენკელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

კონსტრუქციული მდგრადობა, პროექტის დიაგნოსტიკის

სამეცნიერო დიაგნოსტიკური ცენტრი.

"C.B.C"

L.T.D

GEORGIA

ქალაქი თბილისი შარტავას 14ა

Tbilisi shartava str14a

Email:

Ramaz_khvedelidze@yahoo.com

TEL: +(995)551111412

CBC LTD სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი.

ქ.თბილისი, შარტავას 14ა ელ-ფოსტა: ramaz-khvedelidze@yahoo.com

ს/კ 200010082

№-117 29.06.2017წ.

ექსპერტიზის დასკვნა

ქალქ თბილისში ანა პოლიტკოვსკაიას ქ№ 4ბს/კ 01.14.05.008.173 შენობა 1/1, 2/1, 3/1 4/1-ის დემონტაჟის

შესახებ.

საქმის ვითარება

ჩვენი სპეციალისტების მიერ გამოკვლევა ჩაუტარდა ქ. თბილისში ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე არსებულ შენობებს რომლის დემონტაჟიც უნდა განხორციელდეს. დამკვეთის დავალებით

გამოკვლევა

გამოკვლევის მიზნით დათვალიერებული იქნა არსებული შენობები. აგრეთვე გამოკვლეული იქნა შენობის კედლები.

გამოკვლევის შედეგად დადგინდა რომ, არსებული შენობები იმყოფება დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში

კერძოდ : შენობა წარმოადგენს ერთსართულიან ავტო ტექმომსახურების (ავტოსერვიზი), რომელზედაც არ აისახება რაიმე სახის დაზიანებები.

აგრეთვე გამოკვლევა ჩაუტარდა მომიჯნავე შენობებს.

კერძოდ:

ს/კ 01.14.05.008.150შენობა №2/7 წარმოადგენს შვიდ სართულიან სახლს რომელიც, ემიჯნება სადემონტაჟო შენობას, რაზედაც სადემონტაჟო შენობებმა შესაძლოა ზეგავლენა ვერ იქონიოს,

აუცილებელია მოეწყოს ყალაურები, და მოხდეს მასზე დაკვირვება სისტემატიურად.

ს/კ 01.14.05.008.301 არსებული შენობები რომელსაც უშუალოდ ემიჯნება სადემონტაჟო შენობა 1/1წარმოადგენს ორი რკონაბეტონის კონსტრუქციით შესრულებულ ნაგებობას.

ჩვენი სპეციალისტების მიერ ორივე შენობა იქნა ვიზუალურად დათვალიერებული. რადგან აღმოგვეჩინა რაიმე სახის ბზარები.

აღმოჩნდა რომ ბზარი შენობებს გააჩნია, რომელიც ჯდენის შედეგად შეიძლება იყოს გამოწვეული.

ბზარების გაჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ბზარებზე მოეწყოს ყალაურები, და მოხდეს მასზე დაკვირვება სისტემატიურად.

თუ მუშაობის პროცეში დაკვირვებისას აღმოჩნდება რაიმე სახის ახალი ბზარი, დაუყონებლივ უნდა ჩატარდეს გამაგრებითი სამუშაოების ღონისძიება.

რეკომენდაცია

მიგვაჩნია რომ, ჩასატარებელი სამუშაოების დროს უნდა მოხდეს სისტემატიური დაკვირვება, ბზარების აღმოჩენის შემთხვევაში უნდა მოხდეს შენობის გამაგრება.

თუ იქნება გათვალისწინებული მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი არსებული შენობის დემონტაჟი არ შეუქმნის არანაირ საფრთხეს მომიჯნავე შენობებს.

დასკვნა

მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, განსახორციელებელიშესასრულებელი სამუშაოებიარანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის მომიჯნავეშენობის მდგრადობას.

დირექტორი: ლ.შავლაშვილი

ინჟ–კონსტრუქტორი: ი. სანაია