კონსტრუქციული დასკვნა ქ. თბილისში აღმაშენებლის 83-ში მდებარე ს.ს. საქართველოს ბანკის ექსპრეს სერვის ცენტრში უკანა კედელზე კონდენციონერის გარე ბლოკის მონტაჟზე.

კონდენციონერის გარე ბლოკის დამონტაჟება ხდება სერვის ცენტრის გარე მზიდ კედელზე შიდა ეზოს მხრიდან. დასამონტაჟებელი გარე ბლოკის წონა არის 50 კილოგრამი ამდენად იგი არ წარმოადგენს კონსტრუქციულად საფრთხეს შენობისათვის და შესაძლებელია მისი აღნიშნულ გარე კედელზე (შიდა ეზოს მხრიდან) დამონტაჟება.

ინჟინერ კონსტრუქტორი: /ა. რამიშვილი/