რაც შეეხება ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში, 0.00 ნიშნულზე, 1-5 ფასადზე საყრდენი კედლის უნებართვოდ მოწყობას, აღნიშნული გამოწვეული იყო არსებული მძიმე გარემოებებით და საჭიროებდა დაუყოვნებლივ რეაგირებას, რათა არ მომხდარიყო გრუნტის ჩამოშლა. ადგილზე გეოლოგების მიერ შესწავლილი იქნა ტერიტორია და დასკვნის თანახმად გრუნტი შედგება ნაყარი ფენისაგან. წლების განმავლობაში მუდმივად ხდებოდა მისი ჩამოშლა. რაც იწვევდა არა მარტო არსებული ლადშაფტური ზონის დაზიანება-განადგურებას, აგრეთვე საფრთხის ქვეშ იდგა ზემოთ გამავალი საავტომობილო გზაც. ამასთან საგულისხმოა, რომ ტერიტორიაზე, საკმაოდ დიდ პერიმეტრზე უკვე არსებობს მერიის მიერ, გასულ წლებში მოწყობილი საყრდენი კედელი, რაზედაც წარმოდგენილია ფოტომასალა და ჩვენს მიერ მოწყობილი საყრდენი კედელი არის ფაქტიურად მისი გაგრძელება.










KOMATSU




KOMA













