


1


7.400
6.050
5.080
3.800
4.000
ზღის ნიშნული
3.200
0.000
-1.400
-1.800
-1.450
8400
6000


7.400
6.050
5.000
3.300
-0.050
-0.450
-1.900


7.400
6.050
5.000
3.300
-0.050
-1.900
-0.450
9600