
P-16
P-15
P-14
P-13
P-12
P-11
P-10
P-9
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
5500
2700
600
2500
6600
16375
26900
12900
12650
11425
5000
6350
2600
5150
1700
2100
4000
355
4200
6845
6050
R6000
R3500
R1300
R2300
-2.970
-2.300
-2.700
-1.650
490.700
491.350
i=0.12
i=0.15
125
850
2575
1000
2300
925
2100
600
1400
2150
1625
1000
1000
1000