
434.77
434.67
434.84
434.46
434.10
435.18
435.03
435.33
435.07
434.69
435.34
435.32
434.82
434.57
435.24
435.39
435.26
435.43
434.28
434.00
433.51
435.20
435.55
434.45
433.86
434.66
433.87
435.46
434.26
433.82
435.25
434.94
434.42
433.89
433.76
435.16
434.71
434.00
433.79
433.53
434.66
435.17
434.46
434.09
434.42
434.47
433.61
433.68
434.21
433.99
R1500
R3000
3200
3000
4700
6050
7000
1500
2000
+6.70
N
C:\Users\user\Desktop\GEORGIAN\LOGO NEO_A.jpg
ს ა ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ ო ნ ა წ ი ლ ი
ა რ ქ ი ტ ე ქ ტ ო ნ ი ნ ა ხ ა ტ ი
ნ.ჩხაიძე
ტ ი პ ო ვ ი
რ ე ვ ი ზ ი ა
თ ა რ ი ღ ი
ა ღ წ ე რ ა
პ რ ო ე ქ ტ ი
პ რ ო ე ქ ტ ი
ნ ა ხ ა ზ ი
გ ე ნ გ ე გ მ ა
მ ა ს შ ტ ა ბ ი
1:100
ფ ო რ მ ა ტ ი
A3
თ ა რ ი ღ ი
2.06.2011
ფ ა ი ლ ი
ს ქ ე მ ა ტ უ რ ი პ რ ო ე ქ ტ ი
ფ ა ი ლ ი ს ტ ი პ ი
DWG
ფ ი ც ი ს ნ ო მ ე რ ი
ა-100