განმარტებები ხარვეზებზე:

ხარვეზი 3. *თქვენს მიერ, სამსახურის 2023 წლის 27 სექტემბრის № 6683586 გადაწყვეტილების საპასუხოდ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით დაზუსტდა საექსპერტო შეფასებაში არსებული უზუსტობა და დგინდება, რომ +31,050 ნიშნულზე სართულშუა გადახურვის ფილის სისქე არის 330მმ, მასზე დაგეგმილია დამატებითი შემავსებელისა (საიზოლაციო ფენა) და ფილის მოწყობა, საჭიროა წარმოდგენილი იქნას აკრედიტირებული ორგანოს მიერ გაცემული კონსტრუქციული დასკვნა, დაგეგმილი სამუშაოების თაობაზე, რომელშიც ასევე განხილულ იქნება რამდენად შესაძლებელი და დასაშვებია მისი რეალობაში განხორციელება და იქონიებს თუ არა უარყოფით ზეგავლენას არსებული კონსტრუქციის მდგრადობეზე.*

განმარტება:
მოგახსენებთ, რომ პროექტი კონსტრუქციული ანგარიშებით გაგზავნილია ექსპერტიზაზე. პასუხის მიღებისთანავე წარმოგიდგენთ დასკვნას.

დანარჩენი ორი საკითხი გადის პროცედურებს ქონებისა და ტრანსპონტის სამსახურებში და ასევე მუნიციპალურ ინსპექციაში.