განმარტებითი ბარათი

01.13.03.023.062 ნაკვეთი წარმოადგენს ერთადერთ შემოსავლელ გზას 01.13.03.023.042 საკადასტროზე არსებული შენობითვის. გასათვალისწინებლი, რომ ნაკვთებს ერთი მესაკუთრე ყავს.

ვინაიდან 01.13.03.023.062 ნაკვეთზედარღვეულია რელიეფი, 01.13.03.023.042 ნაკვეთზე არსებული შენობა რჩება შემოსავლელი გზის გარეშე. შემოსავლელი გზა საჭიროა როგორ მომსახურების, ასევე საევაკუაციო და უსაფრთხოების მიზნებისთვისაც.

ღიად დარჩენილ და მთლიანობა დარღვეულ გრუნტზე იქმნება წვიმის წყლის დაგროვების საშიშროება, რამაც შეიძლება დროთა განმავლობაში გამოიწვიოს მომიჯნავე შენოების საძირკვლის დაზიანება

ვფიქრობთ გასათვალისწიებელია ასევე 2014 წლის ორთო, სადაც ნათლად ჩანს რომ 01.13.03.023.062 მიწის ნაკვეთის რელიეფი თანაბ ნიშნუზლეა და მოთხოვნილი პრეოქტით ვითხოვთ ფაქტიურად ორიგინალი ნიშნული დაბრუნებას საპრეოქტო ტერიტორიაზე.

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს ტერიტპრიის შევსებას თავდაპირველ ნიშნულამდე და მისადგომი კიბის მოწყობას.

სიტუაციური სქემა






ორთო ფოტო 2014
01.13.03.023.046
01.13.03.023.062
2014 წლის ორთოზე ნათლად ჩანს რომ 01.13.03.023.062 მიწის ნაკვეთის რელიეფი თანაბ ნიშნუზლეა.
ნიშნული თანაბარ დონეზეა მონიშნულ ორ არეალზე


ლითონის მოაჯირი
ბეტონის ფილა
3.10
ბეტონის საფეხურები,
ბეტონის კედელი
0.00



2.60
3,050
10,300
3.10
ბეტონის ფილა
7,400
ლითონის მოაჯირი
1,200
ბეტონის საფეხურები,
0.00