განმარტებითი ბარათი

01.13.03.023.062 ნაკვეთი წარმოადგენს ერთადერთ შემოსავლელ გზას 01.13.03.023.042 საკადასტროზე არსებული შენობითვის. გასათვალისწინებლი, რომ ნაკვთებს ერთი მესაკუთრე ყავს.

ვინაიდან 01.13.03.023.062 ნაკვეთზედარღვეულია რელიეფი, 01.13.03.023.042 ნაკვეთზე არსებული შენობა რჩება შემოსავლელი გზის გარეშე. შემოსავლელი გზა საჭიროა როგორ მომსახურების, ასევე საევაკუაციო და უსაფრთხოების მიზნებისთვისაც.

ღიად დარჩენილ და მთლიანობა დარღვეულ გრუნტზე იქმნება წვიმის წყლის დაგროვების საშიშროება, რამაც შეიძლება დროთა განმავლობაში გამოიწვიოს მომიჯნავე შენოების საძირკვლის დაზიანება

ვფიქრობთ გასათვალისწიებელია ასევე 2014 წლის ორთო, სადაც ნათლად ჩანს რომ 01.13.03.023.062 მიწის ნაკვეთის რელიეფი თანაბ ნიშნუზლეა და მოთხოვნილი პრეოქტით ვითხოვთ ფაქტიურად ორიგინალი ნიშნული დაბრუნებას საპრეოქტო ტერიტორიაზე.

წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს ტერიტორიის შევსებას თავდაპირველ ნიშნულამდე, ზემოდან ბოტინის ფილის მოწყობას, ასევე საყრდენი კედლისა და მისადგომი კიბის მოწყობას.


ორთო ფოტო 2014
01.13.03.023.046
01.13.03.023.062
2014 წლის ორთოზე ნათლად ჩანს რომ 01.13.03.023.062 მიწის ნაკვეთის რელიეფი თანაბ ნიშნუზლეა.
ნიშნული თანაბარ დონეზეა მონიშნულ ორ არეალზე

სიტუაციური სქემა





ღიად დარჩენილ და მთლიანობა დარღვეულ გრუნტზე იქმნება წვიმის წყლის დაგროვების საშიშროება, რამაც შეიძლება დროთა განმავლობაში გამოიწვიოს მომიჯნავე შენოების საძირკვლის დაზიანება

ვინაიდან 01.13.03.023.062 ნაკვეთზედარღვეულია რელიეფი, 01.13.03.023.042 ნაკვეთზე არსებული შენობა რჩება შემოსავლელი გზის გარეშე. შემოსავლელი გზა საჭიროა როგორ მომსახურები ასევე უსაფღხოების მიზნებისთვისაც

არსებული ბეტონის საყრდენი კედელი


2.60
3,050
10,300
3.10
ბეტონის ფილა
7,400
1,100
ლითონის ბარიერი
1,200
ბეტონის საფეხურები,
0.00


ლითონის ბარიერი
ბეტონის ფილა
1,100
3.10
ბეტონის
საფეხურები,
ბეტონის საყრდენი კედელი
1,200
0.00