შუალედური ხარვეზების პასუხად გაცნობებთ:

1.მიწის ნაკვეთის გამოყენების პირობების (გაპი) რეკვიზიტები. -> .დადგენილი გაპის ბრძანების ნომერი.: - ვინაიდან ცვლილება იქნა შეტანილი №7009459 (30/04/2024) ბრძანებით მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებში საჭიროა გაპის რეკვიზიტებში დაემატოს აღნიშნული მონაცემები;

იხ. ბრძანება № 7009459 გაცემის თარიღი: 30/04/2024

2.ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით). -> .კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : ვექტორულ ფაილში დაფიქსირებული კ2 კოეფიციენტის მაჩვენებელი შეუსაბამოა ველში ასახულ მაჩვენებელთან. შესწორდეს კანონმდებლობით დადგენილი გაანგარიშების შესაბამისად;

ვექტორულ ფაილში, სართულების კვადრატულობის ჯამს - 4538.25 მ2_ს ემატება მანსარდის კვადრატულობა რაც ჯამში შეადგენს 4843.05მ2_ს. აღნიშნული ციფრი ემთხვევა ველში ასახულ კვადრატულობას



3 .შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი 1:100. -> .ფასადების pdf ფაილი.: - "A-B" მონაკვეთში +3.95 ნიშნულზე განთავსებული კარი არ არის საპროექტო ფასადის შესაბამისად ასახული ფოტომონტაჟზე. "DA" ფასადის გრაფიკული ნახაზი მოყვანილ იქნას შესაბამისობაში რენდერთან/მონტაჟთან. წარმოდგენილ იქნას განახლებული რენდერები და მონტაჟები ფასადების სრულად აღქმით;

შესაბამისობაში მოვიყვანეთ



4. კორექტირებული პროექტის ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედები. -> .ფოტომონტაჟი და აქსონომეტრიული ხედების pdf ფაილი (ზომების და ნიშნულების ჩვენებით). : - რენდერები და ფასადები მოყვანილ იქნას ურთიერთშესაბამისობაში;

ურთიერთშესაბამისობაშია მოყვანილი:
რენდერზე ჩავასწორეთ სარეკლამო ბანერი(წარწერა მოვხსენით და დავტოვეთ მხოლოდ ლოგო) და დავიტანეთ კარი ფასადზე

5. წარმოდგენილ იქნეს შპს "მოედნის", როგორც მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობა;

იხ.თანდართული მინდობილობის ფაილი