



1.q.a.
505.90
505.88
505.92
506.00
505.92
506.12
4.q.s.
505.72
506.01
505.97
506.06
506.12
2.q.a.
506.18
505.95
506.18
506.16
506.02
506.30
506.00
505.96
509.84
505.92
12.15
508.78
507.98
9.912
სერვიტუტი
506.06
506.08
513.22
509.76
506.10
506.14
505.96
23.090
10.580
505.71
505.80
505.81
510.85
506.55
505.73
505.74
505.75
505.71
578.75
10.280
507.30
505.71
505.74
მშენებარე
578.42
507.91
521.45
519.31
505.70
508.70
546.23
505.74
4617900.00
4617900.00
505.75
505.74
512.71
478700.00
509.91
509.72
478750.00
512.96
მშენებარე
1.q.a.
510.23
510.83
511.86
511.32
512.02
511.91
549.59
548.61
549.23


+48.0000
+45.0000
+44.0000
+42.0000
+40.0000
+39.0000
+37.0000
+35.0000
+34.0000
+33.0000
+32.0000
+31.0000
+30.0000
+29.0000
+28.0000
+27.0000
+26.0000
+25.0000
+23.0000
+22.0000
+21.0000
+20.0000
+18.0000
+17.0000
+16.0000
+15.0000
+14.0000
+13.0000
+12.0000
+11.0000
+10.0000
+9.0000
+8.0000
+6.0000
+41.0000
+37.0000
+34.0000
+30.0000
+27.0000
+24.0000
+20.0000
+17.0000
+13.0000
+5.0000
±0.0000
-2.0000
19.000
H=L/Y
H=5.68/0.3
H=19.00
5.142
5.142
0.584


+48.0000
+45.0000
+42.0000
+39.0000
+35.0000
+32.0000
+29.0000
+25.0000
+22.0000
+18.0000
+15.0000
+12.0000
+8.0000
±0.0000
-2.0000
16.50
H=L/Y
H=4.95/0.3
H=16.50
4.950
4.950