AR1893727MS ზე მოსული ხარვეზების გამოსასწორებლად, არ გვეყო ვადა, ამიტომ დოკუმენტაციას ვტვირთავთ ახლიდან, როგორც ხარვეზებში იყო მოსული, ვინაიდან ორივე შენობა საწყობია და არ აქვს სხვა ფუნქციის ზონები, არ ვტვირთავთ ენერგოეფექტურობის დეკლარაციას