ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ.: 378501, 378396

№ 12/37798-16 18 04 2013 წ.

შ.პ.ს. „საბა ჯგუფი“-ს, თეიმურაზ თათეშვილს

მის: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზ. #78

ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი №12/37798-16 წერილის პასუხად სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლად 30 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ (წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებობის ნებართვა) #302087 09.08.2012წ. ბრძანებით შეთანხმებული პროექტიდან გადახვევით ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზ. #78-ში თქვენი დაკვეთით მიმდინარე მშენებლობაზე შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

<u>ფასადი K-A ღერძებში:</u> +5,00 ნიშნულის ქვევით დამატებულია ჰორიზონტალური დეკორატიული ხაზი. I-Z მონაკვეთში აივნის ქვეშ განთავსებულია საჩრდილობელი. +8,40 ნიშნულზე შეცვლილია ერთიანი ვიტრაჟების ნახატი. K-I მონაკვეთში ვიტრაჟში მოწყობილია ლითონის დგარი. +15,20 ნიშნულზე მოაჯირზე დამატებულია დეკორატიული ელემენტები. შენობის ძირი შეღებილია მუქ ტონალობაში. +49,20 ნიშნულზე Z-V მონაკვეთში გაზრდილია კედლის სიმაღლე და დამატებულია საჩრდილობელი. B-D მონაკვეთში პირველ სართულზე განთვსებულია საკომუნიკაციო დეტალი, რომელიც შეფუთულია. ზოგიერთ მონაკვეთში შეცვლილია კარნიზები და მათ თავზე დამატებულია თუნუქის ფურცლები. B-D მონაკვეთში სახურავზე სამანქანოს კედელი შეღებილია განსხვავებულ ფერში. I-T მონაკვეთში +5,00 ნიშნულზე შეცვლილია კედლის ფერი. T-T ღერძთან +49,20 ნიშნულზე კედელზე გაუქმებულია კარნიზი.

<u>ფასადი 1-19 მონაკვეთში:</u> 4-5 მონაკვეთში +18,60 ნიშნულზე დამატებულია დეკორატიული ელემენტი და კუთხეში შეცვლილია ღებვა. სართულებზე 2-3 მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიგანე დაახლოებით 0,15 მ-ით და განთავსებულია კოლონასთან. 6-10 მონაკვეთში ±0,00 ნიშნულზე შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატები. 8-12 მონაკვეთში +42,40 ნიშნულზე კაპიტალური მოაჯირების ნაცვლად მოწყობილია ლითონის. 7-8 და 10-11 მონაკვეთებში +5,00 დან +49,20 ნიშნულის ჩათვლით შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატები. „17-18” მონაკვეთში „+5.00” ნიშნულზე აივანზე დამატებით მოწყობილია შუაკედლისი. „+18.60”–დან „+45.80” ნიშნულამდე აივნებზე შეცვლილია მოაჯირების ნახატი და შუაკედლისები გასწორებულია აივნის გარე პირზე. „13-19” მონაკვეთში „+52.60” ნიშნულზე არ არის

მოწყობილი პწკალები. „13-17" მონაკვეთში „+42.40" ნიშნულზე ნაცვლად კაპიტალურისა მოწყობილია ლითონის მოაჯირები. „18-19" მონაკვეთში „+49.20" ნიშნულზე ნაცვლად ფანჯრისა მოწყობილია კარი, მის მიმდებარედ შემცირებულია კედლის სიგანე 0,30მ–ით, ხოლო კარსა და ფანჯარას მონაცვლებული აქვს ადგილი მარცხნივ.

<u>ფასადი A-K მონაკვეთში:</u> აღნიშნულ ფასადზე კედლებზე ასახულია კოლონების და რიგელების ფრაგმენტი. +0,00 ნიშნულზე გაუქმებულია ერთი კარი. კიბესთან შეცვლილია კარის ნახატი და ბაქნის კონფიგურაცია. +52,60 ნიშნულზე შეცვლილია კარნიზის ძირები. „±0.00" ნიშნულზე გაუქმებულია რუსტით ლესვა. „d-e" მონაკვეთში „+18.60" და „+42.40" ნიშნულებზე აივნებზე ნაცვლად კაპიტალურისა მოწყობილია ლითონის მოაჯირები. პროექტში არ ფიქსირდება კოლონისა და რიგელის ხაზები.

<u>ფასადი 19-1 მონაკვეთში:</u> „19-19" ღერძის მიმდებარედ „±0.00" ნიშნულზე გაუქმებულია რუსტით ლესვა. „19-13" მონაკვეთში ამავე ნიშნულზე სადარბაზოში შემცირებულია ორი ფანჯრის გაბარიტი. „+18.60" და „+42.40" ნიშნულებზე აივნებზე ნაცვლად კაპიტალურისა მოწყობილია ლითონის მოაჯირები. „+35.60" ნიშნულზე გაუქმებულია ლითონის მოაჯირი და გაზრდილია კაპიტალური მოაჯირის სიგანე და დამატებით მოწყობილია ვიტრაჟი. „13-13" ღერძის მიმდებარედ სადარბაზოში შეცვლილია ფანჯრების ნახატი. „19-19" ღერძის მიმდებარედ „+49.20" ნიშნულზე შემცირებულია კაპიტალური კედლის სიგანე 0,30მ–ით, კარებს მონაცვლებული აქვს ადგილი, ხოლო ფანჯრის ნაცვლად მოწყობილია კარი. 11-10 და 8-7 მონაკვეთებში შეცვლილია ფანჯრების ნახატი, ±0,00 ნიშნულზე შემცირებულია ფანჯრების სიმაღლე და შემცირებულია გარე კიბისა და ბაქნის გაბარიტები, ამავე მონაკვეთებში +52,60 ნიშნულზე შემცირებულია ფრამუგების სიმაღლე. 10-8 მონაკვეთში +5,00 და +32,20 ნიშნულებზე შეცვლილია ვიტრაჟების ნახატები. +0,00 ნიშნულზე კიბის ქვეშ განთავსებულია შველერი და დგარები. 5-5 ღერძზე +35,60 ნიშნულზე განთავსებულია ანტენა. 5-4 მონაკვეთში სადარბაზოს კედლები შეღებილია განსხვავებულ ფერში.

ფასადებზე აივნების ძირში დამატებულია წყლის გადამყვანი მილები, დამატებულია გამათბობლები და კონდიციონერები, დამატებულია გამწოვი მილები, ზოგიერთ ადგილას შეცვლილია კარ-ფანჯრის ჩარჩოების ფერი. ზოგიერთ მონაკვეთში შეცვლილია რუსტით ლესვა. ლითონის მოაჯირებზე დამატებულია ლითონის ელემენტები. სახურავზე შეცლილია გამწოვი შახტების გაბარიტი. კიბეებზე შეცვლილია საფეხურები.

ფასადებზე შეფრქვეულია ქვიშა ცემენტის ხსნარი (ე.წ ბრიზგი).

შენობის შიგნით -6,40 და -3,40 ნიშნულებზე ბეტონის და ბლოკის კედლების მოწყობა არ შეესაბამება საპროექტოს. 2-3 მონაკვეთში -3,20 ნიშნულზე კედელში მოწყობილია ღიობი. +0,00 ნიშნულზე 1-5 მონაკვეთში ვიტრაჟების წინ დამატებულია საფეხურები და ერთი სავინტილაციო ღიობი. შენობის წინ აღნიშნულ მონაკვეთში დამატებულია ლითონის მოაჯირი და კედელი შემცირებულია სიგრძეში. +49,20 ნიშნულზე ტერასებზე კედლები გასქელებულია რის გამოც შეცვლილია ტერასების ზომები. 7-8 და 10-11 მონაკვეთებში სადარბაზოებში შეცვლილია კიბეების მარშის მიმართულება, ამავე მონაკვეთებში +52,60 ნიშნულზე შეცვლილია პანდუსის კონფიგურაცია. -6,40 ნიშნულზე 7-10 მონაკვეთში შეცვლილია საყრდენი კედლის და პანდუსის კონფიგურაცია. a1-a1 და a4-a4 ღერძებისა და 12-12 ღერძების კვეთასთან ორ–ორი კოლონის ნაცვლად მოწყობილია თითო პილონი. „12-13" მონაკვეთში „a^3-b" ღერძებს შორის ნაცვლად კოლონებისა მოწყობილია პილონები. „14-14" და „a^3-$a^{3'}$" ღერძების

კვეთასთან შეცვლილია მონოლითური კედლის კონფიგურაცია. „17-18'' მონაკვეთში ფილაში დამატებით მოწყობილია ღიობი. „18-19'' მონაკვეთში არ არის მოწყობილი საკომუნიკაციო ჭა. „19-19'' და „a- a'' ღერძების კვეთაზე ნაცვლად კოლონისა მოწყობილია პილონი. „18-19'' მონაკვეთში „B-B'' ღერძზე ნაცვლად ბლოკისა მოწყობილია მონოლითური კედელი.

„±0.00'' ნიშნულზე: „15-14'' მონაკვეთში შეცვლილია შიდა კიბის საფეხურების კონფიგურაცია და მოკლებულია საფეხური, ასევე გარე კიბეზე შემცირებულია საფეხურების რაოდენობა.

„+49.20'' ნიშნულზე: „19-18'' მონაკვეთში აივანზე შემცირებულია კაპიტალური მოაჯირის სისქე და პროექტში არ ფიქსირდება დაბალი კოლონა.

„+52.60'' ნიშნულზე: შეცვლილია პანდუსების კონფიგურაცია.

ჭრილის ნახაზზე ზოგიერთ მონაკვეთში არ არის ნაჩვენები რიგელები.

ობიექტზე ვერ იქნა უზრუნველყოფილი ზოგიერთი ფართის დათვალიერება.

შენობის და ბაქნის ნაწილი სცდება საკადასტრო წითელ ხაზს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება''.

სამსახურის
უფროსის მოადგილე

ვ. მუჯირიშვილი

საგადასახადო დავალება # 0

Payment Order

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი
Date 11/04/2013

გადამხდელის სახელი — Sender

შპს 'საბა ჯგუფი', 205057784

ანგარიში (დებეტი)
Sender's Acc. GE54TB1100000011467631

გადამხდელის ბანკი — Sender's Bank

ქ.თბილისი, სს თიბისი ბანკის სათაო ბანკი

ბანკის კოდი Bank Code: TBCBGE22

ივსება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს

გადასახადის გადამხდელის დასახელება: შპს 'საბა ჯგუფი'

საიდენტიფიკაციო კოდი
Sender's Tax Code: 205057784

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზ. კოდი: 300773194

მიმღების დასახელება — Receiver

ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში (არასაგადასახადო შემოსულობები/

ანგარიში (კრედიტი)
Receiver's Acc. 300773194

მიმღების ბანკი — Receiver's Bank

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

ბანკის კოდი Bank Code: TRESGE22

გადახდის დანიშნულება — Operation Details

პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 25 მუხლით გათვალისწინებული მშენებლობის(გარდა განსაკუთრებული

დამატებითი ინფორმაცია — Additional Information

თანხა ციფრებით
Amount in figures

2,000.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

ორი ათასი ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკის შემოსვლის თარიღი

11/04/2013

ხელმოწერა

დასაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ხელმოწერა/Signature

ბ.ა.