
დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
1.20
0.50
0.40
11.20
3.10
0.40
3.40
0.40
3.10
0.40
1.10
1.10
1.10
2.30
4.30
3.30
0.50
ალუმინის ვიტრაჟი

დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით




ალუმინის ვიტრაჟი