

ფანჯრის გარდაქმნა კარებად

სარკმლის ღიობის გარდაქმნა კარებად ხორციელდება აივნის შირმით შემოსაზღვრული ნაწილის უკანა კედელზე, რომელიც გარედან არ ჩანს, რადგან დაფარულია შირმებით. არ იცვლება ფასადის არცერთი ელემენტი