
გაილესოს და შეიფითხოს
ჩალის ფრად
ბრტყელი გადახურვა
+4.200
±0,000
1.600
1.000
1.600
2.300
0.400
1.000
0.900
1.900
0.900
0.400
1.700
1.000
1.400
2.300
0.400
ბაზალტის ფილა
ლითონის კარი.
შეიღებოს ცეცხლგამძლე ხსნარით
ლითონის ცხაურა.
შეიღებოს ცეცხლგამძლე ხსნარით
ლითონის კარი.
შეიღებოს ცეცხლგამძლე ხსნარით