

არსებული სიტუაცია

შ.პ.ს. „VISUAL STUDIO“

ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №114-ში
შპს „კოკა კოლა ბითლერს ჯორჯია“-ს ტერიტორიაზე
ლუდის ბარის მშენებლობის პროექტი

არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი

არსებული სიტუაცია

თანამდებობა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი.	ი.ანდრონიკაშვილი	ას-1
პრ. მთ. არქ.	გ. ხელაძე	მასშტაბი
დაამუშავა	გ. ხელაძე	1:100



არსებული სიტუაცია

შ.პ.ს. „VISUAL STUDIO"

ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №114-ში
შპს „კოკა კოლა ბითლერს ჯორჯია"-ს ტერიტორიაზე
ლუდის ბარის მშენებლობის პროექტი

არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი

არსებული სიტუაცია

თანამდებობა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი.	ი.ანდრონიკაშვილი	ას-1
პრ. მთ. არქ.	გ. ხელაძე	მასშტაბი
დაამუშავა	გ. ხელაძე	1:100



არსებული სიტუაცია

შ.პ.ს. „VISUAL STUDIO“

ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. №114-ში
შპს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“-ს ტერიტორიაზე
ღუდის ბარის მშენებლობის პროექტი

არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი

არსებული სიტუაცია

თანამდებობა	გვარი	ფურცელი
დირექტორი.	ი.ანდრონიკაშვილი	ას-1
პრ. მთ. არქ.	გ. ხელაძე	მასშტაბი
დაამუშავა	გ. ხელაძე	1:100