
1.50
6.00
6.00
5.20
Д
Ж
В
-0.40
-3.30
5.50
+0.00 (428.10)
-0.600
+3.000
+0.600
+2.800
+6.200
+9.500
+12.800
+16.100
+19.400
+22.700
+26.000
+29.300
+32.60
+35.90
+3.600
+4.700
+6.900
+8.000
+10.300
+11.500
+13.500
+14.600
+16.800
+17.900
+20.100
+21.200
+23.400
+24.500
+26.700
+27.800
+30.000
+31.100
+33.300
+34.400
+36.600
+37.80
+39.600
