ქ. თბილისში გლადნის მე-5 მ/რ-ში (ს/კ 01.11/10/013/062)

მრავალფუნქციური კომპლექსის რეკონსტრუქციის

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში გლდანის მე-5 მ/რ-ში (ს/კ 01.11/10/013/062) მდებარე შენობა ორსართულიანი. შენობის ძირიადი კონსტრუქციული სქემა წარმოადგენს რკინაბეტონის კარკასს. მონოლითური სვეტები 40x40სმ, მონოლითური რიგელები 40x50სმ გადახურვის ფილები 18სმ სისქის. შენობის საძირკვლები წერტილოვანია და დაფუძნებულია თიხოვან გრუნტზე.

აგრეთვე მოგახსენებთ რომ 2007 წელს აღნიშნული შენობის კონსტრუქციული პროექტი ჩემი შედგენილია

შენობის ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ შენობა ნორმალურ მდგომარეობაშია, არ გააჩნია რაიმე სახის დეფორმაციები.




ИРИНА







რეკონსტრუქციის პროექტით გათვალისწინებულია შენობაზე 5 სართულის დაშენება. დაშენბისათვის შესაცვლელია შენობის საძირკვლების კონსტრუქციული სქემა, კერძოდ შენობა გადასაყვანის საძირკვლის ფილაზე, რომლის სისქე მიიღება არა ნაკლებ 60სმ-ისა. გასამაგრებელია რკინაბეტონის ჟავშნით არსებული შენობის სვეტები, არგეთვე გასამაგრებელია შენობის არსებული მონოლითური კოჭები. კოჭების გამაგრება განხორციელდეს ლითონის ელემენტების გამოყენებით.

დასკვნა: ქ. თბილისში გლადნის მე-5 მ/რ-ში (ს/კ 01.11/10/013/062) მრავალფუნქციური კომპლექსის რეკონსტრუქციისათვის ჩასატარებელია შენობის სივრცული ანგარიში. სივრცული ანგარიშის შედეგების გათვალისწინებით დადგინდეს არსებული შენობის მზიდი ელემენტების გამაგრების ხერხი. მოეწყოს ახალი საძირკვლები, კერძოდ 60სმ სისქის საძირკვლის ფილა. გამაგრდეს არსებული სვეტები რკინაბეტონის ჯავშნით და არსებული კოჭები ლითონის ელემენტებით.

ქ. თბილისში გლადნის მე-5 მ/რ-ში (ს/კ 01.11/10/013/062) მრავალფუნქციური კომპლექსის მოწყობა შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნული გამაგრების ჩატარების შემდეგ.

კონსტრუქტორი გ. ცომაია

מנהל הפרויקט		
מתכנן שלד		
מתכנן אינסטלציה		
מתכנן חשמל		
מתכנן מיזוג אויר		
יועץ בטיחות		


1
2
3
4
5
6
7
8
9
2500
3700
6000
6000
3000
3380
2875
3025
ג
ב
א
ד
ה
2900
4000
1500
5500
6001
499
6300
ש-1
ש-1ס
ש-1
ש-1
ש-1