შპს „ტყე და გარემო"

ltd"Forest and environment"

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ზ. ფალიაშვილის ქ., N 102,ბ-6 ს/კ: 405228196

ტელ.: ელ. ფოსტა: archil.tbilisi@hotmail.com

ხე–მცენარეების აღრიცხვის უწყისი

03.04.2018

მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირის -24 ა.

საკადასტრო კოდი: 01.19.34.002.190.

დამკვეთი: შპს „ისანი კომფორტი". ს/კ 404480101

ხე–მცენარეების აღრიცხვის უწყისი

დანართი-1

ხის		გარშემო-	დიამეტრი	დიამეტრი		
N	სახეობა	წრეწირობა	10–სმ ზე	130–სმ ზე	ასაკი წელი	შენიშვნა
		10 სმ–ზე	სმ	სმ		
1	2	3	4	7		
1	კიპარისი ჰორიზ		31.1			საღი
2	კიპარისი ჰორიზ		24.3			შესაძ გადარგვა
3	კიპარისი ჰორიზ		28.1			შესაძ გადარგვა
4	კიპარისი ჰორიზ		23.5			შესაძ გადარგვა
5	კიპარისი ჰორიზ		26.1			შესაძ გადარგვა
6	კიპარისი ჰორიზ		26.7			შესაძ გადარგვა
7	კიპარისი ჰორიზ		30.2			საღი
8	კიპარისი ჰორიზ		27.4			შესაძ გადარგვა
9	ალვის ხე		38.3			ზეხმელი
10	ელდარის ფიჭვი		28.5			შესაძ გადარგვა
11	ალვის ხე		55.3			საღი
12	თუთა		52.4			საღი
13	ტყემალი		26.3			ხმელ-კენწეროვანი
14	ბალი		35.4			ხმელ-კენწეროვანი
15	ტყემალი		27.7			ხმელ-კენწეროვანი
16	აკაცია		41.7			საღი
17	ალვის ხე		67.2			ზეხმელი
18	ალვის ხე		61.3			ზეხმელი
19	ალვის ხე		50.7			ზეხმელი
20	ალვის ხე		64.5			ზეხმელი
21	ელდარის ფიჭვი		76.3			საღი
22	ელდარის ფიჭვი		64.2			საღი

23	ელდარის ფიჭვი		56.7			ხმელი
24	ელდარის ფიჭვი		47.5			ხმელი
25	ელდარის ფიჭვი		52.3			ხმელი
26	ჭერამი		39.6			ხილ.კენკროვანი
27	ტყემალი		10.4			ხილ.კენკროვანი
28	კედარი		73.8			ხმელი
29	კაკალი		46.2			ხმელი
30	იასამანი		12.4			შესამ.გადარგვა
31	ზალი		37.6			ხილ.კენკროვანი
32	ლელვი		24.1			ხილ.კენკროვანი
33	კედარი		88.3			ხმელი

ტერიტორიაზე აღრიცხული 33 ხე-მცენარიდან, 7 ერთეული ხილ-კენკროვანია, (№13, 14, 15, 26, 27, 31, 32) და მოჭრადი კანონმდებლობის მიხედვით ჭრის ნებართვას არ საჭიროებს.

დარჩენილი 26 ხე-მცენარიდან 5 ერთეული (№9, 17, 18, 19, 20, ალვის ხეები) ვიზუალური დათვალიერებით არის ზუხმელი, რომლებზედაც უკვე გამოსულია ჩლიქისებრი დიდი ბუდა სოკოები, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ალვის ხეების სინპტომებით, ძლიერი გულის სიდამშლე არის განვითარებული.

დაავადებული და ხმობად ხეებიდან აღებული იქნა დაზიანების ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევებისათვის.

ლაბორატორიაში ჩატარებული ფიტოპათოლოგიური კვლევების ანალიზით დადგინდა შემდეგი: ალვის ხეზე ძლიერად არის მერქნის სიდამშლე განვითარებული, რომელსაც იწვევს სხვადასხვა აბედა სოკოები და მათი ნაყოფსხეულები, ჩვენს შემთხვევაში ნამდვილი აბედა სოკო - ***Fomes fomentarius*** რომლებიც წარმოიშობა მხოლოდ მერქნის საბოლოო დამლის შემდეგ.

8 ერთეული ხე-მცენარე, როგორც წინვოვანი ისე ფოთლოვანი არის სალი (№2-6, კიპარისი ჰორიზონტალური, 8 კიპარისი ჰორიზონტალური, 10, ელდარის ფიჭვი, 30 იასამანი), მათი დიამეტრი არ აღემატება 30 სმ-ს და ექვემდებარება გადარგვას სხვა ალტერნატიულ ადგილზე, არასავეგეტაციო პერიოდში აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით, კერძოდ წინასწარ ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ გაპხადებულ ორმოში, გაუკეთდეს სარწყავი ღამი და მოირწყას რეგულარულად.

ხოლო 13 ერთეული მწვანე ნარგავი, როგორც ფოთლოვანი ისე წინვოვანი, ვიზუალური დაკვირვებით არიან სალ მდგომარეობაში, (№1, კიპარისი ჰორიზონტალური, 7, კიპარისი ჰორიზონტალური, 11 ალვის ხე, 12 თუთა, 16 აკაცია, 21-25, ელდარის ფიჭვი, 28 კედარი, 29 კაკალი, 33 კედარი) მათი დიამეტრი აღემატება 30 სმ-ს და სიდიდის გამო მათი გადარგვა სხვა ალტერნატიულ ადგილზე მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია.

შემსრულებელი: ა.ასუპატაშვილი მეტყევე-ენტომოლოგი, ბიოლ. მეცნ. აკად. დოქტორი

მოსკოვის პროსპექტის №24 სურათები



ფეხმელი ალვის ხეზე აბედა სოკოებით



გამხმარი ალვის ხე



ალვის ხე



გამხმარი ალვის ხე



ზეხმელი ალვის ხეები



გამხმარი ალვის ხე



№26 გამხმარი ჭერამი
ვერსვის მავნებლები



ალვის ხეზე დახვეული მხვიარები