


9ქს

ა

ააფ

ააფ

ააფ

ააფ

ააფ

01.11.10.010.010

ააფ

ააფ

ააფ

ა

ა

9ქს

.515.40

.513.64

.513.86

.512.12

2.822

01.11.10.010.005

ბაღი

2.055

4

.513.80

.514.00

.514.20

5

.515.14

.513.65

ააფ

.515.00

ააფ

ააფ

.515.03

ააფ

.511.17

.512.39

.513.89

.514.13

1.201

.513.90

ქას

1

.514.80

.510.98

3

.514.23

.510.05

ა

.510.35

.510.58

.514.00

01.11.10.010.032

.510.05

935

.514.11

.513.85

.509.84

.514.60

.509.87

.513.55

.510.05

.514.00

.513.87

.513.50

.509.63

ა

2.694

.513.03

2

.509.23

.509.26

01.11.10.010.022

.512.19

.511.03

.509.20

.511.19

.509.10

.511.63

.509.41

.509.21

.509.95

2.196

.509.02

.510.63

.510.50

ა

ა

.508.89

747

2ქას

.508.91

.509.03

.508.69

685

.508.65

.509.26

.508.53

.508.73

01.11.10.010.019

ა

.508.89

020

.508.55

.508.74

ა

.508.84

.508.80

01.11.10.011.010

.508.89

— ხე-მცენარე

დამკვეთი:	ასკურავა გოგა შ.პ.ს. ბი. დეველოპმენტი	მისამართი:	თბილისი, გლდანის დასახლება VI მკრ. კორპუსი №1-ის მიმდებარედ

პ ი რ ო ბ ი თ ი ნ ი შ ნ ე ბ ი

საცხ. სახლი; არასაცხ. სახლი; ფარდული; მშენებ. შენობა; სამეთვალყურეო ჭაბი; სატრანსფორმატორო ჯიხური; რეზერვუარი; რკინიგზა; ელ. გადამცემი ხაზი; ხეები; ღობე; ქვის კედელი; კედელი ბორდიური; ფლატე; ბეტონისგასამართი; საერთაშორ ისო სისტემის კოორდინ.; ადგილობ. სისტემის სამუშაო კოორდინ.; ხის ღობე; წ წყალგაყვანილობა; გ გაზი; კ კანალიზაცია; სნ სანიაღვრე; ელ. ქსელები; კბ კავშირგაბმულობა

ი/მ. ემზარი გეგელია ტელ: 599 53 71 65		
დირექტორი		ე.გეგელია
შეასრულა		ე.გეგელია
მ. 1:500		გაიცა: 27.03.2018 წ

ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი 27ივნისი2018წ.

ქალაქი თბილისი,დასახლება გლდანი,მიკრო/რაიონიVI, კორპუსი№1,მიმდებარედ, საკ.კოდი. 01.11.10.010.032არასასოფლო სამეურნეო, მესაკუთრე:შ.პ.ს."ბი. დეველოპმენტი"ID ნომერი :400222157

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტი არის რელიეფურადვაკე. აღწერა შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები.

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე)	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ლეღვი- Ficus carica	ხე	2	ჯანსაღი	ამონაყრითი
2	ჩვეულებრივი თუთა-Morus	ხე	10	ჯანსაღი	ამონაყრითი(გადაბელილია 1 მეტრზე)
3	ჭადარი-Platanus	ხე	2	ჯანსაღი	ამონაყრითი
4	ვერხვი-Populus	ხე	8	ჯანსაღი	ამონაყრითი
5	ჩვეულებრივი თუთა-Morus	ხე	6		ამონაყრითი

ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობა 5ეგზემპლიარია.№1 - ლეღვი(Ficus caricaკაკალი), №2,5-ჩვეულებრივი თუთა(Morus)მიეკუთვნება ხილილკენკროვან სახეობებს რომელთა მოჭრას და გადარგვას არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ წერილობით ნებართვას.

რაც შეეხება№ 3-ჭადარი(Platanus),№4-ვერხვი(Populus) მიეკუთვნება დაბალმერქნითი ღირებულების ფოთლოვან სახეობებს.

აღნიშნული ხე-მცენარეები ხელს უშლის დაგეგმარებულ მშენებლობას.

ექსპერტი: გიორგი ტივაძე.









