ქ. თბილისი, კაიროს ქ. N 15 -ში ს/კ N: 01.19.34.002.178-ში შპს „ დასტა პროპქოს“ საწყობი N3-ის მშენებლობისას მიმდებარე შენობა-ნაგებობათა უსაფრთხოების კონსტრუქციული დასკვნა

მე, (საქართველოს კონსტრუქტორთა ასოციაციის წევრი ა. მჭედლიშვილი) ვიმყოფებოდი მოცემულ მისამართზე არსებული სიტუაციის შესამოწმებლად. ჩემს მიერ შესწავლილ იქნა აგრეთვე ასაშენებლი შენობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი. მოცემული პროექტით ასაშენებლია სასაწყობე ნაგებობა ზომით a x b= 57.4x26.4 m, H=14.2m, შენობის მზიდი კონსტრუქცია კომბინირებულია, სვეტები რ/ბ-ის მონოლითია, რომელნიც განთავსებულია რ/ბ-ის მონოლითურ წერტილოვან საძირკვლებზე, H =3.0 მ-ის ჩაღრმავებით. სახურავი კი მოწყობილია ლითონის ფერმებითა და შემკრავი კოჭებით, პროექტში მოცემულია ქვაბული სიღრმით H=2.5÷3.5 მ-ზე. საპროექტო შენობის მიმდებარედ ყველაზე ახლოს ს/კ: N 01.19.34.002.177-ში განთავსებულია იგივე შპს-ეს არსებული სასაწყობე შენობა. იგი მშენებარე ობიექტიდან დაშორებულია L = 6.0÷6.5 მ-ზე. შენობა დღეისათვის კარგ მდგომარეობაშია, არ გააჩნია ჯდომითი ან სეისმური დეფორმაცია, მისი საძირკვლები განთვასებულია იგივე ჩაღრმავებით, რაც გააჩნია ასაშენებელ შენობას და ქვაბულის დამუშავებისას, ასევე მშენებლობის დროს არავითარი საფრთხე არ ელის.

ს/კ N 01.19.34.002.002- ის ტერიტორიაზე განთავსებულია რამდენიმე ერთ სართულიანი შენობა, რომელნიც სამშენებლო მოედნიდან დაშორებულია L= 20÷25 მ-ზე და შესაბამისად მათი უსაფრთხოება არ განიხილება.

ს/კ N : 01.19.34.002.133- ის ტერიტორიაზე განთავსებულია ერთი შენობა. იგი უშუალოდ წითელი ხაზის მიმდებარედაა აშენებული, მაგრამ მშენებარე შენობიდან იგი დაშორებულია 10÷12 მ-ით და შესაბამისად ამ შენობას საფრთხე არ ემუქრება.

ს/კ N : 01.19.34.002.013-ში შენობები არაა განთავსებული და შესაბამისად აქ არავითარი საფრთხე არ არსებობს.

ყოველივე ზევიდან გამომდინარე ვასკვნი

დასკვნა

სასაწყობე შენობის აშენებისას მიმდებარე ტერიტორიებზე განლაგებული შენობა-ნაგებობები დაშორებულნი არიან E≥10 მ-ზე მეტი მანძილით და მათ არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. ს/კ N : 01.19.34.002.177 - ში განთავსებული სასაწყობე შენობის საძირკვლები კი მისი საპროექტო მოცემულობიდან გამომდინარე ჩაღრმავებულია 3.2



მ-ზე საპროექტო ქვაბულის ძირამდე და შენობებს შორის დაშორება L=6.0÷6.5 მ-ს, შესაბამისად მშენებლობისას მას საფრთხე არ ემუქრება.

კონსტრუქტორი

ა. მჭედლიშვილი

15.05.2020






საქართველო
IDENTITY CARD
GEO
სახელი / FIRST NAME
ალექსანდრე
ALEKSANDRE
გვარი / LAST NAME
მჭედლიშვილი
MTCHEDLISHVILI
მოქ. / CITIZENSHIP
სქესი / SEX
პირადი No / PERSONAL No
GEO
მმ / M
01008016746
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
04.04.1956
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
23.02.2022
ბარათის No / CARD No
11IB89825
ხელმოწერა
SIGNATURE


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
თბილისი
TBILISI
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
23.02.2012
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE011IB89825501008016746<<<<
5604045M2202233GEO<<<<<<<<<<<5
MTCHEDLISHVILI<<ALEKSANDRE<<<<

დიპლომი

ЖВ № 185599

ეს დიპლომი მიეცა მჭედლიშვილს ალექსანდრე ვახტანგის ძეს

მასზე, რომ იგი 1973 წელს შევიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

და 1981 წელს დაამთავრა აღნიშნული უნივერსიტეტის

სრული კურსი სპეციალობით მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1981 წ. „16" ივნისის გადაწყვეტილებით ა.ვ. მჭედლიშვილს მიენიჭა ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1981 წ. „25" VI

სარეგისტრაციო № 162

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ЖВ № 185599

Настоящий диплом выдан Мчедлишвили Александру Вахтанговичу в том, что он в 1973 году поступил в Тбилисский государственный университет и в 1981 году окончил полный курс названного университета по специальности экономика и организация строительства.

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „16" июня 1981 г. Мчедлишвили А. В. присвоена квалификация инженера-экономиста.

Председатель Государственной экзаменационной комиссии Е. Гаприя

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „25" VI 1981 г.

Регистрационный № 162

Московская типография Гознака. 1979.

კონსტრუქტორის ალექსანდე მჭედლიშვილი
შესრულებული ობიექტის პროექტის კონსტრქციული ნაწილის

ნ უ ს ხ ა

1. წყალსათხილამურო სპროტის საინფორმაციო ტაბლო ქ. ფოთში (გიგანტური ტაბლო)
2. სპორტკომპლექსი „ღვთის შვილები“ თქმხის დასახლებაში. ქ. თბილისი
3. პანისონატი „სპორტი“ ლესელიძეში– რეკონსტრუქცია.
4. საჭიდაო დაბრაზი ქ. საჩხერეში.
5. ავტომაღაზია „მერსედესი“ უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ქ. თბილისი.
6. BMW-ს ცენტრი აღმაშენებლის გზატკეცილზე.
7. მრავალბინიანი საცხ. სახლი ონიაშვილის ქუჩაზე. ქ. თბილისი
8. მრავალბინიანი საცხ. სახლი ერისთავ ხოშტარიას ქუჩაზე – ქ. თბილისი.
9. სავაჭრო ობიექტი შარტავა ქ. №18-ში
10. მახათას მთაზე „ჯთ“-მობილურის სარეტრანსილაციო ანძა დამხმარე შენობით.
11. თბილისის ზღვა აკვაპარკის ღია აუზები.
12. წყნეთის გზატკეცილზე საცხოვრებელი კომპლექსი.
13. თბილისის ზღვაზე აკვაპარკის სასტუმროს კომპლექსი.
14. „ქარვასლის“ სავაჭრო ცენტრი ქ. ქუთაისში.
15. ბორჯომის ქ. №17 სავაჭრო – საოფისე ცენტრი
16. ალავერდის მონასტერის მარანი.
17. მრავალსართულიანი საცხ. სახლები ფალიაშვილის №90 და №92
18. გუდიაშვილის სახლ-მუზეუმის რესტავრაცია
19. ეკლესია ალავერდის ეპარქიაში – ბუშეტი
20. ბაკურიანის სასტუმრო – დიდი ველი
21. ჩხიკვთას სიონის ეკლესიის რესტავრაცია.
22. წმ. ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. კიკეთში მამათა მონასტერი.
23. „საქპატენტის“ სათავე ოფისი მცხეთაში
24. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის შერნობა და ა.შ.