ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა
თაბუკაშვილის 88
საცხოვრებელი სახლი შარტავასა და გოთუას ქუჩებზე

(არქიტექტურული ნაწილი)

ბლოკები N8-N9

თბილისი 2020

ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა
თაბუკაშვილის 88
საცხოვრებელი სახლი შარტავასა და გოთუას ქუჩებზე

(არქიტექტურული ნაწილი)

ბლოკები N8-N9

დირექტორი: გ. მეტრეველი

მთ. არქიტექტორი: გ. მარსაგიშვილი

თბილისი 2020

ბლოკი 8-9

ბეგმა ნიშნულზე -13.860

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შელებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები

მოსაწყობია ლიფტის გარშემო კედლები

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შელებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

IX ბლოკში შესაცვლელია 18 კიბის საფეხური

avtosadgomebi

satumbo
7,11 m2

komerciuli

27.719 m²
396.812 m²
28.034 m²
1,21 m²
91.390 m²
121.378 m²

R 24.200
R 30.600
R 37.400
R 39.503

ობიექტი	ბლოკები 8-9	გ. მენეჯმენტი	ირაკლი წერეთელი
სტადია	გ.	გ.მარკეტინგი	ანა ქოქოტაძე
1/01 დაკვ.	ბეგმა ნიშნულზე -13.860	გ. მენეჯერი	ანონიმური
3 ფურც. №		გ.მარკეტინგი	ანონიმური
19	ინვ. № 1:200 მასშ.	არქიტექტორი	ანონიმური

ობიექტის მისამართი: ბათუმი, ახალგორგასლის ქუჩა 88
სავაჭრო-ბიზნეს სახლი მანტაშევის და გოთუას ქუჩებზე

0/8 ბეგმა ნიშნულზე

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე -9.900

ასაშენებელია კედლები. მოსაწყობია ვიტრაჟები

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს გალესვას, შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ავტოსადგომები 113.772 m²

ავტოსადგომები 31.242 m²

ავტოსადგომები 42.544 m²

ავტოსადგომები 195.153 m²

63.202 m²

4.109 m²

5.361 m²

komerciuli

17.921 m²

2.8 m²

10.165 m²

20.818 m²

5.636 m²

5.396 m²

28.895 m²

1.996 m²

33.640 m²

10.549 m²

4.820 m²

13.416 m²

1.701 m²

21.409 m²

13%

70,92+0

64,43+5,10

R 24.200

R 30.600

R 37.400

A/29

A/3

ვიტრაჟი

საქვაბე

TV ანტენა

კონდიციონერი

გადაქცეულია

სარეზონტო

| | | |


ბლოკი 8-9
გეგმა ნიშნულზე -6.600
მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს
ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი
კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, შელესვას, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება
სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას,შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება
ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი
კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები
სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.
A/29
13%
ofisi
93,47+0
48,48+1,54
58,47+1,54
95,78+9,56
98,29+9,56
47,84+5,88
48,61+5,88
R 24.200
R 30.600
R 37.400
ბლოკი 8-9

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე -3.300

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, შელესვას, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას,შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ინდივიდუალური ინვოისირების ობიექტის ადგილმდებარეობა თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 88 საქართველოს სახელმწიფო მარეგისტრირებელი და ტოპოგრაფიული ქარტიებზე			0/8 ᲑᲚᲝᲙᲘ ᲛᲔᲪᲜᲔᲠᲣᲚᲘ
სტადია	ბლოკი 8-9	გ. მეტრეველი	ინდ.მეწარმე
1/01 დაგ.	გეგმა ნიშნულზე -3.300	გ. მეტრეველი	არქიტექტორი
3 ფურც. №		გ.მარსაგიშვილი	ავტორი
19 ფურც.	ინვ. № 1:200 მასშტ.	გიორგი ფხაკაძე	დაკუმშვა

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 0.000

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, შელესვას, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას,შეფიბხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ობიექტის მისამართი	ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქუჩა N 88
ნახაზის დასახელება	გეგმა ნიშნულზე 0.000
სტადია	ბ
ფურც. №	3
ფურცლების რაოდენობა	19
მასშტაბი	1:200
ინდ. №	
ცვლილების №	
ცვლილების შინაარსი	
ხელმოწერა	
თარიღი	
ავტორი	
ხელმძღვანელი	
არქიტექტ.	
მთავარი ინჟინერი	
დირექტორი	

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 3.300

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, შელესვას, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას,შეფიბხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ინფორმაციული ბიულეტენების ამხანაგობა			
ხელმოწერები სახელი გვარი და ტექნიკის ტიპები			
ს/ბ 8030 მეზრდისველი			
ს. მეტრეველი		ინჟ.მეწარმე	
გ.მარსაგიშვილი		არქიტ. არქიტექტ	
ს. მეტრეველი		ავტორი	
გ.მარსაგიშვილი		ავტორი	
ქ.ოთხოზორია		დაკვეთა	
ს. ბ.	გ(ე)გმ 8-9		
1/01 დაგ.	გეგმა ნიშნულზე 3.300		
3 ფურც. №			
19 ფურც.	ინგ. №	1:200 მასშ.	

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 6.600

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, შელესვას, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. მოსაწყობიაიატაკის საფარი. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასალესია ერთი კარის გარშემო.

ინდ.მფლობელი			
ბინათ. არქიტექტ			
ავტორი			
გამოსაწერია			
დასახელება			
ინდ. №	1:200 მასშ.		
ბლოკი 8-9			
გეგმა ნიშნულზე 6.600			
1/01 დაფ.			
3 ფურც. №			
19 ფურცლ.			

ინფორმაცია ბინათმფლობელის ამხანაგობა
საცხოვრებელი სახლი ავლაბრის 88 და ავლაბრის ქუჩებზე

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 9.900

კარის თავზე მოსაწყობია ზღუდარი, გასალესია და შესაფითხნია შემდგომ

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. გასალესია კარის გარშემო. არ არის ლიფტის კარი. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

სტადია	გ.	ბლოკი 8-9	
1/01 დაკვ.		გეგმა ნიშნულზე 9.900	
3 ფურც. №			
19	ფურც.	ინვ. №	1:200 მასშ.

ინდივიდუალური ბინათმფლობის ამხანაგობა	გ. მეტრეველი	ინდ.მეწარმე
სახელოსნოები სხვა დანიშნულების ობიექტები	გ. მეტრეველი	პრ.მფლ.არქიტექტ
ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 88	გ. მეტრეველი	არქიტექტორი
	გ.მარსაგიშვილი	ტექნიკოსი
		ფასადების

0/8 ბლოკი მშენებელი

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 13.200

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. აკლია მოაჯირები. მოსაწყობია განათება

კარი გაუქმებულია

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

A/29

R 24.200

R 30.600

R 37.400

ვიტრაჟი

ინდივიდუალური ბინათმფლობლის ამხანაგობა სახელოსნოები ოპერაშენი 88 ბინათმფლობლის ამხანაგობის წევრებზე		ბ. მეტრაჟი	ინდივიდუალურ
		ბინათსაერთო	ბინათმფლობლის
		ბ. მეტრაჟი	ამხან. არქიტექტ
		ბინათსაერთო	ავტორი
		ბინარაოდენობა	ვიზირი
		ბინათმფლობელი	დაამტკიცა
ს/ა ბინა 8-9			
სტადია	გ.		
1/01 დატ.			
3 ფურც. №			
19 ფურცლ.		ინვ. №	1:200 მასშტ.

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 16.500

მოსაწყობია კარის ბლოკი, ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. გაიხეხოს და შეიღებოს კიბი და კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელებვა. ატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ს/კ 61 08 03 008:0078		ზ. მეტრეველი	ინდივიდუალური
		გ.ბერიაშვილი	არქიტექტ.
		ზ. მეტრეველი	ვიზირი
		გ.ბერიაშვილი	ელექტრონული
ინვ. №	1:200 მასშტ.		ფასადები

ინფორმაციული ბინათმფლობელობის ამხანაგობა
საქართველო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქ.ბათუმი 88

0/8 ბლოკი მშენებელი

ს/კ 61 08 03 008:0078 ბლოკი 8-9

1/01 დაგეგ. გეგმა ნიშნულზე 16.500

3 ფურც. №

19 ფურცელი

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 19.800

მოსაწყობია კარის ბლოკი, შემდგომ მოეწყოს ხლუდარი, უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. აკლია მოაჯირები. გაიხეხოს კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. აკლია მოაჯირები. გაიხეხოს კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. გასალესია კარის გარშემო. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

კარი ამოშენებული

მოსაწყობია ხლუდარი 0.2X1.10

TV ანტენა

სტადია	ბ.	ბლოკი 8-9	
1/01 დაფ.		გეგმა ნიშნულზე 19.800	
3 ფურც. №			
19 ფურცელ.		ინდ. №	1:200 მასშტ.

ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ობიექტის ავტორები	
საქართველო, ქალაქი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის 88	
საქართველო სახელმწიფო ფიზიკური პირის ტერიტორიის ქუჩებზე	

ბ. მეტრეველი	ინდ.მეწარმე
გ.ჭანსაღოსელი	ჯ.ფიზ. არქიტექტ
ბ. მეტრეველი	არქიტექტორი
გ.მარსაგიშვილი	არქიტექტორი
ქ.თოდუაშვილი	დაკმაყოფილება

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 23.100

მოსაწყობია კარის ბლოკი, მოეწყოს ზღუდარი, შემდგომ უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. აკლია მოაჯირები. გაიხეხოს კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელებვა. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. გასალესია კარის გარშემო. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია.

ამოსაშენებელია კედელი, შესალესია ქვიშა ცემენტის ხსნარით

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ობიექტი:	ქ. ბათუმში, ახალციხის ქუჩაზე №88
სტადია	გეგმები 8-9
1/01 დაკვ.	გეგმა ნიშნულზე 23.100
3 ფურც. №	
19	ინვ. № 1:200 მასშტ.
ინვ.მეწარმე	
გ. მეწარმეები	
გ. მეწარმეები	
ვ.ჭარხალიშვილი	
გიორგი ჭანტურია	

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 26.400

ამოსაშენებელია კედელი. საჭიროა ლესვა, შეფითხვნა და შელებვა

ლიფტი არ არის გამართული, შესაძლოა მთლიანად იყოს შესაცვლელი

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შელებვა. აკლია მოაჯირები. გაიხეხოს კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის ლესვა, შეფითხვნა და შელებვა. იატაკზე მოწყობილია ფილები და დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. გასახეხი და შესაღებია მოაჯირები და ასევე კიბის უჯრედის გარე გისოსები

კედლები საჭიროებს ლესვას.. იატაკზე მოსაწყობია ქვიშა ცემენტის მოჭიმვა. ფანჯრის ღიობებში ჩასამელია გისოსები, მოსაწყობია განათება

კედელი მოხსნილია



ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი ფერდობის ამხანაგობა ოთხკუთხედში 88		ბ. მეტრეველი	ინჟ.მეწარმე
		გ.ქარსაღიძე	კრ.მა. არქიტექტ
		გ. მეტრეველი	ავტორი
		გ.ბარსაღიძე	ავტორი
		ქ.თქმელაშვილი	გაიმქმაშვილი

სტადია	ბ.	ბლოკი 8-9	
1/01 დაგ.		გეგმა ნიშნულზე 26.400	
3 ფურც. №			
19	ფორმატი	ინდ. №	1:200 მასშ.

0/8 8030 მეზრეველი

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 29.700

მოსაწყობია კარის ბლოკები, შემდგომ მოეწყოს ზღუდარი, უნდა გაილესოს, შეიფითხნოს "დაიბრიზგოს" და შეიღებოს

კიბის უჯრედში საჭიროა კედლების, ჭერის და კიბის ქვედა ნაწილის შელესვა, შეფითხვნა "დაბრიზგვა" და შეღებვა. აკლია მოაჯირები. გაიხეხოს კიბის უჯრედის გარე გისოსი მთლიანად. მოსაწყობია განათება

სადარბაზოს კედლები და ჭერი საჭიროებს შელესვას შეფითხვნას "დაბრიზგვას" და სამღებრო სამუშაოების ჩატარებას. მოსაწყობია ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა. მოსაწყობია იატაკის საფარი. მოსაწყობია განათება.



ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა ბიგი-ბილდინგის ტერიტორიაზე, ორთაჭალის მე-2 მასივი, 88 ხაჭაპურიძეების ქუჩა, ნაკვეთი N 8 და ნაკვეთი N 9			

ბლოკი 8-9

გეგმა ნიშნულზე 33.000



ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 საცხოვრებელი სახლი შარტავასა და გოთუას ქუჩებზე	ი/მ ბიჭი მეტრეველი
სტადია მ.	ბლოკი 8-9
1/01 დავ.	გეგმა ნიშნულზე 33.000
3 ფურც. №	
19 ფურცელ.	ინვ. № 1:200 მასშ.

ინდ.მეწარმე	გ. მეტრეველი
პრ.მთ. არქიტექ	გ.მარსაგიშვილი
ავტორი	გ. მეტრეველი
ავტორი	გ.მარსაგიშვილი
დაამუშავა	კ.ოძელაშვილი

ბეთონის 8-9

ბეტონირების ბლოკების განლაგების სქემა



ობიექტის დასახელება	ბათუმის ბულვარის მშენებლობა
ობიექტის მისამართი	ბათუმი, ბულვარი
სამშენებლო სამუშაოების დასახელება	ბეტონირების ბლოკების განლაგების სქემა
ნახაზის დასახელება	ბეტონი 8-9
ნახაზის ნომერი	1200 ზს1.ა.
ფურცლების რაოდენობა	19
ფურცლის ნომერი	3
მასშტაბი	1/101
ა. შეიძლებოლიშვილი	
ა. ბერძენიშვილი	
ა. ბერძენიშვილი	
ა. ბერძენ