
2ф
2ф
3ф
3ф
3

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების

საექსპერტო დასკვნა

ბექა ბერძენიშვილი
555 967 200
beqa_berdzenishvili@yahoo.com

25.06.2021
დასკვნის მომზადების თარიღი

დამკვეთი	შპს ევროპროდუქტი

ს/ნ: 202227134

ობიექტის მისამართი	**დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე12 კმ (ნაკვ. 13/418)**	01.72.14.013.418

ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება

ობიექტი წარმოადგენს არასასოფლო სამეურნეო ტიპის მიწის ნაკვეთს, მცენარეების აღწერა მოხდა ტაქსაციური მეთოდით და ვიზუალური დათვალიერებით, სახეობების დადგენა მოხდა მსოფლიო ფლორების მიხედვით

ობიექტზე არსებულ მცენარეთა დახასიათება

მცენარის #	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	დიამეტრი (1,3 მ-ზე)	დიამეტრი (0,1 მ-ზე)	ასაკი*	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		60.0		ჯანსაღი	
2	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		30.0		ჯანსაღი	
3	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		60.0		ჯანსაღი	
4	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		44.0		ჯანსაღი	
5	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		64.0		ჯანსაღი	
6	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		34.0		ჯანსაღი	
7	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		60.0		ჯანსაღი	
8	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		66.0		ჯანსაღი	
9	Cupressus sempervirens კვიპაროზი მარადმწვანე	ხე		22.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
10	Pinus pallasiana ყირიმული ფიჭვი	ხე		36.0		ჯანსაღი	
11	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		68.0		ჯანსაღი	
12	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		80.0		ჯანსაღი	
13	Pinus pallasiana ყირიმული ფიჭვი	ხე		50.0		ჯანსაღი	
14	Pinus pallasiana ყირიმული ფიჭვი	ხე		48.0		ჯანსაღი	
15	Pinus pallasiana ყირიმული ფიჭვი	ხე		40.0		ჯანსაღი	
16	Morus alba თუთა	ხე		25.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

17	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		54.0		ჯანსაღი	
18	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		56.0		ჯანსაღი	
19	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		50.0		ჯანსაღი	
20	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	ხე		48.0		ჯანსაღი	
21	Populus deltoides კანადური ვერხვი	ხე		8.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
22	Populus deltoides კანადური ვერხვი	ხე		8.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
23	Morus alba თუთა	ხე		10.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
24	Morus alba თუთა	ხე		48.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
25	Acer negundo ამერიკული ნეკერჩხალი	ხე		8.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
26	Acer negundo ამერიკული ნეკერჩხალი	ხე		10.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
27	Ulmus minor თელა	ხე		12.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
28	Ficus cariga ლეღვი	ხე		20.0		ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
29	Morus alba თუთა	ხე		8.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
30	Morus alba თუთა	ხე		22.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
31	Morus alba თუთა	ხე		8.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
32	Prunus armeniaca ჭერამი	ხე		25.0		ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
33	Acer negundo ამერიკული ნეკერჩხალი	ხე		12.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
34	Prunus armeniaca ჭერამი	ხე		10.0		ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
35	Morus alba თუთა	ხე		20.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
36	Morus alba თუთა	ხე		22.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
37	Ulmus minor თელა	ხე		24.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
38	Morus alba თუთა	ხე		12.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
39	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		50.0		ჯანსაღი	
40	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		56.0		ჯანსაღი	
41	Cedrus deodara ჰიმალაური კედარი	ხე		50.0		ჯანსაღი	
42	Prunus armeniaca ჭერამი	ხე		22.0		ჯანსაღი	ხილკენკროვანი
43	Populus deltoides კანადური ვერხვი	ხე		46.0		ჯანსაღი	საფრთხის შემცველი
44	Robinia pseudoacacia ცრუაკაცია	ხე		6.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას
45	Populus deltoides კანადური ვერხვი	ხე		65.0		ხმობადი	

46	Cupressus sempervirens კვიპაროზი მარადმწვანე	ხე		25.0		ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას

ობიექტის თაობაზე საერთო დასკვნა

საექსპერტო დასკვნაში აღწერილია 46 მწვანე ნარგავი.
გადარგვას ექმედებარება:
კვიპაროზი: N9 N46 თუთა N16 N23 N24 N29 N30 N31 N35 N36 N38 ვერხვი N21 N22 ამერიკული ნეკერჩხალი N25 N26 N33 თელა N27 N37 ცრუაკაცია N44
ხილკენკროვნების კატეგორიას მიეკუთვნება : ლეღვი N28 ჭერამი N32 N34 N42
ხმობადი მწვანე ნარგავი: ვერხვი N45
საფრთხის შემცველი მწვანე ნარგავი: N43 (მცენარე არის ამოვარდნილი გრუნტიდან აქვს შიშველი ფესვთა სისტემა)

25 სმ მდე ღეროს დიამეტრის მქონე მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია:
გადარგვა, შესაძლებელია ჩატარდეს მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში (მარტის მეორე ნახევარი - აპრილი) შემოდგომით (ოქტომბერი - ნოემბრის პირველი ნახევარი), ალტერნატიულ ადგილზე აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით (გადასარგავი მცენარის დიამეტიდან გამომდინარე შესაბამისი სიღრმის ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ მომზადებულ ორმოში, საჭიროების შემთხვევაში მცენარის გასხვლა - ფორმირება, სარწყავი ჯამის გაკეთება, დარგვის შემდეგ მცენარის ინტენსიური მორწყვა).
25 სმ ზე მეტი ღეროს დიამეტრი მქონე მერქნიანი მცენარის გადარგვისთვის საჭიროა შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით უფლება მისილი პირის მიერ შედგენილი რეგლამენტის საფუძველზე გადაირგოს მწვანე ნარგავი.

დამოუკიდებელი ექსპერტი

ბექა ბერძენიშვილი

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

საპროექტო მცენარეები

№	მცენარეთა დასახელება	ღეროს გარშე-მოწირულობა	ხნოვანება	სიმაღლე	მწვანე ნარგავების სახეობა	სასისოცხლო ფორმა	რაოდენობა	შენიშვნა
	ხეები:							
1	ხე ტიტა Liriodendron tulipifera	20 სმ. დან	5 - 10 წ	3.5-5.5 მდე	ფოთლოვანი ხე	გვალვაგამძლე საშუალოდ მზარდი	4	
2	ამბრის ხე Liquidambar styraciflua	20 სმ. დან	5 - 10 წ	3.5-5.5 მდე	ფოთლოვანი ხე	გვალვაგამძლე საშუალოდ მზარდი	3	
3	ამერიკული ცაცხვი Tilia americana	20 სმ. დან	5 - 10 წ	3.5-5.5 მდე	ფოთლოვანი ხე	გვალვაგამძლე საშუალოდ მზარდი	4	
4	ცრუ აკაცია, რობინია Robinia pseudoacacia	20 სმ. დან	5 - 10 წ	3.5-5.5 მდე	ფოთლოვანი ხე	გვალვაგამძლე საშუალოდ მზარდი	2	
5	მთის ბოყვი, ნეკერჩხალი/ Acer pseudoplatanus	20 სმ. დან	5 - 10 წ	3.5-5.5 მდე	ფოთლოვანი ხე	გვალვაგამძლე საშუალოდ მზარდი	1	
						სულ:	14	

შენიშვნები:

1.დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობა შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი და შრბანული პირობების გათვალისწინებით, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ლანდშაფტისა და კლიმატისათვის შესაბამისი ხე-მცენარეების რეკომენდირებული და პრიორიტეტული ნარგავების სიიდან (განკარგულება **№05.15.147**, 08.02.2018წ.).

2.მოცემული ხე-მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

3.ხე-მცენარეთა დარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.

4.დარგული ნერგების გარშემოწერილობა უნდა იყოს 20 სმ-დან.

5.ხე-მცენარეების დარგვა განხორციელდეს მშენებლობის დასრულების და სამშენებლო ნარჩენებისგან ეზოს გაწმენდის შემდეგ, შენობის ექსპლუატაციაში ჩაბარებამდე არასავეგეტაციო პერიოდში, გვიან შემოდგომაზე ან გაზაფხულის დასაწყისში. დარგვის შემდეგ ხე დამაგრდეს სამ წერტილში, ჭარისგან დასაცავად უზრუნველყოფილ იქნას ახლადდარგული ხეების მორწყვა მთელი საველეტაციო პერიოდების განმავლობაში, (უნალექო და თბილი ზამთრის პერიოდშიც).

ფიზიკური პირი		ქ. თბილისი , ხეივანი დავით აღმაშენებელი , მე-12 კმ. , (ნაკვეთი 13/418), ს/კ: 01.72.14.013.418	
შესრულა	ზ. აღეიშვილი		2021
დამკვეთი	შპს "ევროპროდუქტი" (202227134)	საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია	სტადია / ფურცელი / ფურც. რაოდ. / მასშტაბი
საფუძველი	დამოუკიდებელი ექსპერტის **ბექა ბერძენიშვილის საექსპერტო დასკვნა,** 25.06.2021 წ.		














3
4


5
3


























































21






























30












333










63


CARBON
337


3
8




33


















49















