


ფოტომონტაჟი
საქართველოს ბანკი
ექსპრესი
221
24/7
45
90
12
180
6.00%
90
200
180
14.03.2021

შშმპ გარე პანდუსი


ფასადი მ. 1:50



ჭრილი მ. 1:50



გეგმა მ. 1:50



შენიშვნები:

1) პანდუსის და ბაქნების ზედაპირი არის მდგრადი, მყარი და არასრიალა;

2) პანდუსის განივი კვეთის დახრა არ აღემატება 1/48-ს

ტექნიკური რეგლამენტი - "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები"-ს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის № 732 დადგენილების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით

ობიექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ქუჩა ნუცუბიძე, N221 კორპუსი 4.

ს/კ 01.14.01.007.021.01.501

ობიექტის დანიშნულება: შშმპ პირთათვის განკუთვნილი გარე პანდუსი

არქიტექტორი: თამარ ადეიშვილი

1. ინფორმაცია საპროექტო ობიექტის თაობაზე;
2. გეგმები, ჭრილები, ფასადები მ 1:100;
3. ფოტომონტაჟი.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. ტექნიკური რეგლამენტი - "შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების" დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილება

2. ტექნიკური რეგლამენტი - "მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტები" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 დეკემბრის № 732 დადგენილება

პანდუსის შეფასება:

გრძივი მიმართულებით პანდუსის ქანობი შეადგენს 1/16.8, რაც შეესაბამება 405.2 ქვეთავის მოთხოვნებს;

პანდუსის განივი დახრა (ქანობი, რომელიც იზომება სავალი მიმართულების პერპენდიკულარულად) არ აღემატება 1/48-ს, რაც შეესაბამება 405.3 ქვეთავის მოთხოვნებს;

პანდუსის ზედაპირი არის მყარი, მდგრადი და არასრიალა, რაც შეესაბამება 405.4 და 302 ქვეთავის მოთხოვნებს;

პანდუსის თავისუფალი სიგანე მისი სვლის გასწვრივ მოწყობილ შეადგენს 900 მმ-ს, რაც შეესაბამება 405.5 ქვეთავის მოთხოვნებს;

პანდუსის სვლის ამაღლება შეადგენს 0.12 მმ-ს, რაც შეესაბამება 405.6 ქვეთავის მოთხოვნებს.

ბაქნების შეფასება

პანდუსის თავში და ბოლოში მოწყობილია ბაქნები 405.7 ქვეთავის მოთხოვნის შესაბამისად;

ბაქნების თავისუფალი სიგანე პანდუსის სიგანის ტოლია 405.7.2 ქვეთავის მოთხოვნის შესაბამისად;

ბაქნების თავისუფალი სიგრძე შეადგენს 1500 მმ-ს, 405.7.3 ქვეთავის მოთხოვნის შესაბამისად;

ვინაიდან გზა-კარი პანდუსის ბაქნის მომიჯნავედ მდებარეობს, მანევრირებისათვის საჭირო თავისუფალი სივრცე, რომელიც 404.2.3 ქვეთავშია მოთხოვნილი, გადადის ბაქნის ფართობზე 405.7.5 ქვეთავის შესაბამისად.

ვინაიდან პანდუსის ამაღლება 150 მმ-ს აღემატება, მას აქვს სახელურები 405.8 ქვეთავის შესაბამისად;

პანდუსს აქვს კიდის დამცავები 405.9 ქვეთავის შესაბამისად. კიდის დამცავი რონი (რელსი) მოწყობილია 405.9.2.2 ქვეთავის შესაბამისად.

პანდუსი მოწყობილია იმგვარად, რომ მის სავალ ზედაპირზე არ გროვდება წყალი, რაც პასუხობს 405.10 ქვეთავის მოთხოვნებს.

არქიტექტორი: თამარ ადეიშვილი ----------

თარიღი : 18.07.2021

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო გეგმა

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: *01.14.01.007.021*
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი*882010560055*
მიწის ნაკვეთის ფართობი: *2484* კვ.მ.
დანიშნულება: *არასასოფლო-სამეურნეო*
მომზადების თარიღი 21.04.10

