05 აპრილი 2022 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა
და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ



მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების დასკვნის გამცემი
უფლებამოსილი პირი, შპს „ტასჰაბის“ ექსპერტი თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

TASHUB

შპს „ტასჰაბი“ (ID **406265410**)
დირექტორი: სერგო გიორგაია
მისამართი: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N22/24
Tel: 557 77 60 75
599 24 42 95

აღწერის ჩატარების თარიღი	05/04/2022
დასკვნის გაცემის თარიღი	05/04/2022
დამკვეთი	შპს „გრინ ლენდ“ ID 400186151
მისამართი	ქ. თბილისი, საბდრო ეულის ქ. N7 ს.კ: 01.14.05.007.274
ფართობი	2724 მ^2
მესაკუთრე	შპს „გრინ ლენდ“ ID 400186151
აღწერილი ნარგავების რაოდენობა	90 ძირი

ცხრილი N 1

N	სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ-ზე	**მდგომარეობა**	შენიშვნა
1	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	105	**გადაბერებული ხმობადი**	
2	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	60	**ზეხმელი წაქცეული**	
3	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	66.8	**გადაბერებული**	
4	თუთა - Morus	24	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
5	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	63	**გადაბერებული**	
6	აკაკი კავკასიური - *Celtis caucasica*	28	**ჯანსაღი**	
7	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	27	**ფაუტი**	
8	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	72	**ფაუტი**	
9	კაკალი - *Juglans regia*	3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
10	კაკალი - *Juglans regia*	2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
11	კაკალი - *Juglans regia*	2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
12	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	42	**ჯანსაღი**	
13	თუთა- *Morus*	16.8	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
14	კაკალი - *Juglans regia*	22.2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
15	კაკალი - *Juglans regia*	11.2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას

16	კაკალი - *Juglans regia*	6	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
17	თუთა - *Morus*	14-21	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
18	თუთა - *Morus*	6-33	**ჯანსაღი**	8 ამონაყარი
19	ტყემალი - *Prunus cerasifera*	17	**ზეხმელი**	ხილ-კენკროვანი
20	ტყემალი - *Prunus cerasifera*	10.5	**ჯანსაღი**	ხილ-კენკროვანი
21	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	22-41	**ფაუტი**	
22	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	31.8	**ჯანსაღი**	
23	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	21.3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
24	იფანი - *Fraxinus excelsior*	7.9	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
25	აკაცია - Robinia pseudoacacia	10.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
26	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	8-6	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
27	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	15	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი
28	ამერიკული ნეკერჩხალი - *Acer negundo*	8.9	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი
29	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	9-17	**ხმობადი**	ორკაპი - ბეტონში გაზრდილი
30	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	7.9-18	**ჯანსაღი**	ორკაპი
31	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	7.9	**ხმობადი**	
32	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	6.3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
33	თუთა - Morus	50.9	**ჯანსაღი**	5 ღერონიანი- ბეტონში გაზრდილი
34	თუთა - Morus	8-7-5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
35	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	4.4-10.8	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი
36	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	7	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
37	აკაცია - R*obinia pseudoacacia*	36.6	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი

38	თუთა - *Morus*	15-22	**ჯანსაღი**	5 ამონაყარი, ბეტონში გაზრდილი
39	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	30.2	**ჯანსაღი**	
40	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	19.7	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
41	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	34	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი
42	აკაცია - *Robinia pseudoacacia*	22.2	**ჯანსაღი**	ბეტონში გაზრდილი
43	თუთა - *Morus*	11-11.4-14	**ჯანსარი**	3 ამონაყარი, ექვემდებარება გადარგვას
44	თუთა - *Morus*	4	**ჯანსარი**	ექვემდებარება გადარგვას
45	თუთა - *Morus*	10-10-7	**ჯანსაღი**	3 ამონაყარი, ექვემდებარება გადარგვას
46	მინდვრის ნეკერცხალი - *Acer campestre*	6	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
47	თუთა -*Morus*	11-12.7	**ჯანსაღი**	ორკაპი, ექვემდებარება გადარგვას
48	თუთა -*Morus*	10-22-27	**ჯანსაღი**	3 ამონაყარი,
49	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	48	**ჯანსაღი**	
50	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	21	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
51	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	36.6	**ჯანსაღი**	
52	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	14.3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
53	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	7-15	**ჯანსაღი**	3 ამონაყარი ექვემდებარება გადარგვას
54	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	18.4	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
55	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	14.9	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
56	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	18.4	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
57	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	24-6	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
58	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	20	**ხმობადი**	წაქცეული

59	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	26.4	**ჯანსაღი**	
60	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	12.	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
61	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	17.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
62	კვიდო - *Lugustrum lucedum*	1-3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
63	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	3	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
64	წნორი - *Salix alba*	5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
65	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	4	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
66	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
67	თუთა - *Morus*	16.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
68	თუთა - *Morus*	4	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
69	ასკილი - *Rosa canina*	2	**ჯანსაღი**	ხილ-კენკროვანი
70	ასკილი - *Rosa canina*	2	**ჯანსაღი**	ხილ-კენკროვანი
71	წნორი - *Salix alba*	14	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
72	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
73	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
74	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	20	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
75	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	7.6	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
76	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	17.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
77	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	16.8	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
78	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	10	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
79	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	8.2	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
80	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	9.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
81	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	11.4	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
82	კანადური ვერხვი - *Populus deltoydes*	17.8	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას

83	წნორი - *Salix alba*	17.1	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
84	წნორი - *Salix alba*	10	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
85	წნორი - *Salix alba*	9.5	**ჯანსაღი**	ექვემდებარება გადარგვას
86	კაკალი - *Juglans regia*	63.6	**ჯანსაღი**	
87	თუთა - Morus	55.4	**ჯანსაღი**	
88	კაკალი - Juglans regia	24	**ჯანსაღი**	**ექვემდებარება გადარგვას**
89	თუთა - *Morus*	30	**ჯანსაღი**	**4 ღეროიანი**
90	იფანი ჩვეულებრივი- *Fraximus excelsior*	21.6	**ჯანსაღი**	**ექვემდებარება გადარგვას**

აღწერილი ნარგავების რაოდენობა	90
ხილ-კენკროვანი ნარგავების რაოდენობა	4
ზეხმელი ნარავების რაოდეობა	1
ხმობადი ნარავების რაოდეობა	4

ტერიტორიის მდგომარების ამსახველი ფოტო-მასალა იხილეთ დანართის სახით.

ვიზუალური დათვალიერება განახორციერლა შპს „ტასჰაბის ექსპერტმა“ თეიმურაზ ნაფეტვარიძემ.

შპს „ტასჰაბი“

დირექტორი: სერგო გიორგაია

შემსრულებალი


მეტყევე-ექსპერტი: თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

Tel: 599 24 42 95

ტოპოგრაფიული გეგმა

ქ.თბილისი, ჭუჩა სანდრო ეული, №7 შპს „ბრინ ლენდ-ის" სახელზე რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის

ტოპოგრაფიული გეგმა



დამკვეთი: შპს „ბრინ ლენდ"

პ ი რ ო ბ ი თ ი ნ ი შ ნ ე ბ ი

საცხ. შენობა
არასაცხ. შენობა
შარდული
მშენებ. შენობა
სათბური
რეზერვუარი
ცხაური
ჭები

სატრანსფორმატორო ჯიხური
ელ. გადამცემი ხაზი
ბოძები
განათების ელ. ბოძები ლამპიონი
ონკანი, ანძა, ანტენა
ბენზომასამართი
სიმაღლის ნიშნული 1250

რკინიგზა
მავთულგადის ღობე
ქვის კედელი
ბეტონის კედელი
ხის ღობე
გზა
ბორდიური

საერთაშორ ისო სისტემის კოორდინ.
ადგილობ. სისტემის სამუშაო კოორდინ.

წყალგაყვანილობა
კანალიზაცია
სანიაღვრე
ელ. ქსელები
გაზსადენი
კაშხალგამწყობა
მთავარი იზოპიზი
იზოპიზი სიმაღლით 221
ხაზოვანი საჯარო რესტრის მონაცემების მიხედვით

ფოთლოვანი ხე
წიწვოვანი ხე
გაზონი
ბუჩქი
მინდორი
ბაქე

ქ.თბილისი, ჭუჩა სანდრო ეული, №7


დირექტორი	ს.ბიორგაია	
შეასრულა	თ.ნიკოლეიშვილი	
მ. 1:500		
თარიღი:	2019	


N27,N28,N29,N33,N35,N37,N38,N41,N42- მითითებული ნუმერაციის ნარგავები შენობის დემონტაჟისას გახდა ავრიული.

























H17


























































29










34

