

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან: 10 სმ	1.3 მ	სიმაღლე (მ)	აღწერა
1	თუთა (Morus)	32	3.2	3.0	ხმობადი/ ხმობად კუნძზე ამონაყარი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
2	თუთა (Morus)	38	3.2	3.0	ხმობადი/ ხმობად კუნძზე ამონაყარი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
3	თელა (Ulmus minor)	6.4	3.2	2.5	საღი/ წით. ნუსხა/ გადარგვადი
4	თუთა (Morus)	48	38	9.5	საღი/ გადარგვადი

მოსაჭრელი მცენარის რაოდენობა: 3 (#1;2;3)
შესანარჩუნებელი მცენარის რაოდენობა: 1 (#4)

საპროექტო ორგანიზაცია

4MA architects

ს.ნ. 404544445

საპროექტო ჯგუფი

ა. მგალობლიშვილი

ა. სულაბერიძე

ლ. ქობულია

მ. სამარღანიშვილი

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, ფეიქრების ქუჩა #14
ნაკვეთი: 01.11.19.001.004

დასახელება

გენგეგმა

მასშტაბი 1:200, 1:1.67

ფურც. ზომა A3

თარიღი 8/2/2024

დოკ. №: 2401-521 ▪ თარიღი: 26.01.2024

საექსპერტო დასკვნა

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება

DEMASO WOOD 1

მისამართი: ***ქ. თბილისი, ქუჩა ფეიქრები, N14*** ▪ *ს/კ:* ***01.11.19.001.004***

მესაკუთრე: ***შპს "თბილისი ორიენტალი"***

ფართობი: ***1043 მ²*** ▪ *შეფასებულ მცენარეთა რაოდენობა:* ***4***

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2024 წლის 23 იანვარს, ქ. თბილისში, ფეიქრების ქუჩის N14 მისამართზე, შპს "თბილისი ორიენტალის" საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.11.19.001.004 მიწის ნაკვეთზე, 4 მერქნიანი მცენარის ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

1. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 4 მერქნიანი მცენარიდან 2 არის ჯანსაღი, 2 - ხმობადი. მათ შორის:

- 3 დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (2 ხმობადი, 1 ჯანსაღი) - თუთა (Morus) NN 1 (ხმობადი), 2 (ხმობადი), 4 (ჯანსაღი)
- 1 მაღალი ღირებულების ფოთლოვანი - თელა (Ulmus minor) N 3 (ჯანსაღი)

2. საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. აღიწერა საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული 1 მცენარე, კერძოდ:

- 1 თელა (Ulmus minor) N 3

3. არაჯანსაღ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. სულ გამოვლინდა 2 არაჯანსაღი (ხმობადი) მცენარე, კერძოდ:

- 2 თუთა (Morus) NN 1 (ხმობადი), 2 (ხმობადი)

4. გადარგვადი მცენარეები. გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმებით, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, გადარგვას შეიძლება დაექვემდებაროს 2 შეფასებული მცენარე - 1 თუთა (Morus) N 4 და 1 თელა (Ulmus minor) N 3. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 1 ინდივიდი:**

- 1 თუთა (Morus) N 4

მცენარეთა მახასიათებლები მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	თუთა (Morus)	32	3.2	3.0	ხმობადი/ ხმობად კუნძზე ამონაყარი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
2	თუთა (Morus)	38	3.2	3.0	ხმობადი/ ხმობად კუნძზე ამონაყარი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
3	თელა (Ulmus minor)	6.4	3.2	2.5	საღი/ წით. ნუსხა/ გადარგვადი
4	თუთა (Morus)	48	38	9.5	საღი/ გადარგვადი

დოკუმენტს დანართად ახლავს ფოტოსურათები.

ექსპერტი: ლევან გოშაძე (01008013049)

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

demasowood@gmail.com
(+995) 593 18 18 70

შპს "დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD * 400331716

№2401-521 საექსპერტო დასკვნის

დანართი - ფოტოდოკუმენტაცია



№1



№2



№3



№4