ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
გარემოს დაცვის სამსახურის უფროსს
დამოუკიდებელი ექსპერტის, **ანა გოგოლაძის**
(პ/ნ 54001000468)

მწვანე ნარგაობის ხარისხობრივი შეფასების

ა ნ გ ა რ ი შ ი



2025 წელი

შესავალი

დამკვეთი: შპს „ვეფხვი“ (ID: 201955152)

მესაკუთრე: შპს „ვეფხვი“ (ID: 201955152)

საკადასტრო კოდი: 01.16.03.050.002

მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. #3

ფართობი: 593.00 კვ.მ

დანიშნულება: არასასოფლოსამეურნეო

შესასწავლ ნაკვეთზე კვლევა ჩავატარეთ მიმდინარე წლის 4 იანვარს.

ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეები შევაფასეთ ვიზუალურად, განვსაზღვრეთ მათი მდგომარეობა (სიჯანსაღე), სიმაღლე, გავზომეთ დიამეტრი ნიადაგის ზედაპირიდან 10 სმ. სიმაღლეზე, მივანიჭეთ ნომრები, რომელთა მიხედვით უნდა მოხდეს თითოეული მათგანის დაფიქსირება ტოპოლოგიურ გეგმაზე, გადავიღეთ ფოტომასალა.

მიმოხილვა

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეტანილია საკვლევ ნაკვეთზე არსებული მცენარეები და მათი მახასიათებლები.

№	მცენარის ქართული სახელწოდება	მცენარის ლათინური სახელწოდება	სასიცოცხლო ფორმა	სიმაღლე მ.-მი	დიამეტრი ნიად.ზედაპ.10 სმ.-ზე	პროექციული დაფარულობა მ²	სიჯანსაღე	შენიშვნა	გადარგვის შესაძლებლობა ხახრიზის
1	ტუია	Platycladus orientalis	ბუჩქი	4	8-10	_	საღი	სამღეროიანი	+
2	ხემყრალა	Ailanthus altissima	ხე	5	25	_	საღი	_	+
3	ტუია	Platycladus orientalis	ბუჩქი	3	10	_	საღი	_	+
4	ნეკერჩხალი	Acer negundo	ხე	7	30	_	საღი	_	_

5	ნეკერჩხალი	Acer negundo	ხე	7	35	_	ზეხმელი	_	_
6	კვიდო	Ligustrum japonicum	ბუჩქი	3	2-6	_	საღი	მრავალღეროიანი	+
7	ტუია	Platycladus orientalis	ბუჩქი	5	10-15	_	საღი	მრავალღეეროიანი	+
8	ნეკერჩხალი	Acer negundo	ხე	8	65	_	ზეხმელი	_	_

დასკვნა

შესასწავლ ნაკვეთზე იზრდება 8 ძირი მერქნიანი მცენარე. მათგან 4 ძირი ხე და 4 ძირი ბუჩქი. ხეებია: ##2 (ხემყრალა), 4, 5, 8 (ნეკერჩხალი); ხოლო ## 1, 3, 7 (ტუია), 6 (კვიდო).

#2 - ხემყრალას დიამეტრი 25 სმ - ია, ამიტომ, საჭიროების შემთხვევაში მისი გადარგვა უნდა მოხდეს სპეციალური ტექნიკით და ამ კონკრეტული ინდივიდისათვის შემუშავებული ტექნოლოგიით.

ნარგაობიდან 2 ძირი - ## 5 და 8 არის ხმელი, სხვა ყველა ჯანსაღია.

არ არის რეკომენდებული ხმელი ხეებისა და დიდდიამეტრიანი (25 სმ-ზე მეტი) მცენარეების გადარგვა. გადარგვის შესაძლებლობა თითოეული მცენარისათვის მითითებულია ზემოთ მოცემულ ცხრილში სხვა პარამეტრებთან ერთად.

დამოუკიდებელი ექსპერტი
ანა გოგოლაძე
(პ/ნ 54001000468)

დანართი - ფოტოები:










REDMI NOTE 12
04/01/2025 13:19


REDMI NOTE 12
04/01/2025 13:20


REDMI NOTE 12
04/01/2025 13:20


04/01/2025 13:25



გარე სახანძრო ჰიდრანტი 77 მმ მისაერთებელი თავით
18 მეტრი სიგანის ორმხრივი გზა
პარკინგი
X=481550
Y=4622600
მოთხოვნილი სარეკონსტრუქციო შენობის კონტური
არსებული შენობის კონტური
3 მეტრი ღობემდე
19 მეტრი დიდუბის გამგეობამდე
414.81
414.86
414.86
414.80
415.05
415.09
415.05
415.05
415.08
414.89
414.82
414.80
414.71
414.96
414.89
415.00
414.99
414.84
414.95
415.08
415.11
415.26
414.86
414.94
415.08
415.09
415.12
ექვემდებარება მოჭრას ზეხმელი
8 ზეხმელი მოსაჭრელი მანძილი 3300
5 ზეხმელი მოსაჭრელი მანძილი 200
ექვემდებარება გადრგვას ნებართვით
1 ტუიუა გადასარგავი მანძილი 500
3 ტუია გადასარგავი მანძილი 1100
არსებულ შენობასთან მდგარი
2 ხემყრალა მანძილი 500
4 ნეკერჩხალი მანძილი 1100