დოკ. №: 2605-541

თარიღი: 15.05.2026

DEMASO WOOD 1

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	***ს/კ***	***მესაკუთრე***	***ფართობი***
თბილისი, ქუჩა დ.უზნაძე, N68ა, (ნაკვ.10/34)	*01.13.08.010.125*	*შპს "ყაზბეგი 1881"*	*4109 მ²*

შეფასებული მცენარეები: ***92 ერთეული ****

**** ერთეული*** *- ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარე ან ერთიანი მრავლობითი ამონაყარის სახით შეფასებულ მცენარეთა ჯგუფი, რომელსაც, დოკუმენტაციაში მოსახსენიებლად, შეფასებისას მიენიჭა ერთი უნიკალური ნომერი.*

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	*1*
ტერიტორიის აღწერა	*1*
ჩატარებული სამუშაო	*1*
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	*1*
დასკვნა	*2*

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი

დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

info@demaso.ge

(+995) 593 18 18 70

შპს "დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD DEMASO WOOD 1 400331716

შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, დიმიტრი უზნაძის ქუჩის N68ა მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.13.08.010.125 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 4109 მ².

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს საცხოვრებელ ზონა 5-ში (სზ-5).

ჩატარებული სამუშაო

2026 წლის 14 მაისს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.13.08.010.125 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება.

შეფასებისას, მცენარეთა აღწერა მოხდა:

- ინდივიდუალურად (განცალკევებით), ან
- ჯგუფურად (ერთიანი მრავლობითი ამონაყარის სახით).

ჯგუფურად აღიწერა ერთმანეთის უშუალო სიახლოვეს (ჯგუფის ცენტრიდან 1 მეტრის რადიუსში) მოზარდი, ერთიან მრავლობით ამონაყარად განხილული, ერთი და იგივე სახეობის მცენარეები.

შეფასებისას, განცალკევებით აღწერილ **თითოეულ ინდივიდს და** ასევე, ერთიანი მრავლობითი ამონაყარის სახით აღწერილ მცენარეთა **თითოეულ ჯგუფს მიენიჭა უნიკალური ნომერი**. თითოეული მცენარე ან ჯგუფი ამ ნომრით მოიხსენიება წინამდებარე დოკუმენტში და მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციასა და ნახაზებზე.

თითოეული უნიკალური ნომრის შესაბამისი მცენარე ან ჯგუფი წინამდებარე დოკუმენტში მოიხსენიება ***“ერთეულად”*** და მცენარეთა რაოდენობები ძირითადად ამ ერთეულთა რაოდენობების სახით არის მოცემული.

თითოეული ერთეულისთვის (მცენარისთვის ან ჯგუფისთვის) აღებულ იქნა სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1).

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში“ იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

აღწერილი 92 ერთეული სახეობათა ჯგუფების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

- **4 ერთეული – ხილკენკროვანი სახეობები**
  - 1 ლეღვი (Ficus carica) N 31
  - 1 ტყემალი (Prunus cerasifera) N 36

- 2 ბროწეული (Punica granatum) NN 21, 37

- **14 ერთეული – ბუჩქოვანი სახეობები**
  - 12 ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca) NN 5, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 26, 27, 34, 35, 41
  - 2 იალღუნი (Tamarix ramosissima) NN 20, 24
- **70 ერთეული (1 ზეხმელი) – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 6 ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) NN 13, 15, 17, 29, 55, 91
  - 41 ხემყრალი (Ailanthus altissima) NN 2, 3, 4, 18, 23, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 92
  - 1 ქაღალდის ხე (Broussonetia papyrifera) N 1
  - 6 გლედიჩია (Gleditsia triacanthos) NN 84, 85, 86, 87, 88, 89
  - 3 თუთა (Morus) NN 19, 30, 79
  - 2 თეთრი ვერხვი (Populus alba) NN 53, 57
  - 1 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) N 28
  - 10 თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia) NN 6, 7, 8, 9, 25, 48, 52, 56, 70, 83 (ზეხმელი)
- **1 ერთეული – დაბალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვანი**
  - 1 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) N 72
- **3 ერთეული – მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 1 კავკასიური აკაკი (Celtis caucasica) N 90
  - 2 კაკლის ხე (Juglans regia) NN 44, 54

მათ შორის, **2 ძირი წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობას:**

- 2 კაკლის ხე (Juglans regia) NN 44, 54

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2026 წლის 14 მაისს, ქ. თბილისში, დიმიტრი უზნაძის ქუჩის N68ა მისამართზე, შპს “ყაზბეგი 1881”-ის საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.13.08.010.125 მიწის ნაკვეთზე, მერქნიანი მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

მცენარეთა რაოდენობები გამოსახულია “ერთეულებში”. “ერთეულში” იგულისხმება ან განცალკევებით აღწერილი მცენარე ან ერთიანი ჯგუფის სახით აღწერილ მცენარეთა ერთობლიობა. თითოეულ ერთეულს შეესაბამება შეფასებასას მისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი, რომლითაც იგი მოიხსენიება წინამდებარე დასკვნასა და სხვა დოკუმენტაციაში.

1. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 92 ერთეულიდან 91 არის ჯანსაღი, 1 - ზეხმელი. მათ შორის არის:
- 4 ერთეული - ხილკენკროვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 14 ერთეული - ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი)
- 70 ერთეული - დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (1 ზეხმელი)
- 1 ერთეული - დაბალი ღირებულების წიწვოვანი (ჯანსაღი)
- 3 ერთეული - მაღალი ღირებულების ფოთლოვანი (ყველა ჯანსაღი)

2. საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული მცენარეები. 2 შეფასებული ერთეული წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობას:
- 2 კაკლის ხე (Juglans regia) NN 44, 54

3. არაჯანსაღ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. სულ გამოვლინდა 1 არაჯანსაღი (ზეხმელი) მცენარე, კერძოდ:
- 1 თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia) N 83 (ზეხმელი)

4. გადარგვადი მცენარეები. გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად

განვითარებული; არ იყოს წვერხმელი; არ აღენიშნებოდეს გულის სიდამპლე ან სხვა დაავადება; ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს; არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული; მცენარის გარშემო ფიზიკური პირობები იძლეოდეს შესაბამისი გადასარგავი კომის ფორმირების საშუალებას. ასეთ მცენარეთა გადარგვა წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და ძლიერი მექანიკური ან ხელოვნური ფიზიკურ-ქიმიური ზემოქმედების არარსებობის პირობებში, შეფასდება როგორც ბიოლოგიურად დასაშვები და პრაქტიკულად რეალიზებადი ღონისძიება, გადარგვის შემდგომი გახარების მაღალი ალბათობით, რომელიც, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად არ ჩამოუვარდება ადგილზე ზრდის გაგრძელების სავარაუდო შედეგებს.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმებით, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, არახილკენკროვან მცენარეთაგან გადარგვას შესაძლებელია დაექვემდებაროს 27 შეფასებული ერთეული - NN 40, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 1 ინდივიდი:**

- 1 ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) N 91

აღნიშნული დიდტანიანი მცენარის სახეობა გამოირჩევა გადარგვის მიმართ კარგი ამტანობით, რის გამოც დიდი კომით გადარგვის შემთხვევაში მისი გახარების ალბათობა მაღალია.

5. გადასარგავად არარეკომენდებული მცენარეები.

- შეფასებული 24 ინდივიდისთვის (NN 7, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 78, 79) შეუძლებელია გადასარგავი კომის ფორმირება, რადგან ისინი არსებული შენობის კედლის ძირიდან ან ბეტონის კონსტრუქციაში არან ამოზრდილი. ასევე, ნაგებობის დემონტაჟის შემთხვევაში შესაძლოა ვერ მოხდეს აღნიშნული მცენარეების მდგრადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება. შესაბამისად, მათი გადარგვა რეკომენდებული არ არის.
- 36 ინდივიდი (NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51) განთავსებულია სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებზე. აღნიშნული მცენარეები ტერიტორიის მოუვლელობის შედეგად, თვითმოთესვის გზით არის ამოსული. მათი მდებარეობის გამო, შესაძლოა ფესვთა სისტემა მტკიცედ არ ჰქონდეთ განვითარებული, რის გამოც, არსებობს რისკი მათი წაქცევის, ან ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანის შემთხვევაში შესაძლოა ვერ მოხდეს მათი სიცოცხლისუნარიონობის შენარჩუნება. აღნიშნული მცენარეების გადარგვა არ არის რეკომენდებული.
- 72 სმ დიამეტრის მქონე 1 ჰორიზონტული კვიპაროზის (Cupressus) N72 წინასწარი ხანგრძლივი მომზადების გარეშე შესაბამისი ზომის გადასარგავი კომის ფორმირება ტექნიკურად რთულია, ხოლო თუ მაინც იარსებებს მისი გადარგვის აუცილებლობა, გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობის გასაზრდელად, საჭირო იქნება 1-დან 3 წლამდე პერიოდის განმავლობაში წინასწარი მომზადება და სხვა კომპლექსური ღონისძიებების გატარება, რის საშუალებაც დაგეგმილი პროექტის ვადებიდან გამომდინარე შესაძლოა არ არსებობდეს.

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:

- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი:  ლევან გოშაძე (01008013049)

№2605-541 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.13.08.010.125

მისამართი:	თბილისი, ქუჩა დ.უზნაძე, N68ა, (ნაკვ.10/34)
საკადასტრო კოდი:	01.13.08.010.125
ფართობი:	4109 მ^2
მესაკუთრე:	შპს “ყაზბეგი 1881” (ID № 202191699)
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	14.05.2026
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	ქაღალდის ხე (Broussonetia papyrifera)	4-8		3.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
2	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	22.3	8.6	7.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში/ მრავალღეროიანი
3	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	9.6	4.8	3.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
4	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
5	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
6	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	22.3	5.4	5.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
7	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		2.0	საღი/ ბეტონზე
8	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4-8		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
9	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4-8		3.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
10	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		3.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
11	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	8-12		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
12	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
13	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	0-4		1.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში / ამონაყარი
14	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში / ამონაყარი
15	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში / ამონაყარი
16	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში / ამონაყარი
17	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
18	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	7.0	4.8	5.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
19	თუთა (Morus)	4-8		3.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
20	იალღუნი (Tamarix ramosissima)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
21	ბროწეული (Punica granatum)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში/ ხილკენკრ.
22	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	8-12		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში/ წაქცეული
23	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
24	იალღუნი (Tamarix ramosissima)	4-8		4.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
25	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4-8		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
26	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
27	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	0-4		2.5	საღი/ ნანგრევებში/ სამშენებლო ქვაბულში
28	ვერხვი (Populus deltoides)	15.9	5.7	4.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში/ მრავალღეროიანი
29	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	0-4		2.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
30	თუთა (Morus)	4-8		4.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში

31	ლეღვი (Ficus carica)	15.9	4.8	3.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში/ ხილკენკრ.
32	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		5.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში/ ამონაყარი
33	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		5.5	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
34	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		3.0	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
35	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	0-4		3.0	საღი/ ბეტონის კონსტრუქციაში
36	ტყემალი (Prunus cerasifera)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
37	ბროწეული (Punica granatum)	0-4		2.0	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში/ ხილკენკრ.
38	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		3.0	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
39	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
40	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		1.5	საღი/ ამონაყარი/ გადარგვადი*
41	ლეგა თამბაქო (Nicotiana glauca)	4-8		4.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
42	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		4.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
43	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		1.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში/ ამონაყარი
44	კაკლის ხე (Juglans regia)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
45	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		3.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
46	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში/ ამონაყარი
47	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში/ ამონაყარი
48	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
49	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
50	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
51	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ სამშენებლო ქვაბულის ნანგრევებში
52	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
53	ვერხვი (Populus alba)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
54	კაკლის ხე (Juglans regia)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
55	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
56	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
57	ვერხვი (Populus alba)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
58	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		5.5	საღი/ ბეტონზე
59	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ბეტონზე
60	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ბეტონზე
61	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ბეტონზე
62	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ ბეტონზე
63	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ ბეტონზე
64	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ ბეტონზე
65	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		3.5	საღი/ ბეტონზე
66	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ბეტონზე
67	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	11.8	7.0	6.5	საღი/ ბეტონზე
68	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12.1	4.8	2.0	საღი/ ბეტონზე
69	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		2.0	საღი/ ბეტონზე
70	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	8-12		4.5	საღი/ ბეტონზე
71	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.0	საღი/ ამონაყარი/ გადარგვადი*
72	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	72	64	22.5	საღი
73	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		6.5	საღი/ გადარგვადი*
74	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		6.5	საღი/ გადარგვადი*
75	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12-16		6.5	საღი/ გადარგვადი*
76	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		6.5	საღი/ გადარგვადი*
77	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		6.5	საღი/ გადარგვადი*

78	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.0	საღი/ ბეტონზე
79	თუთა (Morus)	4-8		3.0	საღი/ ბეტონზე
80	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	19.4	5.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*
81	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	23.2	7.0	5.5	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*
82	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12-16		8.5	საღი/ გადარგვადი*
83	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	8-12		5.5	ზეხმელი
84	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	4-8		4.5	საღი/ გადარგვადი*
85	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	12-16		7.5	საღი/ გადარგვადი*
86	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	4-8		4.5	საღი/ გადარგვადი*
87	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	8-12		6.5	საღი/ გადარგვადი*
88	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	12-16		7.5	საღი/ გადარგვადი*
89	გლედიჩია (Gleditsia triacanthos)	8-12		7.5	საღი/ გადარგვადი*
90	აკაკი (Celtis caucasica)	4.8	3.8	3.5	საღი/ გადარგვადი*
91	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	70	64	18.5	საღი/ გადარგვადი*
92	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12-16		8.5	საღი/ გადარგვადი*

*** გადარგვადად მიიჩნევა მცენარე, რომელიც არის ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ არის წვერხმელი, არ აღენიშნება გულის სიდამპლე ან სხვა დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატება 15 %-ს და არ არის გადაბერებული/ამორტიზებული, რომლის გარშემო ფიზიკური პირობები იძლევა შესაბამისი გადასარგავი კომის ფორმირების საშუალებას. ასეთი მცენარის გადარგვა არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და ძლიერი მექანიკური ან ხელოვნური ფიზიკურ-ქიმიური ზემოქმედების არარსებობის პირობებში, შეფასდება როგორც ბიოლოგიურად დასაშვები და პრაქტიკულად რეალიზებადი ღონისძიება, გახარების მაღალი ალბათობით, რომელიც, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად არ ჩამოუვარდება ადგილზე ზრდის გაგრძელების მოსალოდნელ შედეგებს.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;* ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*

Levan Goshadze 01008013049 Digitally signed by Levan Goshadze Date: 2026.05.15 16:40:18



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23



№24



№25



№26



№27



№28 (1/2)



№28 (2/2)



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54



№55



№56



№57



№58



№59



№60



№61



№62



№63



№64



№65



№66



№67



№68



№69



№70



№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79



№80



№81



№82



№83



№84



№85



№86



№87



№88



№89



№90



№91



№92