არსებულ მცენარეთა ინვენტარიზაციზ
ინვენტარიზაცია და ფოტო ფიქსაცია ჩატარდა 2014 წლის 10 მარტს

№	მცენარეთა დასახელება	ღეროს დიამეტრი	სიმაღლე	დეკორატიული მდგომარეობა	ჩასატარებელი მდგომარეობა
1	კვიპაროსი ჩვ. ჰორიზონტალური Cupressus semp. horizontalis	45	15	კარგი	გადაგვა
2	კვიპაროსი ჩვ. ჰორიზონტალური Cupressus semp. horizontalis	25	14	საშუალო	გადაგვა
3	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	25	10	კარგი	გადაგვა
4	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	25	10	კარგი	შენარჩუნდეს
5	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	38	10	საშუალო	შენარჩუნდეს
6	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	22	10	საშუალო	შენარჩუნდეს
7	კვიპაროსი ჩვ. ჰორიზონტალური Cupressus semp. horizontalis	40	9	საშუალო	შენარჩუნდეს
8	კვიპაროსი ჩვ. ჰორიზონტალური Cupressus semp. horizontalis	30	9	საშუალო	შენარჩუნდეს
9	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	16	9	კარგი	შენარჩუნდეს
10	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	35	13	საშუალო	შენარჩუნდეს
11	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	23	12	კარგი	გადაგვა
12	კვიპაროსი სვეტისებური Cupressus pyramidalis	20	13	კარგი	გადაგვა

შენიშვნა

1. საპროექტო ტერიტორიაზე არის ძირითადად კვიპაროსები კარგ და საშუალო მდგომარეობაში. შესაძლებელია მათი გადარგვა საპროექტო ტერიტორიაზე, ბენგეგმაზე მინიშნებულ ადგილზე.
2. გადარგვა განხორციელდეს აბროტექნიკის ნორმების და გადარგვის პირობების დაცვით.

პირობითი აღნიშვნა

- გადასარგავი ხეები
- შესანარჩუნებელი ხეები
- გადასარგავი ხეების ადგილი



			2014	შპს "გური"
			1:500	არსებულ მცენარეთა ინვენტარიზაცია
შპს დირექტორი	ა. თარხნიშვილი		ქ/ თბილისი, დიდუბე სამტრედიის ქ. № 36	
შესასრულა	ტარასაშვილი			

არსებულ მცენარეთა ინვენტარიზაციაზე
ინვენტარიზაცია და ფოტო ფიქსაცია ჩატარდა 2014 წლის 10 მარტს







		2014	შპს "ბური"			
		1:500	არსებულ მცენარეთა ინვენტარიზაცია			
შპს დირექტორი	ა. თარხნიშვილი		ქ/ თბილისი, დიდუბე სამტრედიის ქ. № 36			
შესრულა	ტარასაშვილი					