განმარტებითი ბარათი

ხარვეზების 2-ე პუნქტის საპასუხოდ: არსებული სიტუაციის ფოტოსურათებზე არ არის ასახული მშენებლობის რაიმე დარღვევები პროექტთან მიმართებაში.

3-ე პუნქტები: ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

#1=135,1; #2=7,8; #3=70,8; #4=127,5; #5=230,9; #6=9,9; საპროექტო შენობის=307,5. სულ=889,5. კ1=0.4.

#1=135,1; #2=7,7; #3=70,9; #4=127,5; #5=392,1; #6=9,9; საპრ. შენობის #7=907,7. სულ=1605,9; კ2=0.8.

4-ე პუნქტი: გამწვანების კროკი შეესაბამება საკადასტრო ზომებს.

5-6-ე პუნქტები: გეგმების PDF ფაილებში დამატებულია კროკები, სადაც მითითებულია არსებული შენობების სართულიანობა და ფართები.

არსებული ფოტომასალებში დამატებულია ფოტო #5, სადაც ჩანს, რომ ის კედლებს შუა მანძილი ეკუთვნის #1 და #7 შენობების შორის არსებული კედლის (ღობის) ასახვას (იხ. CAD ფაილი)