არსებული მდგომარეობა



ფოტომონტაჟი



აგლაძის ქ. #1.
გამოყენებული მასალა : ალუმინის კომპოზიტურიც პანელი, კვადრატული მილი, ორგმინა, პვქ, ლედ განათება.
ფასადის საერთო ფართია 52კვ.მ რეკლამისთვის გამოყენებულია 9.8კვ.მ