სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირი
UNION OF BUILDING AFFAIRS EXPERTS

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16
ტელ: 238 39 37
ელ.ფოსტა: geokonsti@gmail.com

16., Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 238 39 37
e-mail: geokonsti@gmail.com

7-2

01 ივლისი 2017წ.

ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირზე შპს „ბიოსფერო+"–ის კუთვნილ N25/065, 774მ² ნაკვეთზე პროექტით გათვალისწინებული ბენზინ და დიზელგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებული შენობა–ნაგებობების კონსტრუქციული მდგრადობის

საექსპერტო დასკვნა

სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირ „გეოკონსტი"–სა და შპს „ბიოსფერო+"–ს შორის 2017 წლის 23 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საექსპერტო კვლევა ჩაუტარდა ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირზე შპს „ბიოსფერო+"–ის კუთვნილ N25/065, 774მ² ნაკვეთზე პროექტით გათვალისწინებული ბენზინ და დიზელგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებული შენობა–ნაგებობების კონსტრუქციულ მდგრადობაზე.

ააიპ „გეოკონსტი"–ს სპეციალისტების (ექსპერტების) მიერ ადგილზე როგორც ვიზუალურად ისე ინსტრუმენტულად შემოწმებული იქნა აღნიშნული საპროექტო ობიექტის მიმდებარე „გალფ"–ის ბენზინგასამართი და „გამა"–ს გაზგასამართი სადგურების შენობა–ნაგებობების ფიზიკური მდგომარეობა. აღნიშნული შენობების კედლებზე ბზარები არ შეიმჩნევა, ფუნდამენტების ჯდენას ადგილი არა აქვს.

ობიექტები აშენებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით.

დასკვნა

ქ.თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირზე, შპს „ბიოსფერო+"–ის კუთვნილ N25/065, 774მ² ნაკვეთზე პროექტით გათვალისწინებული ბენზინ და დიზელგასამართი სადგურის მიმდებარე შენობა–ნაგებობები კონსტრუქციულად მდგრადია და შპს „ბიოსფერო+"–ის ობიექტის მშენებლობა და მისი შემდგომი ექსპლუატაცია მათ კონსტრუქციულ მდგრადობაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს.

დანართი: გენ–გეგმა – 1 ფურცელზე.

თავმჯდომარე: ნ. თარალაშვილი

მთ. ექსპერტი
„მესა"–ს წევრი: რ. სადრაძე

გენგეგმა

მ. 1:500

ექსპლიკაცია

1. საოპერატორო
2. ფარდული
3. უსაფრთხოების კუნძული
4. დისპენსერი
5. საპროექტო რეზერვუარები 20 მ
6. არსებული რეზერვუარები 50 მ

