ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

№ 3-10/01170764338-17
31. - 03. 2017 წ.

განკარგულება

ქ. თბილისში, სკვერი – პარკ ატმის ქუჩის შესასვლელში (საკ. კოდი №01.14.14.005.195) მდებარე მშენებლობადაწყებული ობიექტის (მრავალფუნქციური შენობა (კომერციული, საოფისე, საცხოვრებელი)) ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.

არქიტექტურული პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ განკარგულება – №18014754 23.04.2015წ.

სამსახურის სპეციალისტების მიერ ქ. თბილისში, სკვერი – პარკ ატმის ქუჩის შესასვლელში (საკ. კოდი №01.14.14.005.195) მშენებლობადაწყებული ობიექტის ადგილზე შემოწმებისას დადგინდა შემდეგი:

ღერძი "1-13": +6.00 ნიშნულზე "5-9" მონაკვეთში გაუმჯობესდა ბეტონის კედლები. +0.00 ნიშნულიდან +4.80 ნიშნულამდე "1-5" მონაკვეთში და ავტოფარეხის ფარგლებში დამატებით მოწყობილია რიგელ-ტიპარები და კომბინირებული პანელით მოპირკეთება. +2.40 ნიშნულზე "3-3" მონაკვეთში გაზრდილია სართულის ტიპიური სიმაღლის გამო. "1-5" მონაკვეთში +6.00 ნიშნულის ქვემოთ შეცვლილია კომბინირებული პანელით მოპირკეთების სამსახური.

ღერძი "ა-დ": +0.00 ნიშნულზე "ა-ა" და "დ-დ" ღერძებიდან გაუმჯობესდა კარნიზი. დამატებით მოწყობილია სარეკლამო ნაწილი.

ღერძი "13-1": "9-1" მონაკვეთში +6.00 ნიშნულის ქვემოთ შეცვლილია კომბინირებული პანელით მოპირკეთების სამსახური. "-3.15" და "+6.00" ნიშნულებს შორის დამატებით მოწყობილია კონსოლები, გამწოვი მილები და სანათები. -3.15 ნიშნულზე "6-5" მონაკვეთში შეცვლილია ტიპიური სახეები. "11-10" მონაკვეთში შეცვლილია ავტოფარეხის კარის განაჭერი. +0.00 ნიშნულზე "9-5" მონაკვეთში ნაწილობრივ გაზრდილია ტიპიური სართულის სიმაღლე +0.00 და +6.00 ნიშნულებს შორის დამატებით მოწყობილია კომბინირებული პანელით მოპირკეთება. +0.00 ნიშნულიდან +4.80 ნიშნულამდე "7-1" მონაკვეთში, და ავტოფარეხის ფარგლებში დამატებით მოწყობილია რიგელ-ტიპარები და ავტოფარეხის კარი. +2.40 ნიშნულზე "3-3" მონაკვეთში გაზრდილია სართულის ტიპიური სიმაღლის გამო.

ღერძი "დ-ა": +6.00 ნიშნულის ქვემოთ შეცვლილია კომბინირებული პანელით მოპირკეთების სამსახური. +0.00 ნიშნულიდან +4.80 ნიშნულამდე და ავტოფარეხის ფარგლებში დამატებით მოწყობილია კედელი და ავტოფარეხის კარი.

-6.10 და -3.10 ნიშნულებზე "დ-დ" ღერძზე კედელი გასქელებულია.

-3.10 ნიშნულზე "დ-დ" ღერძის გარეთ "1-5" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია კედლები, ფილტრები, რიგელები და გადახურული მონოლითური ფილა, რომელზეც დამატებით მოწყობილია მაყურებლის ტრიბუნა. "1-2" მონაკვეთში "დ-დ" ღერძის გარეთ კედლის ნაცვლად კედელ მაყუჟის პანელის რკალი. იგივე ღერძის გარეთ გაზრდილია პანელის გამოსაბეტონი.

+0.00 ნიშნულზე "ა-ა" ღერძის გარეთ "5-9" მონაკვეთში დამატებით მოწყობილია ფილა, კედლები, ტიპარები, კარი და მის თავზე +6.00 ნიშნულზე გადახურული აივნის მონაკვეთში ორი პანელის ნაცვლად მოწყობილია ერთი და [illegible] ადგილი. "13-13" ღერძის გარეთ სამი პანელის ნაცვლად მოწყობილია [illegible] მათი გამოსაბეტონი და გაზრდილია დასრულებული პროექტით [illegible] მოწყობილია კარი "9-13" მონაკვეთში +3.00 ნიშნულიდან დამატებით [illegible]

ქ. თბილისი 0160, ი. შარტავას ქუჩა №7, ტელ.: (+995 32) 2 378 501, 2 378 396

L. S. "REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY"