შემოწმების აქტის შემდგენი (თანამდებობა, სახელი, გვარი, ხელმოწერა):

შემოწმების აქტი ჩაიბარა (სახელი, გვარი, მიღების თარიღი, ხელმოწერა):

თუ ვერ ხერხდება მხარისათვის შემოწმების აქტის გაცნობა (პირდაპირი ჩაბარებით), გაცნობა
(ჩაბარებად) ჩაითვალოს მათი განთავსება შემოწმების აქტში მითითებული ობიექტი
თვალსაჩინო ადგილზე („პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ
საქართველოს კოდექსის 25-ე მუხლის მე-19 ნაწილი).
შემოწმების აქტი გაუცნო (ჩაბარდა) დამრღვევს თვალსაჩინო ადგილზე განთავსების გზი
(ზუსტად მიეთითოს თვალსაჩინო ადგილი)

განთავსების თარიღი

# ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი. 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ: 2378501, 2378396

## შემოწმების აქტი № 000456

(სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ)

შედგენის თარიღი: 23.07.15

„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ" საქართველოს კოდექსის 25-ე მუხლის 23-ე ნაწილის თანახმად, სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება შემოწმების აქტის შედგენით იწყება შემდეგი შემთხვევის გამო:

ა) მშენებლობის დემონტაჟის დაუკონებლობის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

ბ) მშენებლობის შეჩერების შესახებ სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს დადგენილების შეუსრულებლობისას;

გ) დამრღვევისთვის ჯარიმის შესახებ დადგენილების მიღებისას;

დ) დამრღვევის საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობის თანხით დაჯარიმებისას;

ე) საეტაპო ოქმის დადგენილი წესით წარუდგენლობისას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში მშენებლობა დამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად განცხადების წარმოუდგენლობისას;

ზ) თუ დამრღვევი განცხადების საფუძველზე აღიარებს სამშენებლო ობიექტზე არსებულ დარღვევებს და ითხოვს კანონით დადგენილი ზომების გატარებას.

დამრღვევის დახასიათება და მისამართი:

ობიექტის დასახელება და მისამართი:

შემოწმებით დადგინდა:

## №000456 შემოწმების აქტის დანართი (დანართი ერთი ფურცელი)

ტერიტორიის კეთილმოწყობა არ შეესაბამება საპროექტოს: შეცვლილია ტერიტორიის ნიშნულები, გამწვანების ზოლების ფორმა და საცურაო აუზის გაბარიტი. შეცვლილია გარე კიბის საფეხურების ფორმა და გაბარიტი. გაუქმებულია პანდუსი. შეცვლილია ღობის ფორმა და გაუქმებულია ლითონის დეტალები.

ფასადებზე შეცვლილია ღიობების ფორმა, რაოდენობა და გაბარიტი. გაუქმებულია პერგოლები. დამატებულია ბუხრის მილი და გამწოვი მილები. გაზრდილია პარაპეტის სიმაღლე. გაზრდილია მოაჯირის სიმაღლე. „3-5" მონაკვეთში შეცვლილია დეკორატიული ელემენტის გაბარიტი. შეცვლილია შიდა კიბის უჯრედის კონფიგურაცია და გაბარიტი.

±0.00 ნიშნულზე „2-3" მონაკვეთში მოწყობილია შიდა კიბის საფეხურები. „4-5" მონაკვეთში კედლებს მონაცვლებული აქვს ადგილი და გაზრდილია შენობის გაბარიტი 8კვ.მ-ით. „1-3" მონაკვეთში შემინულია ღია ავტოსადგომისთვის განკუთვნილი ადგილი (45კვ.მ). „5-4" მონაკვეთში მოწყობილია საჩრდილობელი. „6-6" ღერძის გარეთ მოწყობილია კედლები, გადახურულია და გაზრდილია ფართი 10კვ.მ-ით.

+3.30 ნიშნულზე „2-2" ღერძის გარეთ კედლებს მონაცვლებული აქვს ადგილი და მოწყობილია საჩრდილობელი. ასევე „5-6" მონაკვეთში მოწყობილია საჩრდილობელი. დამატებულია მინის მოაჯირი. „3-4" მონაკვეთში მოწყობილია შიდა კიბე.

სახურავზე მოწყობილია ფართი 16კვ.მ. სამანქანოზე დამატებულია ფრაშუგის და კარის ღობე. დამატებულია სატელიტური თეფშები.

**ღობე ნაწილობრივ სდება საპროექტო საკადასტრო წითელ ხაზებს.**

მთავარი სპეციალისტი _____ /გ.ეთერია/

დანართი ჩაიბარა (სახელი, გვარი მიღების თარიღი, ხელმოწერა)

# საგადახდო დავალება N 1

თარიღი: 15.08.2014

ნომერი: 2001772306

გადამხდელი: შპს "ლუკა M" - 400007256

გადამხდელის ანგარიში: GE17ZB0000003602000655

გადამხდელის ბანკი: სს „ზარაფი ბანკი"

ბანკის კოდი: TCZBGE22

თანხა: 3000-00

თანხა სიტყვებით: სამიათასი ლარი 00თეთრი

საბიუჯეტო გადახდა - ანგარიშგება გადასახადის გადამხდელზე

დასახელება: შპს "ლუკა M"

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400007256

ბანკის ალნიშვნები

შესრულების თარიღი: 15.08.2014

ბანკში შემოსვლის თარიღი

ხელმოწერა

ბენეფიციარი: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო

ბენეფიციარის ანგარიშსწორების კოდი: 300773263

ბენეფიციარის ბანკის დასახელება: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

გადახდის დანიშნულება: დადგენილება №000456 საშემოსავლო საქართველოს საქმეზე

დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერები: 1.

TCZBGE22 ზარაფხანა

4