სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირი
UNION OF BUILDING AFFAIRS EXPERTS

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16
ტელ: 238 39 37
geokonsti@gmail.com

16., Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 238 39 37
geokonsti@gmail.com

45-ე

08 აგვისტო 2012წ.

ქ.თბილისში, ორთაჭალაში, ავტოსადგურის მიმდებარედ შპს „სპეროზა"-ს კუთვნილი ავტოგაზგასამართი სადგურის გაზგასამართი ფარდულის და ავტოსამრეცხაოს დემონტაჟთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ შენობის და საკომპრესოროს კონსტრუქციულ მდგრადობის

საექსპერტო დასკვნა

სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირ „გეოკონსტი"-სა და შპს „სპეროზა"-ს შორის 2012 წლის 6 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საექსპერტო კვლევა ჩაუტარდა ორთაჭალაში, ავტოსადგურის მიმდებარედ შპს „სპეროზა"-ს კუთვნილ ავტოგასამართი სადგურის ადმინისტრაციულ და საკომპრესორო შენობებს კონსტრუქციულ მდგრადობაზე.

„გეოკონსტის" სპეციალისტების მიერ ადგილზე იქნა გამოკვლეული ვიზუალურად და ინსტრუმენტალურად აღნიშნული შენობების ფიზიკური მდგომარეობა. შენობების კედლებზე ბზარები არ შეიმჩნევა, ფუნდამენტების ჯდენას ადგილი არა აქვს და ისინი კონსტრუქციულად მდგრადია.

გაზგასამართი ფარდული, რომლის დემონტაჟია გათვალისწინებული ადმინისტრაციული და საკომპრესორო შენობებიდან დაშორებულია 13.0 მეტრით, ხოლო მსუბუქი კონსტრუქციის ავტოსამრეცხაო საკომპრესოროდან დაშორებულია 7.5 მ მანძილით.

სამუშაოები ჩატარებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ.თბილისში, ორთაჭალაში, ავტოსადგურის მიმდებარედ შპს „სპეროზა“ -ს კუთვნილი ავტოგაზგასამართი სადგურის გაზგასამართი ფარდულის და ავტოსამრეცხაოს დემონტაჟთან დაკავშირებული სამუშაოები ადმინისტრაციული და საკომპრესორო შენობების კონსტრუქციულ მდგრადობაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს.

თავმჯდომარე: ნ. თარალაშვილი

მთ. ექსპერტი: რ. სადრაძე