არსებული მდგომარეობა (შორიდან)



არსებული მდგომარეობა (შორიდან)



არსებული მდგომარეობა (ახლოდან)




კაფე
პუშკინი

სასტუმრო ჯუმკირი

HOTEL PUSHKIN

ფოტომონტაჟი (შორიდან)



ფოტომონტაჟი (ახლოდან)





შავი შეღებილი პვხ
გამჭვირვალე ორგმინა
დიოდური განათების მოდულები



რეკლამის საერთო ფართი ფასადის საერთო ფართთან მიმართებაში შეადგენს 3%-ზე ნაკლებს