შპს "ლ ი ლ ე ო"

LTD "L I L E O"

/№625(D)/ 23. 02. 2017 წ.

გეოლოგიური სამუშაოების შეფასება

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი, საკადასტრო კოდი №01.72.14.040.474 არსებულ მიწის ნაკვეთის ფართზე მრავალფუნქციური კორპუსის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური ნაწილის საექსპერტო შეფასება

თბილისი

2017 წელი

შინაარსი

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი (საკ. კოდით №01.72.14.040.474) დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა არსებულ მიწის ნაკვეთზე გამოკვლეული და შესწავლილი გეოლოგიური ნაწილის შესაფასებლად. კვლევის მიზანია შესწავლილ იქნას გეოლოგიური კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემებისა და მოცემული ლაბორატორიული კვლევის შედეგების სისწორე.

წარმოდგენილი გეოლოგიური ნაწილის კვლევა

პირველ რიგში შევისწავლილ იქნა ინჟინერ-გეოლოგის მიერ ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოები, რომელიც წარმოდგენილია კვლევაში. წარმოდგენილი გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნაყარი ფენის (0.35-0.45 მ) შემდგომ გვხდება არგელიტებისა თეთრ წინწკლოვანი თიხნარი და ქვიშაქვების მორიგეობა, რომლის სიმტკიცის კოეფიციენტი (R_c-3.5 კგ.ძ/სმ^2) რაც მოცემულ პროექტთან მიმართებაში მისაღები და საანგარიშოდ დამაკმაყოფილებელია (ფენა №3). წარმოდგენილი გარემო-ფაქტორებით გეოლოგიური კვლევის შედეგად განსაზღვრულია კორპუსის ფუნდამენტი მონოლითური გაძლიერებული რკინა-ბეტონის ფილა, რომელიც იკვრება ფარული კოჭებით. აღნიშნულ ლაბორატორიულ კვლებში და ანალიზებში არსებულ ტერიტორიაზე გავრცელებული არის გრუნტის წყლები, რომელიც მოცემული ფენებიდან განისაზღვრა შრე №3 და №4. რის საფუძველზეც მოცემულ ანგარიშებში და და ფიკური-მექნაიკურ მახასიათებლებში გეოლოგიური კვლევის შედეგად განისაზღვრა №3 ფენა, შენობის კონსტრუქციული ჩაღრმავებისა და სართულიანობის შედეგად. აღნიშნული კორპუსი საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით სეისმურად აქტიურ ზონაშია და მაღალი ინტენსიობის. გამოკვლეული სინჯებისა და გეოლოგიური პირობების მიხედვით მოცემული სამუშაოები ჩატარებულია ჯეროვნად ლაბორატორიული ანალიზებისა და ჩრილების შედეგად.

მოცემული გეოლოგიური პირობები სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ მასზე დაყრდნობით დაგეგმარებული კორპუსის საძირკვლები და ერთიანი კონსტრუქციული სქემა იქნას დაცული სამშენებლო ნორმებთან მიმართებაში.

LILEO LTD 404902496

შინაარსი

ქ.თბილისი, სოფელი დიღომი (საკ. კოდით №01.72.14.040.474) დაგვევალა შემოწმება ჩაგვეტარებინა არსებულ მიწის ნაკვეთზე გამოკვლეული და შესწავლილი გეოლოგიური ნაწილის შესაფასებლად. კვლევის მიზანია შესწავლილ იქნას გეოლოგიური კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემებისა და მოცემული ლაბორატორიული კვლევის შედეგების სისწორე.

წარმოდგენილი გეოლოგიური ნაწილის კვლევა

პირველ რიგში შევისწავლილ იქნა ინჟინერ-გეოლოგის მიერ ჩატარებული გეოლოგიური სამუშაოები, რომელიც წარმოდგენილია კვლევაში. წარმოდგენილი გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნაყარი ფენის (0.35-0.45 მ) შემდგომ გვხდება არგელიტებისა თეთრ წინწკლოვანი თიხნარი და ქვიშაქვების მორიგეობა, რომლის სიმტკიცის კოეფიციენტი (R_c-3.5 კგ.ძ/სმ^2) რაც მოცემულ პროექტთან მიმართებაში მისაღები და საანგარიშოდ დამაკმაყოფილებელია (ფენა №3). წარმოდგენილი გარემო-ფაქტორებით გეოლოგიური კვლევის შედეგად განსაზღვრულია კორპუსის ფუნდამენტი მონოლითური გაძლიერებული რკინა-ბეტონის ფილა, რომელიც იკვრება ფარული კოჭებით. აღნიშნულ ლაბორატორიულ კვლებში და ანალიზებში არსებულ ტერიტორიაზე გავრცელებული არის გრუნტის წყლები, რომელიც მოცემული ფენებიდან განისაზღვრა შრე №3 და №4. რის საფუძველზეც მოცემულ ანგარიშებში და და ფიკური-მექნაიკურ მახასიათებლებში გეოლოგიური კვლევის შედეგად განისაზღვრა №3 ფენა, შენობის კონსტრუქციული ჩაღრმავებისა და სართულიანობის შედეგად. აღნიშნული კორპუსი საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით სეისმურად აქტიურ ზონაშია და მაღალი ინტენსიობის. გამოკვლეული სინჯებისა და გეოლოგიური პირობების მიხედვით მოცემული სამუშაოები ჩატარებულია ჯეროვნად ლაბორატორიული ანალიზებისა და ჩრილების შედეგად.

მოცემული გეოლოგიური პირობები სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ მასზე დაყრდნობით დაგეგმარებული კორპუსის საძირკვლები და ერთიანი კონსტრუქციული სქემა იქნას დაცული სამშენებლო ნორმებთან მიმართებაში.

LILEO LTD 404902496

გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით აღნიშნულ უბანზე გავრცელებულია ძირითადად თიხნარი რბილპლასტიკური თეთრწინწკლოვანი წარმოშობის ქანები, ხოლო ფენა №3 სუსტი ქვიშნარი და კენჭნარი ქანებითაა დაკომპლექტებული, რაც შეესაბამება სინამდვილეს და მოცემული კოეფიციენტები აღებულია მართებულად. წარმოდგენილი გეოლოგიური კვლევის შედეგები შეესაბამება ნორმებს და სამუშაოები განხორციელებულია სრულიად მართებულად კონსტრუქციულ მოთხოვნებთან მიმართებაში.

აღნიშნული მონაცემების მიხედვით მოცემული პროექტის დასაძირკვლება განხორციელდეს 3 ფენაზე მონოლითური რკინა-ბეტონის გაძლიერებული ფილით, სადაც დასაშვები გეოლოგიური პარამეტრები სრულად არის ათვისებული და დამუშავებული. გეოლოგიური პირობების მიხედვით მოცემული კოეფიციენტები სრულიად არის შესწავლილი და გამოკვლეული რასაც ვეთანხმებით და ვადასტურებთ გამოკვლეული შედეგების მიხედვით.

დასკვნა

ჩემს მიერ შესწავლილი ინჟინერ-გეოლოგის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, სადაც განხილულ იქნა გეოლოგიური მონაცემები, შესრულებულია ჯეროვნად და აკმაყოფილებს წარმოდგენილ მდგომარეობას, რომელიც შესრულებულია ადგილზე აღებული სინჯების საფუძველზე. აქედან გამომდინარე გეოლოგიური მონაცემები და მასში მოცემული საანგარიშო კოეფიციენტები საკმარისად დამაკმაყოფილებელია.

დირექტორი: ალექსანდრე ყურაშვილი

ინჟინერ-გეოლოგი: გოჩა ტატინაშვილი

Georgia

IDENTITY CARD

მოქალაქის პირადობის მოწმობა

საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME

გოჩა

GOCHA

გვარი / LAST NAME

ტატიშვილი

TATI[illegible]SHVILI

სქესი / SEX

GEO კმ / M

პირადი No / PERSONAL No

01025018551

დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH

10.07.1962

მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY

05.08.2024

ბარათის No / CARD No

13IF40906

ხელმოწერა
SIGNATURE

დიპლომი

ЛВ № 058566

ეს დიპლომი მიეცა გოჩა
სარგოს ძე მგელაძეს
მასზე, რომ იგი 1980 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი.ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1985წელს დაამთავრა
ადრინდელი
ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით
ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო
გეოლოგია

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1985 წ.
„ 2 “ ივლისის გადაწყვეტილებით
გ. ს. მგელაძეს მიენიჭა საქმით
ინჟინერ-
ჰიდროგეოლოგის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 19 85წ. „ 2 “ 09

სარეგისტრაციო № 1739

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

ЛВ № 058566

Настоящий диплом выдан Мгелиашвили
Гоча Сергеевичу
в том, что он в 1980 году поступил
в Грузинский политехнический
институт им. В.И. Ленина
и в 1985 году окончил полный курс
названного
института
по специальности гидрогеология
и инженерная геология

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от „ 2 “ июля 1985 г.
Мгелиашвили Г.С.
присвоена квалификация горного
инженера-гидрогеолога

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „ 2 “ 09 1985 г.

Регистрационный № 1739

Московская типография Гознака. 1983.

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16100505, 19/07/2016 16:23:14

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს ლილეო
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404902496
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	29/06/2011
მარეგისტრირებელი ორგანო:	სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, იპ. ხვიჩიას ქ., N 16, ბ. 11
დამატებითი ინფორმაცია:	
ელ. ფოსტა:	lileo.lileo@yahoo.com

დამატებითი ინფორმაციის ნამდვილობაზე პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომწოდებელი პირი.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- დირექტორი - 01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი

პარტნიორები

მესაკუთრე	წილი	წილის მმართველი
01024034907, ალექსანდრე ყურაშვილი	100.000000000%	

ვალდებულება

რეგისტრირებული არ არის

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

გირავნობა

რეგისტრირებული არ არის

ყადაღა/აკრძალვა

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102015093109 03/04/2015 13:20:02**

  შ\პ\ს შპს ლილეო ს/ნ 404902496

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0069504, 03.04.2015, შემოსავლების სამსახური**

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი

რეგისტრირებული არ არის

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სოფიციალურ ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www. napr.gov.ge , ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ–გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com