დენდროლოგიური გეგმა

ავტოსერვისი-დიაგნოსტიკის ცენტრი

ქ.თბილისი, კახეთის გზატკეცილის
მარჯვენა მხარეს, ჯავახეთის ქ-ის გადაკვეთაზე

განმარტებითი ბარათი

არსებული ტერიტორია მდებარეობს ქ.თბილისი კახეთის გზატკეცილის მარჯვენა მხარეს, ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე (ნკ.#011/096). შენობა-ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულებაა ავტოსერვის-ავტო-დიაგნოსტიკის ცენტრის არსებობა, აღნიშნული ტერიტორიის საერთო ფართობია: 4218, აქედან სარეკრიაციო ზონა 235,5

ტერიტორიის არსებული სიტუაცია: მოუწესრიგებელი, გაფანტული სამშენებლო ნარჩენებით, მიწის ნაყარით, ორმოებით, შემოსაზღვრულია ბლოკის ღობით.

ტერიტორიაზე არის 8 ხე-მცენარე: 3 დიდი ზომის ჯანსაღი, კარგ მდგომარეობაში მინდვრის ჭადარი და 5 დიდი ზომის ჯანსაღი კარგ მდგომარეობაში კედარი.

არსებული ხე-მცენარეები შეაფასა: მწვანე ნარგავები ხარისხობრივი შეფასების საექსპორტო დასკვნა ი/მ „გიორგი ტივაძე“ -მ (571 900030), თან ერთვის).

ტერიტორიის სიტუაციიდან გამომდინარე ტერიტორიის გასამწვანებლად შეირჩა პირველ იარუსად -ელდარის ფიჭვის 5 ნარგავი(სიმაღლე-3-4მ, მარადმწვანე, გამოირჩევა თბილისის პირობებში დიდი ხნის ხმოვანებით), მეორე იარუსად- მოყვავილე ხე-ბუჩქი ირმის რქა(სიმაღლე-1.50-2მ-მდე, ხე ან დიდი ზომის ბუჩქია, უხვადმოყვავილე პირველ ყინვამდე, ადაპტირებულია თბილისის კლიმატურ პირობებს და გამოირჩევა დიდი ხნის სიცოცხლისუნარიანობით), ხოლო მესამე იარუსად დაბალ მოზარდი მარადმწვანე ბუჩქი ნანდინა(სიმაღლე 0.40სმ-0.50სმ, ადაპტირებულია თბილისის კლიმატურ პირობებს).

ყველა შერჩეული მცენარე ადვილად ეგუება გარემო -პირობებს და გათვალისწინებულია ტერიტორიის ფუნქციონალური დანიშნულება.

ტერიტორიის კეთილმოწყობა: გაზონის დაგება, ხე-მცენარეების და ბუჩქების ჩარგვა დაიწყება პროექტის ჩაბარებიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში. ხე-მცენარეების მოვლა-პატრონობა არსებულ ტერიტორიაზე იქნება მუდმივი.

ტერიტორიის კეთილმოწყობის ზედამხედველობას უხელმძღვანელებს გიორგი მომინოშვილი (01024038557).

სამუშაოთა მოცულობა

#	სამუშაოთა დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	გასამწვანებელი ტერიტორიის შართობი	კვ.მეტრი	235,51864კვ.მეტრი	
2	გასამწვანებელი ტერიტორიის გასუფთავება და დამუშავება	კვ.მეტრი	235,51864კვ.მეტრი	
3	ადგილების მომზადება ხეების დასარგავად 50% ტყის მიწის შეტანით	ცალი	24	
4	ხეების დარგვა	ცალი	13	
5	ადგილების მომზადება ბუჩქების დასარგავად 50% ტყის მიწის შეტანით	ცალი	11	
6	ტერიტორიების მომზადება ჩვეულებრივი გაზონის მოსაწყობად, 20%ტყის მიწის შეტანით	კვ.მეტრი	233,22	
7	გაზონის მოწყობა (დათესვა ან რულონის დაგება)	კვ.მეტრი	233,22	
8	გაზონის მოვლა	კვ.მეტრი	233,22	
9	ახალ დაგებულ ხე-მცენარების მოვლა	ცალი	24	
10	ახლად დარგულ ხე-მცენარეთა და გაზონის მოეწყვა	ყველა მცენარე და გაზონი		

დამკვეთი-მენაშენე	
შ.პ.ს. "ტესტ-სერვისი" ს/კ 01.17.10.011.096	
საპროექტო ობიექტის მისამართი	
ქ.თბილისი,კახეთის გზატკეცილი მარჯვენა მხარეს,ჯ.ავახიშვილის ქ-ის გადაკვეთაზე	
საპროექტო ობიექტის დასახელება	
ავტოსერვისი (ავტო-დიაგნოსტიკის ცენტრი)	
შემსრულებელი	
შ.პ.ს. "მოურავი" ს/კ 406228069	
დირექტორი	ლ.გუგუნავაშვილი
ტანდშ.დიზ.	ე.ხარჩილავა
სტადია / ფურც-ბი / ფურცელი	
დენდროლოგიური პროექტი / 10 / 8	

არსებულ ხე ნარგავთა ინვენტარიზაცია

#	მცენარეთა დასახელება	რაოდენობა	სიმაღლე მეტრებში	ღეროს დიამეტრი	დეკორატიული ღირებულება	ჩასატარებელი ღონისძიება
1	Cedrus deodora კედრის ხე	5	6-8	56სმ	მარადმწვანე წიწვი	ადგილზე რჩება
2	Platanus occidentalis ჭადრის ხე	3	6-8	52სმ	ფოთოლმცვენი	ადგილზე რჩება

მცენარეთა ექსპლიკაცია

#	მცენარეთა დასახელება	რაოდენობა	სიმაღლე მეტრებში	ღეროს დიამეტრი	ფორმა	კომის ზომა	ორმოს ზომა
1	არსებული ხე	8	——	———			
2	Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი	6	3-4	——	სტანდარტული	0.70/0.80	0.90/1.0
3	Lagerstroemia induica ირმის რქა	7	1.20-1.40	———	ბუჩქი	0.40/0.40	0.60/0.60
4	Nandina domestica ნანდინა	11	0.50-0.60	———	ბუჩქი	0.30/0.30	0.30/0.30
5	ჩვეულებრივი გაზონი	235.51864მ/კვ					

დამკვეთი-მენამშენე
შ.პ.ს. "ტესტ-სერვისი" ს/კ 01.17.10.011.096
საპროექტო ობიექტის მისამართი
ქ.თბილისი,კახეთის გზატკეცილი მარჯვენა მხარეს,ჯ.აბახეთის ქ-ის გაღაკვეთაზე
საპროექტო ობიექტის დასახელება
ავტოსერვისი (ავტო-დიაგნოსტიკის ცენტრი)
შემსრულებელი
შ.პ.ს. "მოურავი" ს/კ 406228069

დირექტორი		დ.გუგუნეიშვილი
ლანდშ.დიზ.		ე.ხარჩილავა

სტადია	ფურც-ბი	ფურცელი
დენდროლოგიური პროექტი	10	7

არსებული სიტუაციური გეგმა



არსებული წიწვოვანი ხე
Cedrus deodora

არსებული ფოთლოვანი ხე
platanus occidentalis

მცენარეთა დაკვალვის გეგმა



1 არსებული წიწვოვანი _ _ _ _ _ _ Cedrus deodora

2 არსებული ფოთლოვანი _ _ _ _ _ Platanus

3 ჩასარგავი წიწვოვანი ხე _ _ _ _ _ Pinus eldarica

4 ჩასარგავი ფოთლოვანი ხე _ _ _ _ Lagerstroemia

5 ჩასარგავი ფოთლოვანი ბუჩქი _ _ Nandina

ბაზონი ჩვეულებრივი

დენდროლოგიური გეგმა


1


2


3


5


4

1	არსებული წიწვოვანი	Cedrus deodora
2	არსებული ფოთლოვანი	Platanus
3	ჩასარგავი წიწვოვანი ხე	Pinus eldarica
4	ჩასარგავი ფოთლოვანი ხე	Lagerstroemia
5	ჩასარგავი ფოთლოვანი ბუჩქი	Nandina
	გაზონი ჩვეულებრივი	

4614690

489093

სახანძრო ჯახური 7.60*

+5.800

+4.600

+3.500

მოსაწყობი გამოსასვლელი და გაქანების ზოლი

moxreSili gza

2qa

არსებული სიტუაციური ვიზუალიზაცია













დამკვეთი-მენაშენე
შ.პ.ს. "ტესტ-სერვისი" ს/კ01.17.10.011.096
სპეროექტო ობიექტის მისამართი
ქ.თბილისი,კახეთის გზატკეცილი მარჯვენა მხარეს,ჯ.კახეთის ქ-ის გადაკვეთაზე
სპეროექტო ობიექტის დასახელება
ავტოსერვისი (ავტო-დიაგნოსტიკის ცენტრი)
შემსრულებელი
შ.პ.ს. "მოურავი" ს/კ 406228069

დირექტორი		დ.გუგუნიშვილი
ლანდშ.დიზ.		მ.ხარბილავა

სტადია	ფურც-ბი	ფურცელი
დენდროლოგიური პროექტი	10	9

ჩასარგავ მცენარეთა ვიზუალიზაცია



pinus eldarica



lagerstroemia indica



nandina domestica



ჩვეულებრივი გაზონი

დამკვეთი-მენაშენე		
შ.პ.ს. "ტესტ-სერვისი" ს/კ 01.17.10.011.096		
საპროექტო ობიექტის მისამართი		
ქ.თბილისი.კახეთის გზატკეცილი მარჯვენა მხარეს,ჯავახეთის ქ-ის გადაკვეთაზე		
საპროექტო ობიექტის დასახელება		
ავტოსერვისი (ავტო-დიაგნოსტიკის ცენტრი)		
შემსრულებელი		
შ.პ.ს. "მოურავი" ს/კ 406228069		
დირექტორი		დ.გუგუნეიშვილი
ლანდშ.დიზ.		ე.ხარჩილავა
სტადია	ფურც-ბი	ფურცელი
დენდროლოგიური პროექტი	10	10

ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისი

26 მარტი 2018წ.

ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილის მარჯვენა მხარეს ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე, ს/კ 01.17.10.011.096 , მესაკუთრე - შ.პ.ს. „ოაზისი 9" ს/ნ 211322736 საკუთრებაში არსებული 4213 მ² არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე არსებული მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება.

ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა რომ, ტერიტორიაზე განთავსებულია 8 ერთეული ხე-მცენარე, კერძოდ:

1. ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)- მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 56 სმ;
2. ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)- მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 56 სმ;
3. ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)- მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 46 სმ;
4. ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)- მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 56 სმ;
5. ჭადარი - (Platanus) - მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 54 სმ;
6. ჭადარი - (Platanus) - მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 41 სმ;
7. ჭადარი - (Platanus) - მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 52 სმ;
8. ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)- მიწის ზედაპირიდან 10სმ სიმაღლეზე ღეროს გარშემოწერილობა 52 სმ;

ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიაზე აღრიცხული ხე-მცენარეების უწყისი

№	სახეობა	D (ფს.ყ. 10სმ-ზე)	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)	56	ჯანსაღი	ორკაპი
2	ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)	56	ჯანსაღი	
3	ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)	46	ჯანსაღი	წვერწატეხილი
4	ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)	56	ჯანსაღი	
5	ჭადარი - (Platanus)	54	ჯანსაღი	
6	ჭადარი - (Platanus)	41	ჯანსაღი	
7	ჭადარი - (Platanus)	52	ჯანსაღი	
8	ჰიმალაის კედარი - (Cedrus deodara)	52	ჯანსაღი	

დასკვნა:

ჩატარებული აღწერის შედეგად დადგინდა, რომ ზემოთაღნიშნულ ტერიტორიაზე არის 8 ხე-მცენარე, მათ შორის მარადმწვანე - 5 ძირი ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara) და 3 ძირი ფოთლოვანი - ჭადარი (Platanus).

ექსპერტი: გ. ტივაძე






5









