წერილის ნომერი: **17-01181313092**

თარიღი: **11.05.2018**

ადრესატი:
დავითი ჯაოშვილი
პირადი ნომერი: 01004009366
მისამართი: თბილისი შ.ნუცუბიძის ქ. N 14ბ ბ. 132ა

ბატონო დავით,

სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01180872908-17 წერილის პასუხად გაცნობებთ,რომ ქ. თბილისში, სექტორი ვაკე, გამრეკელის ქ. N23-ში 2014 წლის 30 ოქტომბერს N1564905 (AR1248336) ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით მიმდინარე მშენებლობის გამო, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლის მიზნით სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას 120 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ ან/და წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებლობის ნებართვა შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

,,ე-ა“ ფასადი: ,,გ-ბ“ მონაკვეთში ვიტრაჟებს მონაცვლებული აქვს ადგილი ქვედა მიმართულებით. იგივე მონაკვეთში შეცვლილია კარის ნახატი.

გეგმების მიხედვით: -2.50 და +0.00 ნიშნულზე გაზრდილია კოლონის გაბარიტები. -2.500 ნიშნულზე მცირედით გაზრდილია ავტოფარეხის სიმაღლე. იგივე ნიშნულზე ,,4-2“ და ,,გ-დ“ მონაკვეთებში ღიობებს მონაცვლებული აქვს ადგილი, ასევე გაზრდილია მათი სიმაღლე ,,ე“ და ,,4“ ღეძების კვეთაზე კოლონას მონაცვლებულ აქვს ადგილი. ,,გ-ბ“ მონაკვეთში ,,1“ ღერძთან დამატებით მოწყობილია საფეხური. იგივე მონაკვეთში კიბის საფეხურებს მონაცვლებული აქვს ადგილი.

,,1-2“ და ,,ბ-ა“ მონაკვეთებს შორის გაზრდილია ლიფტის შახტის გაბარიტები.

+13.200 ნიშნულზე ,,3-4“ მონაკვეთში შემცირებულია კედლის სისქე.

ფასადებზე გაუქმებულია ხის დარაბები. ობიექტზე ნაწილობრივ შეცვლილია წყალშემკრები მილების მდებარეობა, ასევე აივნის მოაჯირებზე დამატებით მოწყობილია ხის სახელური.

+16.500 ნიშნულზე ,,გ-ბ“ და ,,1-2“ მონაკვეთბს შორის დამტებით მოწყობილია სახურავზე ასასვლელი ღიობი და ლითონის კიბე.

შენობის საძირკველი ნაწილობრივ შესავსებია გრუნტით, ასევე დამატებით მოწყობილია რიგელები, ხოლო შენობის პერიმეტრზე შემცირებულია კედლი სისქე.

+0.00 ნიშნულზე ,,2-1“ მონაკვეთში არ შეესაბამება გეგმა და ფასადი ერთმანეთს.

ობიექტის საძირკველში შექმნილია სივრცე, ასევე დამატებით მოწყობილია რიგელები, ხოლო შენობის პერიმეტრზე შემცირებულია კედლი სისქე.

+0.00 ნიშნულზე ,,2-1“ მონაკვეთში არ შეესაბამება გეგმა და ფასადი ერთმანეთს.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ

სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)



გიორგი გეჯაძე