ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01181381124**

თარიღი: **18.05.2018**

ადრესატი:
ნინო გურგენიძე
პირადი ნომერი: 01017018213
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, რევაზ ჯაფარიძის II შესახვევი, N 7

ქალბატონო ნინო,

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01181152788-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, ქ. თბილისში, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, N8ბ-ში (საკ. კოდი N01.72.14.094.473) მდებარე ობიექტის (საოფისე შენობა) გადამოწმებით დადგინდა, რომ სახურავზე და ფასადებზე დასრულდა რუსტებით ლესვა. ,,ზ-ა“ ფასადზე მოიხსნა გამწოვები და კონდიციონერები. სამსახურის 23.10.2017წ. Nბ-19/01172472140-17 ბრძანებაში მითითებული სხვა დარღვევების გამოსწორების შესახებ გეცნობათ სამსახურის N17-01180812889 წერილით.

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)

გიორგი გეჯაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **17-01180812889**

თარიღი: **22.03.2018**

ადრესატი:
მიხეილი ღლონტი
პირადი ნომერი: 01006014747
მისამართი: თბილისი დიღმის მას. VI კვ. კორ. 12 ბ. 45

ბატონო მიხეილ,

ქ. თბილისის მუნციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი N19/01180232781-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, N8ბ-ს მიმდებარედ/ქ. თბილისი, ხეივანი დავით აღმაშენებელი, N8ბ-ში (საკ. კოდიN01.72.14.094.473) მდებარე ობიექტის (საოფისე შენობა) გადამოწმებით დადგინდა, რომ სამსახურის 23.10.2017წ. Nბ-19/01172472140-17 ბრძანებაში მითითებული დარღვევები - ,,არ არის მოწყობილი დამცავი ჟალუზი", და ,,გაუქმებულია შშმ პირების ამწე მექანიზმი" - გამოსწორებულია. ასევე ტერიტორიაზე მოეწყო გამწვანება (გაზრდილია გამწვანება). სამსახურის Nბ-19/01172472140-17 ბრძანებაში მითითებული სხვა დარღვევები უცვლელია.

პატივისცემით,

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)

გიორგი გეჯაძე