ფოტომონტაჟი N1

არსებული მდგომარეობა



ფოტომონტაჟი



ფოტომონტაჟი N2

არსებული მდგომარეობა



ფოტომონტაჟი



ფოტომონტაჟი N3
(ალექსიძის ქუჩის მხრიდან)



ფოტომონტაჟი N4
(უკანა ფასადის მხრიდან)

კორექტირების არეალი

შეთანხმებული



კორექტირებული ადგილი

ესკიზი



ლითონის მოაჯირი
RAL 9003 Signal White

ფასადის ლესვა და ღებვა
RAL 9010 Pure White

მოპირკეთდეს საფასადე აგურით

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა


დამატებული მოცულობა

პროექტი ითვალისწინებს სახურავის მაქსიმალურად გამწვანებას და სხვა და სხვა დეკორატიული მცენარეებით გაფორმებას







